

**OBJEDNÁVKA č. OBJ/220859**

Datum: 29.08 2022

**Dodavatel:**

KOMO-COM, s. r. o.  
Bavorská 856/14  
Stodulky  
155 00 Praha 13

**Odběratel: (fakturační adresa)**

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
Městská policie hl. m. Prahy  
Korunní 98  
101 00 Praha 10  
IČ: 00064581 DIČ: CZ00064581  
Číslo účtu: 620023-5157998/6000  
PPF banka a.s., Praha 1 Malé náměstí 11

Dodejte na adresu: Městská policie hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10

Kontaktní osoba:


Tel:

Objednáváme u Vás:

**Na základě uzavřené Rámcové smlouvy č. SML/2021/03492**

Položka	Množství	MJ	Cena za MJ bez DPH	Celkem bez DPH
Opravy RDST za srpen 2022 dle přílohy	1.00		95 747,64	95 747,64

Celková cena bez DPH: 95 747,64 Kč  
Celková cena vč. DPH: 115 854,64 Kč

  
náměstkyně ředitele pro ekonomiku MP HMP

Platba: fakturou se splatností 21 dní

**Na faktuře uvádějte číslo objednávky.**

Městská policie hl. m. Prahy není plátcem DPH.

„V případě, že objednávka splňuje podmínky pro zveřejnění v registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv) bude tato objednávka zveřejněna objednatelům.“

**Akceptace objednávky**

dne:

razítko a podpis:

Vystavil:

Telefon:

E-mail:

Sp. zn.:

N. s.:

MPPH-S 110710/2022

rozkont

Přehled předaných RDST - opravy realizované za období srpen 2022

Popis	EX_Popis	Č.objednávky	Zkratka 1	Ser. číslo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Typ
oprava C2/1082	PLATAN 108	č.SML/2021/03492	MDH63PCH6TZ58N	893TTK0354	3 285,45	3 975,39	P
					<b>103.4</b>	<b>3 975,39</b>	
oprava C2/1191	ASTRA 113	č.SML/2021/03492	MDH63PCH6TZ58N	893TTH6072	6 924,07	8 378,12	P
oprava C2/1192	ASTRA 101	č.SML/2021/03492	MDH63PCH6TZ58N	893TTH6175	5 671,62	6 862,66	P
oprava C2/00207	ASTRA 1	č.SML/2021/03492	MDH63PCH6TZ58N	893TTH5987	3 790,70	4 586,75	P
oprava C2/00208	ASTRA 406	č.SML/2021/03492	MDH63PCH6TZ58N	893TTH6168	1 398,40	1 692,06	P
oprava C2/00209	ASTRA 403	č.SML/2021/03492	MDH63PCH6TZ58N	893TTH6211	1 417,90	1 715,66	P
oprava C2/00210	ASTRA 107	č.SML/2021/03492	MDH63PCH6TZ58N	893TTH6124	1 206,90	1 460,35	P
oprava C2/00211	ASTRA 106	č.SML/2021/03492	MDH63PCH6TZ58N	893TTH6535	1 209,80	1 463,86	P
oprava C2/00212	ASTRA 118	č.SML/2021/03492	MDH63PCH6TZ58N	893TTH6132	2 258,00	2 732,18	P
					<b>105.1</b>	<b>28 891,64</b>	
oprava C2/00213	EBEN 201	č.SML/2021/03492	MDH63PCH6TZ58N	893TTO2280	1 408,20	1 703,92	P
oprava C2/00214	EBEN 117	č.SML/2021/03492	MDH63PCH6TZ58N	893TTH6539	1 408,20	1 703,92	P
oprava C2/00215	EBEN 116	č.SML/2021/03492	MDH63PCH6TZ58N	893TTH5939	1 209,80	1 463,86	P
Oprava antény	OR5 Barrandov	č.SML/2021/03492	MTM5400 - základna		4 790,00	5 795,90	P
					<b>105.5</b>	<b>10 667,60</b>	
oprava C2/00216	BRIZA 113	č.SML/2021/03492	MDH63PCH6TZ58N	893TTH6063	1 408,20	1 703,92	P
oprava C2/00217	BRIZA 16	č.SML/2021/03492	MDH63PCH6TZ58N	893TTH5870	1 408,20	1 703,92	P
					<b>105.2</b>	<b>3 407,84</b>	
oprava C2/00218	LIPA 35	č.SML/2021/03492	MDH63PCH6TZ58N	893TTH6336	1 802,20	2 180,66	P
oprava C2/00219	LIPA 13	č.SML/2021/03492	MDH63PCH6TZ58N	893TTH6006	1 219,50	1 475,60	P
oprava C2/00220	LIPA 106	č.SML/2021/03492	MDH63PCH6TZ58N	893TTH6259	3 459,60	4 186,12	P
oprava C2/00221	LIPA 33	č.SML/2021/03492	MDH63PCH6TZ58N	893TTH6202	2 069,30	2 503,85	P
oprava C2/00222	LIPA 34	č.SML/2021/03492	MDH63PCH6TZ58N	893TTH6023	1 209,70	1 463,74	P
					<b>105.12</b>	<b>11 809,96</b>	
oprava C2/00223	KALA 14	č.SML/2021/03492	MDH63PCH6TZ58N	893TTH6445	1 312,90	1 588,61	P
oprava C2/00229	KALA 20	č.SML/2021/03492	IFG5M1		3 848,50	4 656,69	P
					<b>105.11</b>	<b>6 245,29</b>	
oprava C2/00224	GPS 838	č.SML/2021/03492	IFG5M1		3 848,50	4 656,69	P
oprava C2/00225	GPS 827	č.SML/2021/03492	IFG5M1		3 848,50	4 656,69	P
oprava C2/00226	GPS 746	č.SML/2021/03492	IFG5M1		3 848,50	4 656,69	P
oprava C2/00227	GPS 836	č.SML/2021/03492	IFG5M1		3 848,50	4 656,69	P
oprava C2/0517	neuvedeno	č.SML/2021/03492	IFG5M1_VER.1.3	neuvedeno	3 848,50	4 656,69	P
oprava C2/00230	GPS 845	č.SML/2021/03492	IFG5M1		3 848,50	4 656,69	P
					<b>108.3</b>	<b>27 940,11</b>	
oprava C2/00228	NARCIS 10	č.SML/2021/03492	IFG5M1+oprava kabelaze		5 039,50	6 097,80	P
					<b>105.14</b>	<b>6 097,80</b>	
Demontáž RDST	FLORA 90	č.SML/2021/03492	SRG3900	SAE 3226	2 170,00	2 625,70	
Montáž RDST	FLORA 90	č.SML/2021/03492	MTM5400	SAE 3226	4 780,00	5 783,80	
					<b>105.6</b>	<b>8 409,50</b>	
Demontáž RDST	JASMIN 40	č.SML/2021/03492	SRG3900	SAE 7380	2 170,00	2 625,70	P
Montáž RDST	JASMIN 40	č.SML/2021/03492	MTM5400	SAE 7380	4 780,00	5 783,80	P
					<b>105.10</b>	<b>8 409,50</b>	

**95 747,64 Kč 115 854,64 Kč**