

ROK: 2022

**Dodavatel:** AUTOKOM, spol. s r.o.  
Tečovice 362  
763 02 Zlín

## Objednávka

Číslo: **22/09/000738**  
Požadavek: P2022/607  
Datum: 07.09.2022

**Odběratel:** HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR  
Zlínského kraje  
Přílucká 213, 760 01 Zlín

**Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.  
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.**

**Místo dodání:** Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje  
Stanice Vsetín  
Havlíčková 327  
75501 Vsetín

**Termín dodání: 20.9.2022**

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.účtu :

Vyřizuje:

Telefon :

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	<b>Objednáváme u Vás:</b>		
517108	Oprava CAS 20/4000/240-S2T, PVS 121, Tatra 815 4x4 COBRA, RZ: 3Z4 7761	1	118 900,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			118 900,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

07.09.2022 dne	
	za HZS Zlínského kraje
Oprava CAS 20/4000/240-S2T, RZ: 3Z4 7761, stanice Vsetín. Jedná se o opravu brzd, brzdového obložení, seřízení brzd. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy	
07.09.2022 dne	
	jméno a podpis dodavatele

**Dodavatel:** AUTOKOM, spol. s r.o.  
Tečovice 362  
763 02 Zlín

## Objednávka

Číslo: **22/09/000738**

Požadavek: P2022/607

Datum: 07.09.2022

**Odběratel:** HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR  
Zlínského kraje  
Přílucká 213, 760 01 Zlín

**Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.  
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.**

**Místo dodání:** Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje  
Stanice Vsetín  
Havlíčková 327  
75501 Vsetín

**Termín dodání: 20.9.2022**

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.účtu :

Vyřizuje:

Telefon :

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	<b>Objednáváme u Vás:</b>		
517108	Oprava CAS 20/4000/240-S2T, PVS 121, Tatra 815 4x4 COBRA, RZ: 3Z4 7761	1	118 900,00
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			118 900,00 Kč

Typ rozpočtových prostředků: mimorozpočtové

07.09.2022 dne		za HZS Zlínského kraje
Oprava CAS 20/4000/240-S2T, RZ: 3Z4 7761, stanice Vsetín. Jedná se o opravu brzd, brzdového obložení, seřízení brzd. Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy		
07.09.2022 dne		jméno a podpis dodavatele

**Dodavatel:** AUTOKOM, spol. s r.o.  
Tečovice 362  
763 02 Zlín

## Objednávka

Číslo: **22/09/000738**  
Požadavek: P2022/607  
Datum: 07.09.2022

**Odběratel:** HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR  
Zlínského kraje  
Přílucká 213, 760 01 Zlín

**Na fakturu uvádějte číslo naší objednávky.  
Fakturu zasílejte na adresu odběratele.**

**Místo dodání:** Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje  
Stanice Vsetín  
Havlíčková 327  
75501 Vsetín

**Termín dodání: 20.9.2022**

IČ: 70887306, DIČ: CZ70887306, nejsme plátcí DPH

Forma úhrady : **převodní příkaz**

Bankovní spojení :

č.účtu :

Vyřizuje:

Telefon :

Pol.	Text	Množství	Cena vč. DPH za jednotku
	<b>Objednáváme u Vás:</b>		
517108	Oprava CAS 20/4000/240-S2T, PVS 121, Tatra 815 4x4 COBRA, RZ: 3Z4 7761	1	
Předpokládaná hodnota zakázky včetně DPH			118 900,00 Kč

07.09.2022  
dne

za HZS Zlínského kraje

Oprava CAS 20/4000/240-S2T, RZ: 3Z4 7761, stanice Vsetín. Jedná se o opravu brzd, brzdového obložení, seřízení brzd.

Schvaluji a potvrzuji přijetí objednávky/smlouvy

07.09.2022  
dne

jméno a podpis dodavatele