

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: plk. Ing. Radimem Kuchařem,
ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70 88 45 61

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

KOGENERACE s. r. o.

Sídlo: Koněvova 177/61, 713 00 Ostrava - Heřmanice

IČO: 29443806

DIČ: CZ29443806

Zastoupená:

Bankovní spojení: KB Frydek - Místek, č. účtu: 107-2435130217/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl 53652

(dále jen „zhotovitel“)

II. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.03.2021 smlouvu o dílo, (ev. č. objednatele HMSK/SML/91/2021), jejímž předmětem je provádění pravidelných revizí, odborných a servisních prohlídek technických zařízení v objektech užívaných Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření poskytovaných služeb a také ohledem na zvýšení cen vstupních faktorů, a to především zvýšení cen pohonných hmot a vstupních materiálů, které zhotovitel nemohl předvídat a ani je nezpůsobil a ke kterým došlo v průběhu plnění uzavřené smlouvy, se smluvní strany dohodly na změně ceny za poskytované služby. V návaznosti na tuto skutečnost se mění čl. VI. odst. 1 smlouvy takto:



Celková cena za předpokládaný rozsah plnění uvedený v příloze č. 2 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	1 rok	4 roky
Cena bez DPH	148 630,92 Kč	594 523,70 Kč
DPH 21%	31 212,49 Kč	124 849,98 Kč
Cena včetně DPH	179 843,41 Kč	719 373,68 Kč

3. V souvislosti se změnou ceny a rozsahu plnění se mění také podrobná kalkulace předpokládaného rozsahu plnění vč. jednotkových cen jednotlivých položek uvedená v příloze č. 2 smlouvy o dílo. Aktuální příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenová kalkulace.



Objekt: HS Ostrava Fifejdy, ul. Odboje 8, 702 00 Moravská Ostrava

činnost technologie	název zařízení - umístění	úkon	množství	četnost/rok 1/2 = 1x za 2 roky 1/3 = 1x za 3 roky a tp.	Jednotková cena (Kč/ks)	průměr bez DPH/rok	průměr vč DPH/rok
servis	Regulace kotlů, ÚT - budovy A B C a TUV	Kontrola parametrů řídicího systému	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
		Kontrola ovládání servopohonů	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
		Kontrola ovládání čerpadel	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
		Kontrola čidel	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
		Expanzní systém, tlak	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
		Kontrola řízení kotlů	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
	ÚT SO3, SO5	Kontrola parametrů řídicího systému	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
		Kontrola spínání kotlů	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
	VZT1 šatny	Kontrola parametrů řídicího systému	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
		Kontrola regulace vodního ohřevu	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
		Kontrola spínání vent., čerpadla, kotle	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
	VZT2 jídelna	Kontrola parametrů řídicího systému	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
		Kontrola regulace vodního ohřevu	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
		Kontrola spínání vent., čerpadla, kotle	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
	VZT5 sklad převedčnicků	Kontrola parametrů řídicího systému	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
		Kontrola regulace ohřevu	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
	VZT6 šatny	Kontrola parametrů řídicího systému	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
		Kontrola regulace ohřevu	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
	VZT7 odtah diesel	Kontrola spínání ventilátoru	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
	VZT10 mycí box	Kontrola parametrů řídicího systému	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
		Kontrola regulace vodního ohřevu	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
		Kontrola spínání vent., čerpadla, kotle	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
	VZT11 montážní jáma	Kontrola parametrů řídicího systému	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
		Kontrola spínání ventilátorů	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
	Vyrovňovací a doplňovací zařízení 250 HDO - kotelna	Roční prohlídka-záruční servis, pozáruční servis	1	1	2 337,60 Kč	2 337,60 Kč	2 828,50 Kč
	Brilon Neutra - kotelna	Roční prohlídka- záruční, pozáruční servis, kontrola pH, případná výměna neutralizačního granulótu	1	1	2 337,60 Kč	2 337,60 Kč	2 828,50 Kč
	úpravny vody AQUA PRODUCT DK39, čerpadlo HC997-1A - kotelna	Roční prohlídka-záruční, pozáruční servis	1	1	2 337,60 Kč	2 337,60 Kč	2 828,50 Kč
odborná kontrola//servisní prohlídka (v rozsahu nutném dle výkonu zař./kotelny)	kotelna III. kategorie	Odborná prohlídka kotelny dle vyhlášky č.91/1993 Sb., v platném znění, §16	1	1	4 450,00 Kč	4 450,00 Kč	5 384,50 Kč
		Roční prohlídka kotlů Buderus Logamax plus GB162- záruční, pozáruční servis (obecně kotle nad 50 kW), prohlídka v rozsahu kotelny III. kategorie	2	1	3 417,60 Kč	6 835,20 Kč	8 270,59 Kč
	objekty A B C	Roční prohlídka kotlů Buderus UO 12-24 - pozáruční servis (obecně kotle do 25 kW)	2	1	2 577,60 Kč	5 155,20 Kč	6 237,79 Kč
		Roční prohlídka kotlů Buderus UO 02-24 - pozáruční servis (obecně kotle do 25 kW)	2	1	2 577,60 Kč	5 155,20 Kč	6 237,79 Kč
		Roční prohlídka kotlů Buderus UO 12-24 K- pozáruční servis (obecně kotle do 25 kW)	1	1	2 577,60 Kč	2 577,60 Kč	3 118,90 Kč
odborná kontrola	domovní plynovod	Odborná kontrola plynovodu od HUP po koncová zařízení (pl. kotle)	1	1	1 497,60 Kč	1 497,60 Kč	1 812,10 Kč
revize	kotelna + budova	Revize elektro 5x rozváděč MaR + revize elektrické výstroje kotelny	6	1/5	2 940,00 Kč	3 528,00 Kč	4 268,88 Kč
	plynová kotelna + budovy A,B, C	Revize plynového zařízení (obecně kotle bez ohledu na výkon)	7	1/3	267,60 Kč	618,16 Kč	747,97 Kč
	domovní plynovod	Revize plynovodu od HUP po koncová zařízení (pl. kotle)	1	1/3	1 497,60 Kč	494,21 Kč	597,99 Kč

školení	nizkotlaká kotelna	Školení nizkotlaké kotelny	1	1	560,00 Kč	560,00 Kč	677,60 Kč
	tlakové nádoby	Školení obsluh dle vyhl. 18/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů	1	1/3	1 680,00 Kč	560,00 Kč	677,60 Kč
	plynové spotřebiče - budova	Školení obsluh plynových spotřebičů areálu dle vyhl. 21/1979 Sb ve znění pozdějších předpisů	1	1	537,60 Kč	537,60 Kč	650,50 Kč
celkem průměr za objekt vč. DPH / rok							56 506,96 Kč

Objekt: SO 01 - budova MPO, Hranečnick - strážní služba

činnost technologie	název zařízení - umístění	úkon	množství	četnost/rok 1/2 = 1x za 2 roky 1/3 = 1x za 3 roky a tp.	Jednotková cena (Kč/ks)	průměr bez DPH/rok	průměr vč DPH/rok
odborná kontrola//servisní prohlídka (v rozsahu nutném dle výkonu zař./kotelny)	kotelna	Roční prohlídka kotle WOLF CGB-11, 11kW	1	1	2 577,60 Kč	2 577,60 Kč	3 118,90 Kč
		Expanzní systém, tlak	1	1	657,60 Kč	657,60 Kč	795,70 Kč
servis	VZT budova	Kontrola parametrů řídicího systému	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
		Kontrola spínání vent. ,čerpadla	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
servis + kontrola těsnosti	klimatizace	Kontrola parametrů, vyčištění filtrů, kontrola vnitřních a venkovních jednotek vč. kontroly těsnosti chladivové cesty, kontrola registrů	3	1	1 548,00 Kč	4 644,00 Kč	5 619,24 Kč
odborná kontrola	domovní plynovod	Odborná kontrola plynovodu od HUP po koncová zařízení (pl. kotle)	1	1	1 497,60 Kč	1 497,60 Kč	1 812,10 Kč
revize	elektro MaR	Revizní zpráva elektro rozvaděč MaR a silový rozvaděč budovy SO 01	1	1/5	2 268,00 Kč	453,60 Kč	548,86 Kč
	plyn	Revize plynovodu od HUP po koncová zařízení (pl. kotle)	1	1/3	1 497,60 Kč	494,21 Kč	597,99 Kč
		Revize plynového zařízení (obecně kotle bez ohledu na výkon)	1	1/3	267,60 Kč	88,31 Kč	106,85 Kč
celkem průměr za objekt vč. DPH / rok							13 377,90 Kč

Objekt: SO 04 - budova MPO, Hranečnick - správa areálu - školení IZS

činnost technologie	název zařízení - umístění	úkon	množství	četnost/rok 1/2 = 1x za 2 roky 1/3 = 1x za 3 roky a tp.	Jednotková cena (Kč/ks)	průměr bez DPH/rok	průměr vč DPH/rok
odborná prohlídka + servis	Kotelna	Roční prohlídka kotle Wolf CGB-35, 33kW	1	1	2 577,60 Kč	2 577,60 Kč	3 118,90 Kč
		Kontrola ovládání ÚT a TUV	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
		Kontrola ovládání čerpadel	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
		Kontrola čidel	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
		Expanzní systém, tlak	1	1	657,60 Kč	657,60 Kč	795,70 Kč
		Kontrola řízení kotlů - regulace	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
servis	VZT budova	Kontrola parametrů řídicího systému	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
		Kontrola spínání vent. ,čerpádia	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
odborná kontrola	domovní plynovod	Odborná kontrola plynovodu od HUP po koncová zařízení (pl. kotle)	1	1	1 497,60 Kč	1 497,60 Kč	1 812,10 Kč
revize	elektro MaR	Revizní zpráva elektro - rozvaděč MaR a silový rozvaděč budovy SO 04 (1x za 5 let)	1	1/5	2 268,00 Kč	453,60 Kč	548,86 Kč
	plyn	Revize plynového zařízení (obecně kotle bez ohledu na výkon)	1	1/3	267,60 Kč	88,31 Kč	106,85 Kč
		Revize plynovodu od HUP po koncová zařízení (pl. kotle)	1	1/3	1 497,60 Kč	494,21 Kč	597,99 Kč
celkem průměr za objekt vč. DPH / rok							9 315,20 Kč

Objekt: SO 05 - budova MPO, Hranečnick

činnost technologie	název zařízení - umístění	úkon	množství	četnost/rok 1/2 = 1x za 2 roky 1/3 = 1x za 3 roky a tp.	Jednotková cena (Kč/ks)	průměr bez DPH/rok	průměr vč DPH/rok
odborná prohlídka + servis	kotelna, 2x kotle Baxi Duo	Kontrola parametrů řídícího systému	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
		Kontrola ovládání servopohonů	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
		Kontrola ovládání čerpadel	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
		Kontrola čidel	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
		Expanzní systém, tlak	1	1	657,60 Kč	657,60 Kč	795,70 Kč
		Kontrola řízení kotlů	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
servis	VZT budova	Kontrola parametrů řídícího systému	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
		Kontrola regulace vodního ohřevu	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
		Kontrola spínání vent. ,čerpadla	1	1	321,60 Kč	321,60 Kč	389,14 Kč
servis + kontrola těsnosti	klimatizace 7ks vnitřní 3 ks venkovní	Kontrola parametrů, vyčištění filtrů, kontrola vnitřních a venkovních jednotek vč kontrol těsnosti chladivových cest, kontrola registrů	10	1	1 548,00 Kč	15 480,00 Kč	18 730,80 Kč
odborná kontrola	domovní plynovod	Odborná kontrola plynovodu od HUP po koncová zařízení (pl. kotle)	1	1	1 497,60 Kč	1 497,60 Kč	1 812,10 Kč
revize	budova	Revizní zpráva rozváděč MaR + silový rozvaděč budovy SO 05	1	1/5	2 268,00 Kč	453,60 Kč	548,86 Kč
		Revizní zpráva rozváděče MaR	1	1/5	2 268,00 Kč	453,60 Kč	548,86 Kč
		Revize plynovodu od HUP po koncová zařízení (pl. kotle)	1	1/3	1 497,60 Kč	494,21 Kč	597,99 Kč
		Požární klapky - periodičnost pravidelné kontroly, údržby a přezkoušení funkceschopnosti 1 x za 6 měsíců. Po roce užívání 1 x za 12 měsíců.	5	1	348,00 Kč	1 740,00 Kč	2 105,40 Kč
		Požární ucpávky - dle vyhlášky 246/2001 Sb. zařízení podléhá každoroční kontrole	17	1	216,00 Kč	3 672,00 Kč	4 443,12 Kč
		Požární ucpávky NN - dle vyhlášky 246/2001 Sb. zařízení podléhá každoroční kontrole	12	1	216,00 Kč	2 592,00 Kč	3 136,32 Kč
		Revize plynového zařízení (obecně kotle bez ohledu na výkon)	2	1/3	267,60 Kč	176,62 Kč	213,71 Kč

Objekt: SO 06 - budova MPO, Hranečnick - sklad humanitární pomoci PIO

činnost technologie	název zařízení - umístění	úkon	množství	četnost/rok 1/2 = 1x za 2 roky 1/3 = 1x za 3 roky a tp.	Jednotková cena (Kč/ks)	průměr bez DPH/rok	průměr vč DPH/rok
odborná prohlídka + servis	kotelna, kotle WOLF CGB-50, domovní plynovod	Roční prohlídka kotle WOLF CGB-50, 47kW	1	1	2 577,60 Kč	2 577,60 Kč	3 118,90 Kč
		Expanzní systém, tlak, regulace	1	1	657,60 Kč	657,60 Kč	795,70 Kč
odborná kontrola		Odborná kontrola plynovodu od HUP po koncová zařízení (pl. kotle)	1	1	1 497,60 Kč	1 497,60 Kč	1 812,10 Kč
revize		Revizní zpráva rozváděč MaR + silový rozváděč budovy SO 06	1	1/5	2 268,00 Kč	453,60 Kč	548,86 Kč
		Revize plynového zařízení (obecně kotle bez ohledu na výkon)	1	1/3	267,60 Kč	88,31 Kč	106,85 Kč
		Revize plynovodu od HUP po koncová zařízení (pl. kotle)	1	1/3	1 497,60 Kč	494,21 Kč	597,99 Kč
celkem průměr za objekt vč. DPH / rok						5 768,92 Kč	6 980,39 Kč

Objekt: SO 06 - celý areál Hranečnick

činnost technologie	název zařízení - umístění	úkon	množství	četnost/rok 1/2 = 1x za 2 roky 1/3 = 1x za 3 roky a tp.	Jednotková cena (Kč/ks)	průměr bez DPH/rok	průměr vč DPH/rok
odborná kontrola	areálový STL plynovod	Odborná kontrola plynovodu od HUP po koncová zařízení (pl. kotle)	1	1	1 617,60 Kč	1 617,60 Kč	1 957,30 Kč
revize		Revizní zpráva areálového plynovodu od HUP (v oplocení areálu) po HUP všech objektů areálu	1	1/3	5 997,60 Kč	1 979,21 Kč	2 394,84 Kč
odborná prohlídka	kotle BAXI	Roční prohlídka kotle BAXI S.p.A LUNA DUO-TEC MP+ 1.50	2	1	2 685,00 Kč	5 370,00 Kč	6 497,70 Kč

školení obsluh	tlakových nádob	Školení dle vyhl. 18/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů	1	1/3	1 680,00 Kč	560,00 Kč	677,60 Kč
	areál Hranečník - veškerá plyn. zařízení	Školení obsluh plynových spotřebičů dle vyhl. 21/1979 Sb ve znění pozdějších předpisů	1	1	537,60 Kč	537,60 Kč	650,50 Kč
celkem průměr za objekt vč. DPH / rok							12 177,93 Kč

Objekt: sklad Hrabůvka, Hasičská 34

činnost technologie	název zařízení - umístění	úkon	množství	četnost/rok 1/2 = 1x za 2 roky 1/3 = 1x za 3 roky a to.	Jednotková cena (Kč/ks)	průměr bez DPH/rok	průměr vč DPH/rok
odborná a servisní prohlídka	kotelna	Roční prohlídka kotle WOLF NG ZE 48 ART v.č. 746 642	1	1	2 577,60 Kč	2 577,60 Kč	3 118,90 Kč
		Roční prohlídka kotle WOLF NG ZE 48 ART NR v.č. G 1200047/9345	1	1	2 577,60 Kč	2 577,60 Kč	3 118,90 Kč
		Expanzní systém, tlak, regulace	1	1	657,60 Kč	657,60 Kč	795,70 Kč
odborná kontrola	domovní plynovod	Odborná kontrola plynovodu od HUP po koncová zařízení (pl. kotle)	1	1	1 497,60 Kč	1 497,60 Kč	1 812,10 Kč
revize	kotelna , domovní plynovod	Revize elektrické výstroje kotelny	1	1/3	2 268,00 Kč	748,44 Kč	905,61 Kč
		Revize plynového zařízení (obecně kotle bez ohledu na výkon)	2	1/3	267,60 Kč	176,62 Kč	213,71 Kč
		Revize plynovodu od HUP po koncová zařízení (pl. kotle)	1	1/3	1 497,60 Kč	499,20 Kč	604,03 Kč
školení obsluh	plynové spotřebiče v budově	Školení obsluh plynových spotřebičů areálu dle vyhl. 21/1979 Sb ve znění pozdějších předpisů	1	1	537,60 Kč	537,60 Kč	650,50 Kč
celkem průměr za objekt vč. DPH / rok							11 219,43 Kč

Objekt: IVC Slezská Ostrava, Čs. armády

činnost technologie	název zařízení - umístění	úkon	množství	četnost/rok 1/2 = 1x za 2 roky 1/3 = 1x za 3 roky a to.	Jednotková cena (Kč/ks)	průměr bez DPH/rok	průměr vč DPH/rok
odborná kontrola/ servisní prohlídka	kotelna	Roční prohlídka kotle (VIESSMANN typ VIOTODENS 200 WBC, s jmenovitým tepelným výkonem 42,5 kW	2	1	2 577,60 Kč	5 155,20 Kč	6 237,79 Kč
		Expanzní systém	2	1	825,60 Kč	1 651,20 Kč	1 997,95 Kč
odborná kontrola	PBZ	Kontrola požárních ucpávek dle vyhlášky 246/2001 Sb.	8	1	225,00 Kč	1 800,00 Kč	2 178,00 Kč
	MaR VZT (učebna v 1. NP vzhodu vpravo, hl. garáž vpravo, menší garáž vzhodu vlevo)	Kontrola parametrů řídicího systému, ovládání, koncových prvků	3	1	1 950,00 Kč	5 850,00 Kč	7 078,50 Kč
	domovní plynovod	Odborná kontrola od HUP po koncová zařízení plynového kotle	1	1	2 500,80 Kč	2 500,80 Kč	3 025,97 Kč
školení obsluh	plynové spotřebiče areálu	Školení dle vyhl. 21/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů	1	1/3	1 680,00 Kč	560,00 Kč	677,60 Kč
	tlakové nádoby	Školení dle vyhl. 18/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů	1	1/3	1 680,00 Kč	560,00 Kč	677,60 Kč
odborná kontrola/ servisní prohlídka	ohřívací jednotka	Ohřívací jednotka vzduchotechnického zařízení s tlakovým plynovým hořákem WEISHAUP-WG 10/1-C, typ MTP 25-1000/MTP-V-37, vyr.č. 4103 o celkovém jmenovitým výkonem 47 kW	2	1	3 897,48 Kč	7 794,96 Kč	9 431,90 Kč
revize	plyn	Revize plynovodu od HUP po koncová zařízení plynového kotle	1	1/3	4 136,86 Kč	1 365,16 Kč	1 651,85 Kč
		Revize rozvodu plynu	1	1	515,00 Kč	515,00 Kč	623,15 Kč
		Revize plynového zařízení II	2	1/3	405,00 Kč	270,00 Kč	326,70 Kč
		Revize plynového zařízení	2	1/3	387,60 Kč	258,40 Kč	312,66 Kč
celkem průměr za objekt vč. DPH / rok							34 219,67 Kč

Cenová nabídka celkem bez DPH:

Cenová nabídka celkem vč DPH:

148 630,92 Kč

179 843,41 Kč

Pravidelné servisní prohlídky, odborné kontroly a revize budou prováděny v rozsahu nutném dle aktuálně platné legislativy, platných ČSN a TPG. V ceně je zahrnuta garance pohotovosti s povinností nastoupit k odstranění poruchy do 24 hodin od nahlášení, přičemž vybraný dodavatel bude provádět opravy do maximálního finančního limitu ve výši 12.397,- Kč bez DPH za jeden kalendářní rok a za jedno místo plnění.

