

Váš dopis zn.:

Ze dne:

EMBITRON s.r.o.

Naše značka: 2022/6137/HL

Vochoň 290

Datum: 20. 9. 2022

330 23 Vochoň

Vyřizuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objednávka č. 269/Pet/22

Na základě servisní smlouvy ze dne 23.10.2015 a cenové nabídky z 8.9.2022 objednááme u Vás opravu Extremitéru, výrobní číslo 0035, inventární číslo 169600 z pavilonu V. Cena opravy v nabídce je 105 642,-- Kč bez DPH.

Žádáme o provedení opravy do konce října 2022.

Závada: prasklá příruba aplikačního válce pro vkládání končetin a nefunkční řídicí počítač.

Předem děkujeme

S pozdravem

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

