



POPIS PŘÍPRAVY STÁVAJÍCÍHO SPORTOVIŠTĚ PRO POLOŽENÍ NOVÉHO POVRCHU

Stávající povrch bude v celé ploše očištěn tlakovou vodou, prosedlá a poškozená místa budou opravena

Budou opravena zaústění všech dešťových svodů při fasádách vnitrobloku, poškozené gajgry budou opraveny nebo vyměněny

Bude zrevidován okapový chodník z betonové dlažby po obvodě sportoviště, povrch bude očištěn tlakovou vodou a ošetřen proti prorůstání travou, nerovnosti horního líce dlažby v návaznosti na stávající sportovní povrch budou srovnány do úrovně horního líce stávajícího sportovního povrchu

Budou zrevidovány stávající basketbalové konstrukce, pouzdra a konstrukce sloupků pro odbíjenou a nohejbal

Budou zrevidovány a vyčištěny stávající liniová odvodnění, poškozené části budou opraveny nebo vyměněny, budou doplněny chybějící krycí mřížky a poškozené vyměněny,

V ploše nově navrženého umělého sportovního povrchu BERGO ULTIMATE bude položena polypropylénová geotextilie dle doporučení jejího dodavatele

Bude upraven poklop stávající dešťové kanalizace pro položení nového rozebiratelného sportovního povrchu

POZNÁMKA:

projektant doporučuje před zpracováním nabídek podrobnou prohlídku stavebními firmami, které se zúčastní výběrového řízení



výrobce	investor	projekt	podpis
Investor: ZŠ Tusarova, Tusarova 790/21, 170 00 Praha 7			
objekt dokumentace	datum	PO - výše řízení	
Rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště	07.2022		
ZŠ Tusarova, Tusarova 790/21, 170 00 Praha 7	1:100		
formát	444		
Předmět dokumentace	část dokumentace	číslo výkresu	
Předmět: Pádorys víceúčelového hřiště, stávající stav s popisem poruch a potřebných úprav pro nový povrch	D	01	