

Výzva k plnění č. 4 k rámcové dohodě Čj. MO 181868/2021-2298

Česká republika – Ministerstvo obrany, organizační složka státu

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zastoupená: velitel VÚ 2298 Chrudim
plukovník gšt. Mgr. Róbert Dziak, MSS

Se sídlem na adrese:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka:

Zástupce kupujícího oprávněný

jednat ve věcech technických:

Telefonické a faxové spojení:

Zástupce kupujícího oprávněný

jednat ve věcech smluvních:

Telefonické a faxové spojení:

e-mail:

Adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „objednatel“)

MarS a.s.

Se sídlem:

Zapsaná:

IČ:

DIČ:

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Datová schránka:

Zástupce kupujícího oprávněný

jednat ve věcech technických:

Telefonické a faxové spojení:

e-mail:

Adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „poskytovatel“)

Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694
velitel VÚ 2298 Chrudim
plukovník gšt. Mgr. Róbert Dziak, MSS
Obce Ležáků 14, 537 01 Chrudim

Okružní II 239, 569 43 Jevíčko
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
Hradci Králové oddíl, spisová značka B 2233
48152366
CZ48152366
Ing. Svatoslav Marek, předseda představenstva

Objednávám u Vás opravy padáků a dodání následujícího spotřebního materiálu k padákům dle tabulky níže:

Poř. Č.	Předmět plnění	počet	MJ	Cena celkem bez DPH	DPH (%)	Cena celkem s DPH
1.	Vak vrchlíku VV-041/3NL (KE KOMPLETU M291)	5	ks			
2.	Konce volné VK-33/430/17 Jh (KE KOMPLETU HOP 175 A HOP 200)	2	páry			
3.	Uvolňovač U-053 odhozu (KE KOMPLETŮM M 291, M 282, MARS-14, HOP 175, HOP 200)	3	ks			
4.	Nůž NK-T01 S LEMOVKOU (KE KOMPLETU ZVP 80.08A)	20	ks			

5.	Přístroj zabezpečovací m2 multi (KE KOMPLETŮM M 291, MARS-14, HOP 175, HOP 200)	16	ks	
6.	PIN UVOLŇOVACÍ K OVP 12 SL-1	10	párů	
7.	Popruh 367528446 khaki 44 mm (popruh na postroj k OVP 12 SL-1)	30	m	
8.	Šňůra DACRON 3511-900 RED (řídící šňůra k ke kompletu M-291)	50	m	
9.	Šňůra HMA 700 lb (řídící šňůra k ke kompletu MarS-14)	100	m	
10.	OVP-12 SL-1 VL-035-1 - poškozená karabina - výměna karabiny; VV-037-3 - pošk. pryž. kroužky (menší) - výměna, pošk. pryž. kroužky (větší) - výměna; SŠ-031-1 - poškozené - nová součást; SO-001-2 - bez závad; V-047-3 - bez závad; šňůry - poškozená řídící š. (2600) - výměna, poškozená řídící š. DACRON - výměna, poškozená nosná šňůra - výměna; volné konce - poškozené - neopravují se - nová součást; PS-026- 4 - poškozený hl. popruh - neopravuje se - nová součást; OP-059-3 - hodně poškozený - neopravuje se - nová součást; SPP-001-2 - poškozené - neopravují se - nová součást; G-185- 3 - napárané šití - doplňák; Uvolň. PINY - bez závad; ŘP-002 - poškozené - neopravují se - nová součást	1	ks	
11.	OVP-12 SL-1 VL-035-1 - díry na krytu jehly - výměna krytu; VV-037-3 - pošk. pryž. kroužky (menší) - výměna, pošk. pryž. kroužky (větší) - výměna, dírký na ochranném rukávu - zašití; SŠ-031-1 - bez závad; SO-001-2 - bez závad; V-047-3 - díra (tkanina) - záplata na díl, poškozený díl č.2 - výměna dílu, poškozený díl č.3 - výměna dílu, poškozený díl č.5 - výměna dílu, poškozený díl č.6 - výměna dílu, vytažená nit na švu - doplňák; šňůry - poškozená řídící š. (910, 1300, 2600) - výměna; volné konce - díry lem. u D-obloučků - výměna PS-026-4 - vytržená etiketa - přišít OP- 059-3 - poškozené pryž. kroužky - výměna, poškozené šň. očko - výměna očka; SPP-001-2 - bez závad; G-185-3 - díra - záplata; Uvolň. PINY - bez závad; ŘP-002 - bez závad	1	ks	

12.	<p>OVP-12 SL-1 [REDACTED]</p> <p>VL-035-1 - díry na krytu jehly - výměna krytu; VV-037-3 - pošk. pryž. kroužky (menší) - výměna; pošk. pryž. kroužky (větší) - výměna; SŠ-031-1 - bez závad; SO-001-2 - bez závad; V-047-3 - díra (tkanina) - záplata na díl, poškozený díl č.3 - výměna dílu, poškozený díl č.4- výměna dílu; šňůry - poškozená řídicí š. (1300, 2600) - výměna, poškozená řídicí š. DACRON - výměna, poškozená nosná šňůra - výměna; volné konce - díry lem. u D-obloučků - výměna; PS-026-4 - vytržená etiketa - přišít, špinavý - vyčistit; OP-059-3 - poškozené pryž. kroužky - výměna; poškozené šň.očko - výměna očka; SPP-001-2 - špinavé - vyčistit; G-185-3 - díra - záplata; Uvolň. PINY - bez závad; ŘP-002 - bez závad</p>	1	ks	[REDACTED]
13.	<p>OVP-12 SL-1 [REDACTED]</p> <p>VL-035-1 - díry na krytu jehly - výměna krytu; VV-037-3 - pošk. pryž. kroužky (menší) - výměna; pošk. pryž. kroužky (větší) - výměna; SŠ-031-1 - bez závad; SO-001-2 - poškozené - neopravuje se - nová součást; V-047-3 - díra (tkanina) - záplata na díl, poškozený díl č.3 - výměna dílu, špinavý - vyčistit, poškozená síť (1 pole) - nadstavení sítě; šňůry - poškozená krkovaná šňůra - výměna, poškozená řídicí š. (1300) - výměna, napárané šití - zašít, poškozená nosná šňůra - výměna; volné konce - díry lem. u D-obloučků - výměna, napárané šití - zašít; PS-026-4 - bez závad; OP-059-3 - poškozené pryž. kroužky - výměna, poškozené šň.očko - výměna očka; SPP-001-2 - nedodáno G-185-3 - díra - záplata, napárané šití - doplněk; Uvolň. PINY - bez závad; ŘP-002 bez závad</p>	1	ks	[REDACTED]
14.	<p>OVP-12 SL-1 [REDACTED]</p> <p>VL-035-1 - bez závad; VV-037-3 - pošk. pryž. kroužky (menší) - výměna, pošk. pryž. kroužky (větší) - výměna, dírky na ochranném rukávu - zašít; SŠ-031-1 - bez závad; SO-001-2 - bez závad; V-047-3 - díra (tkanina) - záplata na díl; šňůry - poškozená řídicí š. (910,2600) - výměna; volné konce - díry lem. u D-obloučků - výměna; PS-026-4 - vytržená etiketa - zašít, špinavý - vyčistit OP-059-3 - poškozené pryž. kroužky - výměna, poškozené šň.očko - výměna očka; SPP-001-2 - bez závad; G-185-3 - díra - záplata, napárané šití - doplněk; Uvolň. PINY - bez závad; ŘP-002 - bez závad</p>	1	ks	[REDACTED]

15.	<p>OVP-12 SL-1 ██████████</p> <p>VL-035-1 - nedodáno; VV-037-3 - pošk. pryž. kroužky (menší) - výměna, pošk. pryž. kroužky (větší) - výměna, pošk. lemovka - záplata, dírky na ochranném rukávu - zašítí; SŠ-031-1 - nedodáno; SO-001-2 - bez závad; V-047-3 - díra (tkanina) - záplata na díl, poškozený díl č.1 - výměna dílu, napárané šití - zašítí; šňůry - poškozená řídicí š. (2600) - výměna, poškozená nosná šňůra - výměna; volné konce - špatná lem. U D-obloučků - výměna, napárané šití u kapsičky - zašítí; PS-026-2 - bez závad; OP-059-3 - poškozené pryž. kroužky - výměna; poškozené šň.očko - výměna očka; SPP-001-1 - bez závad; G-185-1 - díra - záplata, napárané šití - doplňák; Uvolň. PINY - bez závad; ŘP-002 - bez závad</p>	1	ks			
16.	<p>ZVP-80.08A ██████████</p> <p>V-049-3 - bez závad; šňůry - bez závad; volné konce - bez závad; OP-060-2A - díra - záplata, poškozená kapsa uvolň. - výměna kapsy, poškozená chlopeň - výměna chlopně, špatné uzavírací očko - výměna, poškozené drátěné očko - výměna, přerušené šití - zašítí; PR-004-1 - poškozené - neopravuje se - nová součást; U-089 - poškozený - neopravuje se - nová součást; G-203-1A - bez závad</p>	1	ks			
17.	<p>ZVP-80.08A ██████████</p> <p>V-049-3 - bez závad; šňůry - špinavé - vyčistit volné konce - špatná karabina - výměna OP-060-2A - špatné uzavírací očko - výměna PR-004-1 - bez závad; U-089 - bez závad; G-203-1A - bez závad</p>	1	ks			
18.	<p>PZ-038 ██████████</p> <p>díra - záplata, poškození utahovací lemovky s přezkou - výměna lemovky a přezky, poškozená chlopeň - vrch. - výměna chlopně, přerušené šití - zašítí</p>	1	ks			
19.	<p>PZ-038 ██████████</p> <p>díra - záplata, poškození utahovací lemovky s přezkou - výměna lemovky a přezky, poškozená chlopeň - vrch. - výměna chlopně, přerušené šití - zašítí, poškození šň. očka - výměna, poškozená Alpin přezka - výměna</p>	1	ks			
20.	<p>PZ-038 ██████████</p> <p>díra - záplata, poškození utahovací lemovky s přezkou - výměna lemovky a přezky, poškozená chlopeň - vrch. - výměna chlopně, přerušené šití - zašítí, poškození šň. očka - výměna, poškození gumičky velké - výměna</p>	1	ks			

21.	PZ-038 [REDACTED] díra - záplata, poškození utahovací lemovky s přezkou - výměna lemovky a přezky, poškozená chlopeň - vrch. - výměna chlopně, přerušené šití - zašití	1	ks			
22.	PZ-038 [REDACTED] díra - záplata, poškození utahovací lemovky s přezkou - výměna lemovky a přezky, poškozená chlopeň - vrch. - výměna chlopně, přerušené šití - zašití, poškození šň. očka - výměna, poškození gumičky velké - výměna, poškozená průchodka - výměna	1	ks			
23.	PZ-038 [REDACTED] díra - záplata, poškození utahovací lemovky s přezkou - výměna lemovky a přezky, poškozená chlopeň - vrch. - výměna chlopně, přerušené šití - zašití, poškození gumičky velké - výměna	1	ks			
24.	PZ-038 [REDACTED] díra - záplata, poškození utahovací lemovky s přezkou - výměna lemovky a přezky, poškozená chlopeň - vrch. - výměna chlopně, přerušené šití - zašití	1	ks			
25.	PZ-038 [REDACTED] díra - záplata, poškození utahovací - výměna lemovky, lemovky s přezkou - výměna přezky, poškození gumičky velké - výměna	1	ks			
26.	PZ-038 [REDACTED] díra - záplata, poškození utahovací lemovky s přezkou - výměna lemovky a přezky	1	ks			
27.	PZ-038-1 [REDACTED] poškození utahovací lemovky s přezkou - výměna lemovky a přezky, přerušené šití - zašití, poškozená chlopeň - vrch. - výměna chlopně	1	ks			
28.	PZ-038-1 [REDACTED] poškozená chlopeň - vrch. - výměna chlopně, poškozený PIN - výměna, poškozená poutka na PIN - výměna, díra - záplata, poškození gumičky malé - výměna, poškození šň. očka - výměna, poškození utahovací lemovky s přezkou - výměna lemovky a přezky, přerušené šití - zašití, poškození šň. Očka SO-10 - výměna	1	ks			
29.	Nůž NK-T01 vytržené patenty z lemovky - výměna lemovky, nýt. Knoflíky	1	ks			

30.	NSV-12 [redacted] 1x dno záplata, ZP-003 chybí 1/2, SL-012 výměna H-395, SL-013 nastavení	1	ks	
31.	NSV-12 [redacted] záplata - chlopeň, 1x lem s patentem, 1x připojovací popruh výměna, PS-063 - 1x výměna popruhu, oprava lemování, SPP-022 - 1 poškozený - výměna	1	ks	
32.	NSV-12 [redacted] oprava sešití základny, SL-012A - výměna	1	ks	
33.	NSV-12 [redacted] 1x nastavení podélného popruhu, U-088-1 - výměna lemovky pinu	1	ks	
34.	NSV-12 [redacted] záplata chlopně, 1x patent, dno 3x záplata	1	ks	
35.	NSV-12 [redacted] prodřený popruh, 3x záplata dno	1	ks	
36.	NSV-12 [redacted] prošití dna, 1x pružkové poutko, PS-063 - prošití, 1x záplata, LK-001 - výměna	1	ks	
37.	NSV-12 [redacted] oprava dna, SPP-022 chybí - nový	1	ks	
38.	NSV-12 [redacted] LK-001 výměna	1	ks	
39.	m2 (student) [redacted] výměna cutteru	1	ks	
40.	NSV-12 [redacted] oprava otvorů popruhů příčných, 1x patent, prošití légy	1	ks	
41.	NSV-12 [redacted] oprava otvorů popruhů příčných, oprava kapsy	1	ks	
42.	NSV-12 [redacted] oprava otvorů popruhů příčných, 1x patent, oprava dna + vyčištění zabláceného NSV-12	1	ks	
43.	NSV-12 [redacted] prodřený popruh s patenty + popruh trojúhelníku, oprava krycí chlopně, 3x lemovka patentu, 1x patent, prošití kapsy, SO-014 2x výměna	1	ks	

44.	OVP-12 SL-1 VV-037-3 - pošk. pryž. kroužky (menší) - výměna 18ks, pošk. pryž. kroužky (větší) - výměna 6 ks; V-047-3 - díra (tkanina) - záplata na díl, napárané šití na krk. šňůr. - zašít; šňůry - poškozená nosná šňůra - výměna; volné konce - díry lem. u D-obloučků - výměna; PS-026-4 - vytržená etiketa - výměna; OP-059-3 - poškozené pryž. kroužky - výměna, poškozené šň.očko - výměna očka; G-185-3 - díra - záplata, špatný aretovací díl - výměna	1	ks			
45.	PZ-038 díra - záplata; poškození utahovací lemovky s přezkou - výměna lemovky, výměna přezky; poškozená chlopeň vrch. - výměna chlopně; přerušené šití - zašít; poškozený PIN - výměna PINU; díra na popruhu - výměna popruhu	1	ks			
46.	PZ-039 díra - záplata; poškození utahovací lem. - výměna lemovky; přerušené šití - zašít	1	ks			
Cena celkem bez DPH a s DPH				522 273,00 Kč	631 950,33 Kč	

Celková cena výzvy plnění činí 631 950,33 Kč včetně DPH (slovy: šestsetřicetjednatisícdevětsetpadesát 33/100 korun českých). Celková cena výzvy bez DPH činí 522 273,00 Kč.

Ustanovení o zárukách za jakost, vadách, reklamaci, smluvních pokutách, úrocích z prodlení a dalších podmínkách provedení díla vycházejí z ustanovení rámcové dohody Čj. MO 181868/2021-2298.

Zahájení provádění díla bude zahájeno po oboustranném podpisu Výzvy k plnění RD (objednávky). Dokončení realizovat nejpozději do 18.11. 2022.

Tato výzva obsahuje 7 stran. Pokud nebude výzva potvrzena oběma smluvními stranami, jedná se o jednostranný právní úkon, jehož plnění není vymahatelné.

V Chrudimi, dne
Za objednatele:

plukovník gšt. Mgr. Róbert Dziak, MSS
velitel VÚ 2298

V Jevíčku, dne
Za zhotovitele:

**Ing. Svatoslav
Marek**

Ing. Svatoslav Marek
jednatel

Digitálně podepsal Ing. Svatoslav
Marek
Datum: 2022.09.26 13:13:16
+02'00'