



Sekce vyzbrojování a akvizic MO

odbor logistiky, zabezpečení a podpory

náměstí Svobody 471/4, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. MO 81294/2017-1350

Výtisk číslo: 2

Počet listů: 2

Přílohy: 4/17

Vojenský technický ústav, s.p.

odštěpný závod VTÚPV

Víta Nejedlého 691

682 01 Vyškov

Výzva k provedení běžné opravy č. 175420122

Veřejný zadavatel Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, jejímž jménem jedná ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory sekce vyzbrojování a akvizic MO JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ na adrese Sekce vyzbrojování a akvizic MO, odbor logistiky, zabezpečení a podpory, nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 (dále jen „objednatel“), Vás vyzývá podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 165410163 (dále jen „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými

k provedení běžné opravy

na základě veřejné zakázky „T-815 Multilift – opravy a udržování“ (dále jen „Výzva k BO“) dle požadavkových listů 30/2017 až 33/2017, které jsou přílohami této výzvy. Souhrn požadavkových listů je uveden v následující tabulce:

PL č.	Typ techniky	Registrační značka	Útvar zařízení	Celková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková nabídková cena v Kč s DPH
30/2017	T-815 8x8 Multilift MKIV	298-77-43	VÚ 551240 Lázně Bohdaneč	278 341,29	336 792,96
31/2017	T-815 8x8 Multilift MKIV	025-32-79	VÚ 7935 Jince	45 945,20	55 593,69
32/2017	T-815 8x8 Multilift MKIV	025-32-31	VÚ 325505 Lipník nad Bečvou	13 880,40	16 795,29
33/2017	T-815 8x8 Multilift MKIV	539-11-32	VÚ 2427 Sedlec - Včernice	680 332,20	823 201,96

Nabídková cena celkem 1 232 383,90 Kč s DPH.

(slovy: jedenmiliondvěstětřicetdvatisetřistaosmdesátřti/90 korun českých).

Celková nabídková cena bez DPH činí 1 018 499,09 Kč, sazba DPH 21 % činí 213 884,81 Kč.

Žádám Vás o potvrzení obou výtisků a zaslání výtisků č. 2 této Výzvy k BO v souladu s čl. VII. odst. 6. bod 6.1. smlouvy na adresu:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor logistiky, zabezpečení a podpory
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Zhotovitel zahájí provedení díla po písemném potvrzení Výzvy k BO a ukončí do 90 pracovních dnů po písemném potvrzení této výzvy.


Kontaktní osoba: Ing. Pavel Hradecký, telefon č. 973 215 085, fax. č. 973 214 685

ve Vyškově dne 9. května 2017

V Praze dne 2. května 2017

Ředitel
Vojenského technického ústavu, s.p.
Mgr. Jiří PROTIVA

Ředitelka
odboru logistiky, zabezpečení a podpory
sekce vyzbrojování a akvizic MO
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ



MINISTERSTVO OBRANY
SEKCE VYZBROJOVÁNÍ A AKVIZIC -13-

MO - SVA
Došlo: 12 -05- 2017 listů:

POŽADAVKOVÝ LIST č. 30/2016
vystavený podle smlouvy č. 165410163

Typ/modifikace techniky:	AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV	Nákladové středisko: 551240 Adresa: Lázně Bohdaneč Provozovatel techniky: brig. gen. Ing. Jaroslav Trkal
Registrační značka:	298-77-43 <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>
Rok výroby:	1994	pověřená osoba provozovatele: Ing. Zdeněk Svoboda, 973 244 540 <i>hodnost, titul, jméno, příjmení - telefon:</i>

Popis závady, dokumentace k odstranění závady:

Popis závady:
Přezutí 12 ks pneumatik (pneu.vlastní).
Vymezení vůle v předních kolech.

Dokumentace k odstranění závady:
(dále potřeby dodávat i výpis z Mazačního plánu příslušného typu vozidla)

Požadavek na provedení defektace: U útvaru U zhotovitele **Neprovádět***

Požadavek na místo provedení opravy: U útvaru U zhotovitele*

Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:

Požadovaný termín/dobu/ provedení díla:

Doplňující informace (požadavky):

Zástupce objednatele pro věci technické:

Číslo telefonu: 973 230 537
e-mail: j.opravy@seznam.cz

.....
[Redacted Signature]

kpt. Bc. Jan Salaba



.....
hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis

* *nahraditel se škrtněte*

CENOVÁ NABÍDKA č. 030/2017
Požadavkový list č. 30/2017, Výzva č. 165420082

Popis provádění díla:

Místo provedení BO:

VTÚPV Vyškov

Termín (doba) ukončení provedení díla:

do 90 pracovních dnů po obdržení Výzvy k provedení BO

Technická dokumentace zhotovitele číslo: dle přílohy č. 10 SoD č. 165410163

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní úkony:	Dle přílohy na samostatném listu			208 080,00
Materiálové náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			47 961,50
Kooperace:	Dle přílohy na samostatném listu			2 640,00
Ostatní náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			19 659,79
Celkem bez DPH:				278 341,29
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní výkony:				0,00
Materiálové náklady:				0,00
Kooperace:				0,00
Ostatní náklady:				0,00
Celkem bez DPH:				0,00

Přehled úkonů – viz příloha

Nabídková cena celkem:

336 792,97 Kč s DPH

Nabídková cena celkem:


278 341,29 Kč bezDPH

DPH 21% činí:

58 451,67 Kč

Ve Vyškově dne:

21.4.2017


 d
 P
 zhotovitele/technický ústav, z.p.
 odšifrovací závod VTÚPV
 Víta Nejedlého 691
 682 01 Vyškov ①

Požadavek na SOJ:

~~Požadují odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu*~~


Požadují konečnou kontrolu *

Nepožadují*

* nehodící se škrtněte

Za správnost

Zástupce objednatele pro věci technické:



 LpT VAV S...

(titul, jméno, příjmení)

podpis a razítko

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: SOJ bude provedeno v požadovaném rozsahu

Číslo telefonu: 585 083 136

24.4.2017

Ing. JAROSLAV FORMÁNEK



.....
 hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis

CENOVÁ NABÍDKA č. 030/2017

Požadavkový list č. 30/2017, Výzva č. 165420082

KALKULACE

Položka	Příloha 9	BEZ DPH				CELKEM
		Materiál	Vlastní náklady	Kooperace	Subdodavatel	
A1	O 3		5760,00	2640,00		8400,00
A2			23040,00			23040,00
B1		1300	7200,00			8500,00
B2		1800	32400,00			34200,00
B3		814	1440,00			2254,00
B4		50	720,00			770,00
B5	ND 23	4160	2880,00			7040,00
B6	O 53	17472	13824,00			31296,00
B7		1235,8	17856,00			19091,80
B8			8640,00			8640,00
B9		384,8	4320,00			4704,80
B10		5529,68	23040,00			28569,68
B11		320,42	2160,00			2480,42
B12		67	2880,00			2947,00
B13		267	10080,00			10347,00
B14			16560,00			16560,00
B15		722,24	8640,00			9362,24
B16		300	2880,00			3180,00
B17		1549,56	1440,00			2989,56
B18		300	2880,00			3180,00
B19			4320,00			4320,00
B20		50	720,00			770,00
B21		1064	5040,00			6104,00
B22	O 23,25,26	10575	5760,00			16335,00
B23	O 35		720,00			720,00
B24			2880,00			2880,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
CELKEM:		47961,50	208080,00	2640,00	0,00	258681,50
Kontrolní součet:						258681,50
Ostatní náklady zhotovitele 7,6%						19659,79
CELKOVÁ CENA bez DPH						278341,29
CELKOVÁ CENA s DPH						336792,97

CENOVÁ NABÍDKA č. 030/2017

Požadavkový list č. 30/2017, Výzva č. 165420082

PŘEHLED ÚKONŮ

O - Oprava; ND-náhradní díl

Číslování shodné s protokolem z DEFEKTACE

Defektace dle požadavkového listu

- A1 Přezutí 12 ks pneumatik (pneu vlastní), lze nacenit mimo přílohu 9
- A2 Vymezení vůle ložisek předních kol, lze nacenit mimo přílohu 9
- Defektace ostatní zjištění**
- B1 Oprava ohlé střední příčky H rámu, lze nacenit pol. 3 přílohy 9 O
- B2 Rovnění celého H rámu, lze nacenit mimo přílohu 9
- B3 Výměna pravého zadního světla, lze nacenit mimo přílohu 9
- B4 Doplnění označení závěsu, lze nacenit mimo přílohu 9
- B5 Výměna blatníku 4 nápravy vlevo, lze nacenit pol. 23 přílohy 9 ND
- B6 Výměna tlumičů obou předních náprav, lze nacenit pol. 53 přílohy 9 O
- B7 Výměna čepu řízení včetně seřízení geometrie a sblíhavosti, lze nacenit mimo přílohu 9
- B8 Seřízení vůlí klíčů brzd, lze nacenit mimo přílohu 9
- B9 Výměna manžet brzdových válců zadních náprav, lze nacenit mimo přílohu 9
- B10 Výměna ochranných vaků všech polonáprav včetně objímek, lze nacenit mimo přílohu 9
- B11 Výměna motorku odstříkovačů, lze nacenit mimo přílohu 9
- B12 Výměna hadice turba, lze nacenit mimo přílohu 9
- B13 Výměna gufer náhonu hřídele ventilátoru, lze nacenit mimo přílohu 9
- B14 Přetěsnění příruby alternátoru, lze nacenit mimo přílohu 9
- B15 Přetěsnění všech vík ventilů, lze nacenit mimo přílohu 9
- B16 Výměna páhivových filtrů, lze nacenit mimo přílohu 9
- B17 Výměna ramínek stěračů, lze nacenit mimo přílohu 9
- B18 Výměna kapaliny posilovače spojky, lze nacenit mimo přílohu č. 9
- B19 Oprava poškozené elektroinstalace, lze nacenit mimo přílohu 9
- B20 Doplnění krytů mazniček, lze nacenit mimo přílohu 9
- B21 Oprava poškozené pístnice akčního členu ramene háku, lze nacenit mimo přílohu 9
- B22 Servis nastavby výměna oleje a filtrů, lze nacenit položky 23, 25,26 přílohy 9 a filtr 0506-015
- B23 Kontrola účinků brzd na válcové stolici, lze nacenit pol. 35 přílohy 9
- B24 Provedení kontroly SOJ, lze nacenit mimo přílohu 9

POŽADAVKOVÝ LIST č. 31/2016
vystavený podle smlouvy č. 165410163

Typ/modifikace techniky:	AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV	Nákladové středisko: 793500 Adresa: Jince Provozovatel techniky:
Registrační značka:	025-32-79	plk. gšt. Ing. Jan Třináctý <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>
Rok výroby:	2007	pověřená osoba provozovatele: prap. Lukáš Podhorník, 973 370 413 <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:</i>

Popis závady, dokumentace k odstranění závady:

Popis závady:
Opravy H-rámu.

Dokumentace k odstranění závady:
(dle potřeby dořadit i výpis z Mazačho plánu příslušného typu vozidla)

Požadavek na provedení defektace:

útvaru zhotovitele Neprovádět*

Požadavek na místo provedení opravy:

útvaru zhotovitele*

Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:

Požadovaný termín/doba/ provedení díla:

Doplňující informace (požadavky):

Zástupce objednatele pro věci technické:

Číslo telefonu: 973 230 537
e-mail: j.opravy@seznam.cz


kpt. Bc. Jan Salaba

.....
hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis

* nehodící se škrtněte

CENOVÁ NABÍDKA č. 031/2017
Požadavkový list č. 31/2017, Výzva č. 165420082

Popis provádění díla:

Místo provedení BO:

VTÚPV Vyškov

Termín (doba) ukončení provedení díla:

do 40 pracovních dnů po obdržení Výzvy k provedení BO

Technická dokumentace zhotovitele číslo:

dle přílohy č. 10 SoD č. 165410163

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní úkony:	Dle přílohy na samostatném listu			39 600,00
Materiálové náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			3 100,00
Kooperace:	Dle přílohy na samostatném listu			0,00
Ostatní náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			3 245,20
Celkem bez DPH:				45 945,20
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní výkony:				0,00
Materiálové náklady:				0,00
Kooperace:				0,00
Ostatní náklady:				0,00
Celkem bez DPH:				0,00

Přehled úkonů – viz příloha

Nabídková cena celkem:

55 593,69 Kč s DPH

Nabídková cena celkem:

45 945,20 Kč bez DPH


DPH 21% činí:

9

Ve Vyškově dne:

21.3.2017

Inženýr
Pověřovaný zhotovitele



Požadavek na SOJ:

~~Požadují odborný dozor nad jakostí a konečnou kontrolu.*~~

~~Požadují konečnou kontrolu.*~~

Nepožadují*

* nehodící se škrtněte

Za správnost

Zástupce objednatele pro věci technické:

Ing. Jan Štárek

(titul, jméno, příjmení)

podpis a razítko

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

SOJ nebudu

Číslo telefonu: 585 083 136

23.3.2017

ING. JAROSLAV FORMÁNEK

.....
 hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis



CENOVÁ NABÍDKA č. 031/2017

Požadavkový list č. 31/2017, Výzva č. 165420082

KALKULACE

Položka	Příloha 9	Materiál	BEZ DPH			CELKEM
			Vlastní náklady	Kooperace	Subdodavatel	
A1	O 3	1300	7200,00			8500,00
A2		1800	32400,00			34200,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
CELKEM:		3100,00	39600,00	0,00	0,00	42700,00
Kontrolní součet:						42700,00
Ostatní náklady zhotovitele 7,6%						3245,20
CELKOVÁ CENA bez DPH						45945,20
CELKOVÁ CENA s DPH						55593,69

CENOVÁ NABÍDKA č. 031/2017

Požadavkový list č. 31/2017, Výzva č. 165420082

PŘEHLED ÚKONŮ

O - Oprava; ND-náhradní díl

Číslování shodné s protokolem z DEFEKTACE

- A1 Oprava ohlé střední příčky H rámu pol. 3 příloha 9 O SOD
- A2 Rovnění celého H rámu, mimo přílohu 9

POŽADAVKOVÝ LIST č. 32/2016
vystavený podle smlouvy č. 165410163

Typ/modifikace techniky:	AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV	Nákladové středisko: 325505 Adresa: Lipník nad Bečvou Provozovatel techniky:
Registrační značka:	025-32-31	pplk. Ing. Zdeněk Fofonka <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>
Rok výroby:	2007	pověřená osoba provozovatele: nrtm. Antonín Jurečka, 973 428 013 <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:</i>
Popis závady, dokumentace k odstranění závady:		
<p>Popis závady: Výměna čelního skla.</p> <p>Dokumentace k odstranění závady: <i>(dle potřeby doplňovat i výpis z Mazacího plánu příslušného typu vozidla)</i></p>		
Požadavek na provedení defektace:	<input type="checkbox"/> útvaru	<input type="checkbox"/> zhotovitele <input type="checkbox"/> Neprovádět*
Požadavek na místo provedení opravy:	<input checked="" type="checkbox"/> útvaru	<input type="checkbox"/> zhotovitele*
Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:		
Požadovaný termín/doba/ provedení díla:		
Doplňující informace (požadavky):		
Zástupce objednatele pro věci technické:		
Číslo telefonu: 973 230 537 e-mail: j.opravy@seznam.cz		
		 kpt. Bc. Jan Sahařba <i>hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis</i>
* nevhodící se škrtněte		

CENOVÁ NABÍDKA č. 032/2017
Požadavkový list č. 32/2017, Výzva č. 165420082

Popis provádění díla:

Místo provedení BO:

VTÚPV Vyškov

Termín (doba) ukončení provedení díla:

do 40 pracovních dnů po obdržení Výzvy k provedení BO

Technická dokumentace zhotovitele číslo: **dle přílohy č. 10 SoD č. 165410163**

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní úkony:	Dle přílohy na samostatném listu			4 320,00
Materiálové náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			8 580,00
Kooperace:	Dle přílohy na samostatném listu			0,00
Ostatní náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			980,40
Celkem bez DPH:				13 880,40
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní výkony:				0,00
Materiálové náklady:				0,00
Kooperace:				0,00
Ostatní náklady:				0,00
Celkem bez DPH:				0,00

Přehled úkonů – viz příloha

Nabídková cena celkem:

16 795,28 Kč s DPH

Nabídková cena celkem:


13 880,40 Kč bez DPH

DPH 21% činí:

2 914,88 Kč

Ve Vyškově dne:

21.3.2017



Ing. Josef Zikmund
 Podpis a razítka zhotovitel

Požadavek na SOJ:

~~Požadují odborný dozor nad jakostí a konečnou kontrolou.*~~

~~Požadují konečnou kontrolou.*~~

Nepožadují*

* nehodící se škrtněte

Za správnost

Zástupce objednatele pro věci technické: *Ing. Jar. Formánek*



(titul, jméno, příjmení)

podpis a razítka

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: *SOJ nebudu provádět*

Číslo telefonu: *525 083 136*

23 3 2017

ING. JAROSLAV FORMÁNEK

(hodnost, titul, jméno, příjmení, razítka a podpis)



CENOVÁ NABÍDKA č. 032/2017

Požadavkový list č. 32/2017, Výzva č. 165420082

KALKULACE

Položka	Příloha 9	Materiál	BEZ DPH			CELKEM
			Vlastní náklady	Kooperace	Subdodavatel	
A1	O 32	8580	4320,00			12900,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
			0,00			0,00
CELKEM:		8580,00	4320,00	0,00	0,00	12900,00
Kontrolní součet:						12900,00
Ostatní náklady zhotovitele 7,6%						980,40
CELKOVÁ CENA bez DPH						13880,40
CELKOVÁ CENA s DPH						16795,28

CENOVÁ NABÍDKA č. 032/2017

Požadavkový list č. 32/2017, Výzva č. 165420082

PŘEHLED ÚKONŮ

O - Oprava; ND-náhradní díl

Číslování shodné s protokolem z DEFECTACE

AI Výměna čelního skla, těsnění, klínku, O - Příloha 9, položka 32

POŽADAVKOVÝ LIST č. 33/2016

vystavený podle smlouvy č. 165410163

Typ/modifikace techniky:	AUT.T8158X8MULTILIFTMKIV	Nákladové středisko: 242700 Adresa: Sedlec-Vicenice Provozovatel techniky: plk. gšt. Ing. Petr ČEPELKA, MSS <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i> pověřená osoba provozovatele: nrtm. Alexandr Maršálek, 973 437 854 <i>hodnost, titul, jméno, příjmení – telefon:</i>
Registrační značka:	539-11-32	
Rok výroby:	1998	
Popis závady, dokumentace k odstranění závady:		
Popis závady: Nefunkční motorová brzda Nefunkční vyhřívání zpětných zrcátek Nefunkční ventilátor topení Nesvítilí pozíčky a koncové osvětlení na straně spolujezdce. (Oprava elektroinstalace.) Špatná funkce posilovače řízení Špatný startér Nefunkční čidlo hladiny oleje (bliká červená kontrolka hladiny oleje) Nutná výměna skel na předních směrových světlech (oranžové barvy) Při studeném startu zaklepaní motoru Dokumentace k odstranění závady: <i>(dle potřeby dodávat i výpis z Mazačho plánu příslušného typu vozidla)</i>		
Požadavek na provedení defektace:	<input type="checkbox"/> útvaru	U zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/> Neprovádět*
Požadavek na místo provedení opravy:	<input type="checkbox"/> útvaru	U zhotovitele*
Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:		
Požadovaný termín/doba/ provedení díla:		
Doplňující informace (požadavky):		
Zástupce objednatele pro věci technické:		
Číslo telefonu: 973 230 537 e-mail: j.opravy@seznam.cz		 <i>hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis</i>

* nevhodící se škrtněte

CENOVÁ NABÍDKA č. 033/2017
Požadavkový list č. 33/2017, Výzva č. 165420082

Popis provádění díla:

Místo provedení BO:

VTÚPV Vyškov

Termín (dobu) ukončení provedení díla:

do 90 pracovních dnů po obdržení Výzvy k provedení BO

Technická dokumentace zhotovitele číslo:

dle přílohy č. 10 SoD č. 165410163

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladu:	Stručný popis	Jednotková cena	Jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní úkony:	Dle přílohy na samostatném listu			86 256,00
Materiálové náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			53 453,00
Kooperace:	Dle přílohy na samostatném listu			0,00
Ostatní náklady:	Dle přílohy na samostatném listu			48 053,20
Celkem bez DPH:				187 762,20
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní výkony:				492 570,00
Materiálové náklady:				0,00
Kooperace:				0,00
Ostatní náklady:				0,00
Celkem bez DPH:				492 570,00

Přehled úkonů – viz příloha

Nabídková cena celkem:

823 201,97 Kč s DPH

Nabídková cena celkem:


680 332,20 Kč bez DPH

DPH 21% činí:

142 869,76 Kč

Ve Vyškově dne:

30.3.2017



Požadavek na SOJ:

*Požaduji odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu**

*Požaduji konečnou kontrolu **

*-Nepožaduji**

* nehodící se škrtněte

Za správnost

Zástupce objednatele pro věci technické:

(titul, jméno, příjmení)

podpis a razítka

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

SOJ bude provedeno v požadovaném rozsahu.

Číslo telefonu: 585 033 184

24.4.2017

M. JAROSLAV FORMÁNEK

.....
 (titul, jméno, příjmení, razítka a podpis)

CENOVÁ NABÍDKA č. 033/2017

Požadavkový list č. 33/2017, Výzva č. 165420082

KALKULACE

Položka	Příloha 3	Materiál	BEZ DPH			CELKEM
			Vlastní náklady	Kooperace	Subdodavatel	
A1	celková částka		0,00		492570,00	492570,00
A2			0,00		Subdodavatel	0,00
A3			0,00		Subdodavatel	0,00
A4			0,00		Subdodavatel	0,00
A5a			0,00		Subdodavatel	0,00
A5b			0,00		Subdodavatel	0,00
A6			0,00		Subdodavatel	0,00
A7			0,00		Subdodavatel	0,00
A8			0,00		Subdodavatel	0,00
A9			0,00		Subdodavatel	0,00
B1			0,00		Subdodavatel	0,00
B2			0,00		Subdodavatel	0,00
B3			0,00		Subdodavatel	0,00
B4			0,00		Subdodavatel	0,00
B5	O12	29640	20160,00			49800,00
B6		10000	31680,00			41680,00
B7		1643	4320,00			5963,00
B8	O 23,25,26	10575	5760,00			16335,00
B9		600	3600,00			4200,00
B10			0,00		Subdodavatel	0,00
B11			0,00		Subdodavatel	0,00
B12			0,00		Subdodavatel	0,00
B13			0,00		Subdodavatel	0,00
B14		500	720,00			1220,00
B15			0,00		Subdodavatel	0,00
B16			0,00		Subdodavatel	0,00
B17			0,00		Subdodavatel	0,00
B18			0,00		Subdodavatel	0,00
B19			0,00		Subdodavatel	0,00
B20			0,00		Subdodavatel	0,00
B21			0,00		Subdodavatel	0,00
B22			0,00		Subdodavatel	0,00
B23			0,00		Subdodavatel	0,00
B24			0,00		Subdodavatel	0,00
B25			0,00		Subdodavatel	0,00
B26			0,00		Subdodavatel	0,00
B27		495,00	2880,00			3375,00
B28			11520,00			11520,00
B29	O 34		2016,00			2016,00
B30			720,00			720,00
B31			2880,00			2880,00
CELKEM:		53453,00	86256,00	0,00	492570,00	632279,00
Kontrolní součet:						632279,00
Ostatní náklady zhotovitele 7,6%						48053,20
CELKOVÁ CENA bez DPH						680332,20
CELKOVÁ CENA s DPH						823201,97

CENOVÁ NABÍDKA č. 033/2017

Požadavkový list č. 33/2017, Výzva č. 165420082

PŘEHLED ÚKONŮ

O - Oprava; ND-náhradní díl

Číslování shodné s protokolem z DEFEKTACE

Defektace dle požadavkového listu

- A1 Oprava motorové brzdy, lze nacenit mimo přílohu 9
- A2 Výměna zpětných zrcátek, výměna ovládání a oprava elektroinstalace, lze nacenit mimo přílohu 9
- A3 Výměna ventilátoru topení, lze nacenit mimo přílohu 9
- A4 Oprava elektroinstalace světel, lze nacenit mimo přílohu 9
- A5a Výměna monobloku řízení, lze nacenit pol. 48 přílohy 9 O
- A5b Výměna čerpadel řízení, lze nacenit mimo přílohu 9
- A6 Výměna startéru, lze nacenit pol. 30 přílohy 9 O
- A7 Bliká kontrolka ERCH nutná diagnostika a oprava, lze nacenit mimo přílohu 9
- A8 Výměna předních směrových světel, lze nacenit mimo přílohu 9
- A9 Závada se neprojevila motor má špatný chod nutnost seřídít ventily, předvstřík a kontrola vstříkovačů, lze nacenit mimo přílohu 9

Defektace ostatní zjištění

- B1 Výměna čepu 1 nápravy vpravo, lze nacenit mimo přílohu 9
- B2 Výměna tlakoměru oleje, lze nacenit mimo přílohu 9
- B3 Výměna kontrolky ABS přívěsu, lze nacenit mimo přílohu 9
- B4 Výměna 2 ks pozičních světel, lze nacenit mimo přílohu 9
- B5 Přetěsnění pístnic hlavního akčního členu nadměrný pokles, lze nacenit pol. 12 přílohy 9 O
- B6 Výměna hadic nastavby, lze nacenit mimo přílohu 9
- B7 Výměna sací hadice nastavby, lze nacenit mimo přílohu 9
- B8 Servis nastavby výměna oleje a filtrů, lze nacenit položky 23, 25,26 přílohy 9 a filtr 0506-015
- B9 Doplnění řetězů a zajištění H rámu, lze nacenit mimo přílohu 9
- B10 Výměna tlumiče výfuku, lze nacenit mimo přílohu 9
- B11 Výměna vlnovce výfuku, lze nacenit mimo přílohu 9
- B12 Výměna ochranných vaků všech polonáprav včetně objímek, lze nacenit mimo přílohu 9
- B13 Výměna tlumičů obou předních náprav, lze nacenit pol. 53 přílohy 9 O
- B14 Doplnění ochranného vaku závěsu, lze nacenit mimo přílohu 9
- B15 Výměna hlavice řadící páky, lze nacenit mimo přílohu 9
- B16 Přetěsnění příruby alternátoru, lze nacenit mimo přílohu 9
- B17 Přetěsnění všech vík ventilů, lze nacenit mimo přílohu 9
- B18 Výměna poškozených hadic motoru, lze nacenit mimo přílohu č. 9
- B19 Výměna gufera kaple chlazení, lze nacenit mimo přílohu 9
- B20 Oprava regulace chlazení ventilátor pořád chladí, lze nacenit mimo přílohu 9
- B21 Výměna gufer náhonu hřídele ventilátoru, lze nacenit mimo přílohu 9
- B22 Výměna hadic olejového topení, lze nacenit mimo přílohu 9
- B23 Výměna hadic nezávislého topení, lze nacenit mimo přílohu 9
- B24 Oprava a přetěsnění ventilu olejového topení, lze nacenit mimo přílohu 9
- B25 Výměna cívký žhavení přestavba na nový model, lze nacenit mimo přílohu 9
- B26 Výměna hledáčiho světlometu a oprava elektroinstalace, lze nacenit mimo přílohu 9
- B27 Výměna olejovníku nádrže nastavby, lze nacenit mimo přílohu 9
- B28 Kontrola geometrie předních náprav, lze nacenit mimo přílohu 9
- B29 Seřízení sbíhavosti předních náprav, lze nacenit pol. 34 přílohy 9 O
- B30 Kontrola účinků brzd na válcové stolici, lze nacenit pol. 35 přílohy 9
- B31 Provedení kontroly SOI, lze nacenit mimo přílohu 9

Položky: B5-B9,B14,B27-B31 budou opraveny u VTUPV Vyškov
Položky: A1-A9,B1-B4,B10-B13,B15-B26 budou opraveny Firmou
Serviscentrum Vysocina Kosovská 457/10, 586 01 Jihlava