

Výzva k plnění - Objednávka č. 2 k RD ev. č. 202/11/28/2017-4428

uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů pro smluvní strany:

Objednatel:

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY

se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6,

jejímž jménem jedná

se sídlem kanceláří:

Identifikační číslo:

60162694

DIČ:

CZ60162694

Bankovní spojení:

Zástupci kupujícího oprávněni jednat ve věcech technických, přejímající:

Telefonické a faxové spojení:

Zástupci kupujícího oprávněni jednat ve věcech smlouvy:

Telefonické a faxové spojení:

Adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma:

ZLINER s.r.o.

Sídlo:

Zlín, tř. Tomáše Bati 283, PSČ 76112

Zastoupená:

tel.:

IČ:

45479534

DIČ:

CZ45479534 Právnícká osoba

Bankovní spojení:

č. účtu:

Zástupce prodávajícího oprávněný jednat ve věcech technických:

Tel. Fax. Emailové spojení:

Adresa pro doručování korespondence:

Zlín, tř. Tomáše Bati 283, PSČ 76112

na provedení dílčího plnění ve smyslu čl. 2.4.1 dle Rámcové dohody číslo č. 202/11/28/2017-4428.

Objednáváme u Vás – provedení služeb dle přílohy č.1 této Výzvy k plnění - Objednávky č. 2 k RD ev. č. 202/11/28/2017-4428.

Požadovaná doba provedení služby: od podpisu objednávky poslední smluvní stranou a zveřejněním podepsané smlouvy v registru smluv do 26.5.2017

Místo provedení služby: provozovna zhotovitele tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín

Cena za dílo vyplývá z Rámcové dohody č. 202/11/28/2017-4428 ze dne 18.4.2017. Cena celkem činí 561 799,34 Kč včetně DPH. Cena se sjednává jako maximálně přípustná za dílčí plnění. U položek, které nebyly obsahem rámcové dohody č. 202/11/28/2017-4428 ze dne 18.4.2017 a jsou uvedeny v katalogu dle bodu 4.2 Rámcové dohody, byla započtena sleva 12%. U položek, které nebyly obsahem rámcové dohody a nejsou uvedeny v katalogu, ověřil [REDAKCE] cenu obvyklou.

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek objednávky a v členění podle příslušné právní úpravy (zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění) doložený jednotlivými protokoly s potvrzením za objednatele (řidič, který vozidlo přistavil) o převzetí provedeného díla, bude zaslán zhotovitelem na shora uvedenou adresu pro zasílání daňových dokladů objednatele. K identifikaci objednatele je zhotovitel povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: „Objednatel: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: [REDAKCE]“

Objednatel službu zaplatí až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě jeho splatnosti, která činí 30 dní od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

Podmínky, za kterých je uzavřena tato výzva k plnění – Objednávka č. 2 k RD 202/11/28/2017-4428 a práva a povinnosti objednatele a zhotovitele jsou stanoveny smlouvou o dílo - rámcovou dohodou č. 202/11/28/2017-4428 pokud nejsou touto objednávkou upraveny jinak.

Tento návrh objednatele ve formě objednávky zaniká, **pokud nebude poslední smluvní stranou přijat (podepsán) do 24. 05. 2017.**

Tato objednávka je vyhotovena v elektronické podobě a má dvě očíslované strany a jednu přílohu o devíti očíslovaných stranách.

V Hranicích dne:

V

dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Provedení opravy 2 ks vozidel AUT.T815 12VN8X8 VALNÍK

VPZ: [REDACTED]

Výměna korby vozidla (korbu vozidla dodá VÚ 4428 Hranice), seřízení geometrie řídicích náprav, kontrola kompresních tlaků motoru, seřízení 12 ks vstřikovačů, oprava plachty vozidla, seřízení brzdové soustavy popř. výměna poškozených nebo opotřeбенých částí a provedení kontroly na válcové zkušebně brzd s vydáním protokolu o provedené zkoušce, výměna kabiny řidiče dodá VÚ 4428, výměna plechu stupačky, výměna dílu pravého blatníku, výměna předního krycího plechu, oprava nezávislého topení, výměna sedadla řidiče 1 ks dodá VÚ - původní sedadlo ke spolujezdci, montáž a demontáž korby vozidla, odstranění koroze spodní části rámu korby opískováním, hloubkovou korozi odstranit - vyvařit popř. poškozené nosníky vyměnit, provést základní antikorozi nátěr a svrchní akrylovou černou nebo khaki matnou barvou, přechalounění střední sedačky kabiny řidiče 1 ks, výměna (ekonomičtější než oprava) zvedák hydraulický 12 t s kompatibilním uchycením do skříně výbavy vozidla 1 ks, výměna kulového kloubu řízení 4 ks, seřízení vůle ventilů 12ks, seřízení a nastavení vstřikovacího čerpadla, výměna stěračů 2 ks, výměna brzdového válce 6 ks, výměna obložení brzdových čelistí 8 ks, výměna brzdového bubnu kola 8 ks, přetěsnění ovládací pístnice řízení, výměna manžety polonápravy 1 ks, doplnění oleje v hydr. okruhu servořízení.

VPZ: [REDACTED]

Výměna lamely spojky, zařízení vypínacího, ložiska vypínacího, setrvačnicku (materiál dodá VÚ 4428 Hranice), seřízení spojky, seřízení geometrie řídicích náprav, kontrola kompresních tlaků motoru, seřízení 12 ks vstřikovačů, seřízení brzdové soustavy popř. výměna poškozených nebo opotřeбенých částí a provedení kontroly na válcové zkušebně brzd s vydáním protokolu o provedené zkoušce, výměna (ekonomičtější než oprava) zvedák hydraulický 12 t s kompatibilním uchycením do skříně výbavy vozidla 1 ks, výměna kulového kloubu řízení 3 ks, seřízení vůle ventilů 12ks, seřízení a nastavení vstřikovacího čerpadla, výměna stěračů 2 ks, výměna brzdového válce 6 ks, výměna obložení brzdových čelistí 4 ks, doplnění převodového oleje rozvodovek (olej dodá VÚ 4428), přetěsnění 2 ks nábojů kol, doplnění převodového oleje nábojů kol (olej dodá VÚ 4428), výměna brzdového bubnu kola 8 ks, přetěsnění ovládací pístnice řízení, výměna ovládacího válce motorové brzdy, výměna výfukového potrubí 442011620274, přetěsnění všech 12 válců motoru bez demontáže motoru z vozidla, výměna manžety polonápravy 3 ks, doplnění oleje v hydr. okruhu servořízení.

Podrobný soupis a cenová kalkulace dle tabulek níže.

Typ techniky										AUT.T815 12VN8X8 VALNÍK			
Evidenční číslo										[REDACTED]			
Stav tachometru										19 664			
[REDACTED]										[REDACTED]			
Závada/ požadovaný úkon	Počet ks./provedení	p.č. položky v Cenové kalkulaci v RD	Návrhy oprav - Popis prací	Nacenení nových náhradních dílů	Cena za práci v Kč bez DPH	Cena za práci v Kč s DPH	Cena za materiál v Kč bez DPH	Cena za materiál v Kč s DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH	Cena celkem za počet ks bez DPH	Cena celkem za počet ks vč. DPH	
Výměna kabiny (kabinu řidiče dodá VÚ 4428),	1	50	Výměna kabiny řidiče (kabina nová holá nutno nacenit přestavbu elektroinstalace, ovládacích prvků, příslušenství kabiny řidiče)	Kabinu dodá VÚ 4428 Hranice	59165,00	71589,00	/	/	59165,00	71589,00	59165,00	71589,00	
výměna dílů předního blatníku	1		plech stupačky	1ks 44297310004 kat.cena opravce bez slevy 12% 4930,- Kč bez DPH, se slevou 4338,40 Kč bez DPH	362,00	438,00	4338,40	5249,46	4700,40	5687,46	4700,40	5687,46	
pravého karosování	1		díl pravého blatníku	1ks 442989060374 kat.cena opravce bez slevy 12% 2435,- Kč bez DPH, se slevou 2142,80 Kč bez DPH	362,00	438,00	2142,80	2592,79	2504,80	3030,79	2504,80	3030,79	

Závada/ požadovaný úkon	Počet ks./provedení	p.č. položky v Cenové kalkulaci v RD	Návrhy oprav - Popis prací	Nacenení nových náhradních dílů	Cena za práci v Kč bez DPH	Cena za práci v Kč s DPH	Cena za materiál v Kč bez DPH	Cena za materiál v Kč s DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH	Cena celkem za počet ks bez DPH	Cena celkem za počet ks vč. DPH
výměna dílu předního karosování	1		přední krycí plech	1ks 442078690374 cena bez slevy 12% 4410,- Kč bez DPH, se slevou 3880,80 Kč bez DPH	1208,00	1462,00	3880,80	4695,77	5088,80	6157,77	5088,80	6157,77
oprava krytu podlahy	1		Oprava krytu podlahy		906,00	1096,00			906,00	1096,00	906,00	1096,00
oprava popř. výměna (pokud bude výměna ekonomičtějším řešením než oprava) nez. topení vozidla,	1	29	oprava nezávislého topení		3320,00	4017,00	2500,00	3025,00	5820,00	7042,20	5820,00	7042,20
výměna sedačky řidiče a spolujezdce (sedadlo řidiče dodá VÚ 4428 Hranice) Nové k řidiči a řidičovo k spolujezdci	2	58	Výměna sedadla řidiče - kompletní odpružené s opěrrou hlavy	Sedadlo odpružené 442994420091 dodá VÚ 4428	2741,00	3316,00			2741,00	3316,61	5482,00	6633,22
výměna korby vozidla (korbu vozidla dodá VÚ 4428 Hranice),	1	49	Montáž a demontáž korby vozidla		7848,00	9496,00			7848,00	9496,00	7848,00	9496,00

Závada/ požadovaný úkon	Počet ks./provedení	p.č. položky v Cenové kalkulaci v RD	Návrhy oprav - Popis prací	Nacenení nových náhradních dílů	Cena za práci v Kč bez DPH	Cena za práci v Kč s DPH	Cena za materiál v Kč bez DPH	Cena za materiál v Kč s DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH	Cena celkem za počet ks bez DPH	Cena celkem za počet ks vč. DPH
oprava korby	1	43	Odstranění koroze spodní části rámu korby opískováním, hloubkovou korozi odstranit - vyvařit popř. poškozené nosníky vyměnit, provést základní antikorozi nástřik a svrchní akrylovou černou nebo khaki matnou barvou (bez nacenení demontáže a montáže (D+M) korby)	Materiál potřebný k opravě 1 ks spodní části rámu korby včetně barvy a spotř. materiálu	47090,00	56979,00	5681,00	6874,00	52771,00	63853,00	52771,00	63853,00
přečalounění střední sedačky řidiče,	1	57	Přečalounění střední sedačky kabiny řidiče	Čalounický materiál na 1 sedadlo	4830,00	5844,00	962,00	1164,00	5792,00	7008,00	5792,00	7008,00
výměna hydraulického zvedáku 12t (ekonomicky výhodnější než oprava),	1	64	Oprava popř. výměna v případě ekonomické výhodnosti příslušenství vozidla - Zvedák hydraulický 12 t s kompatibilním uchycením do skříně výbavy vozidla	Zvedák hydraulický 12t			2719,00	3290,00	2719,00	3290,00	2719,00	3290,00
výměna manžet čepů řízení – v případě poškození čepu výměna kompletního čepu řízení,	4	37	Výměna kulového kloubu řízení	1 ks Kulový kloub řízení	1057,00	1279,00	1325,00	1603,00	2382,00	2882,22	9528,00	11528,88

Závada/ požadovaný úkon	Počet ks./provedení	p.č. položky v Cenové kalkulaci v RD	Návrhy oprav - Popis prací	Nacenení nových náhradních dílů	Cena za práci v Kč bez DPH	Cena za práci v Kč s DPH	Cena za materiál v Kč bez DPH	Cena za materiál v Kč s DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH	Cena celkem za počet ks bez DPH	Cena celkem za počet ks vč. DPH
seřízení geometrie řídicích náprav,	1	66	Seřízení geometrie řídicích náprav		1509,00	1826,00			1509,00	1826,00	1509,00	1826,00
kontrola kompresních tlaků motoru	1	67	Kontrola kompresních tlaků motoru		3019,00	3653,00			3019,00	3653,00	3019,00	3653,00
seřízení vstřikovačů	12	69	Seřízení 1 ks vstřikovače		906,00	1096,00			906,00	1096,00	10872,00	13152,00
oprava plachty vozidla	1				3622,00	4383,00	1217,00	1473,00	4839,00	5856,00	4839,00	5856,00
seřízení ventilů motoru	1	68	Seřízení vůle ventilů		3622,00	4383,00			3622,00	4383,00	3622,00	4383,00
seřízení vstřikovacího čerpadla	1	70	Seřízení a nastavení vstřikovacího čerpadla		9660,00	11688,00			9660,00	11688,00	9660,00	11688,00
výměna stěračů	2	60	Výměna stěračů	1 ks Stěrače bez ramínka	453,00	548,00	193,00	233,00	646,00	782,00	1292,00	1564,00
seřízení brzdové soustavy popř. výměna poškozených nebo opotřeбенých částí a provedení kontroly na válcové zkušební brzd s vydáním protokolu o provedené zkoušce,	6	34	Výměna brzdového válce	1 ks Brzdový válec 443612193004	1207,00	1460,00	555,00	672,00	1762,00	2132,00	10572,00	12792,00
	6	32	Výměna obložení brzdových čelistí	Obložení brzdových čelistí včetně nýtů (1kolo)	6641,00	8036,00	560,00	678,00	7201,00	8713,00	43206,00	52278,00
	8	31	Výměna brzdového bubnu kola	1 ks Brzdový buben	2113,00	2557,00	2608,00	3156,00	4721,00	5712,00	37768,00	45696,00

Závada/ požadovaný úkon	Počet ks./provedení	p.č. položky v Cenové kalkulaci v RD	Návrhy oprav - Popis prací	Nacenení nových náhradních dílů	Cena za práci v Kč bez DPH	Cena za práci v Kč s DPH	Cena za materiál v Kč bez DPH	Cena za materiál v Kč s DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH	Cena celkem za počet ks bez DPH	Cena celkem za počet ks vč. DPH
Výměna manžety polonápravy	1	36	Výměna manžety polonápravy	Manžeta polonápravy	1207,00	1460,00	165,00	200,00	1372,00	1660,00	1372,00	1660,00
Oprava pístnice řízení	1	22	Přetěsnění ovládací pístnice řízení	Sada těsnění pístnice	3019,00	3653,00	2650,00	3206,00	5669,00	6859,00	5669,00	6859,00
Doplnění oleje v hydr. okruhu servořízení	1	1		Olej v hydraulickém okruhu servořízení 1 litr	362,00	438,00	131,00	159,00	493,00	597,00	493,00	597,00
Celkem cena s DPH za opravu AUT.T815 12VN8X8 VALNÍK												358416,32

Typ techniky										AUT.T815 12VN8X8 VALNÍK			
Evidenční číslo										[REDAKCE]			
Stav tachometru										63 314			
[REDAKCE]										[REDAKCE]			
Závada/ požadovaný úkon	Počet ks./provedení	p.č. položky v Cenové kalkulaci v RD	Návrhy oprav - Popis prací	Nacení nových náhradních dílů	Cena za práci v Kč bez DPH	Cena za práci v Kč s DPH	Cena za materiál v Kč bez DPH	Cena za materiál v Kč s DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH	Cena celkem za počet ks bez DPH	Cena celkem za počet ks vč. DPH	
oprava a seřízení spojky (výměna lamely spojky, zařízení vypínací, ložisko vypínací, setrvačnik)	1	6	materiál dodá VÚ 4428 Hranice	Lamela spojky 442170535029	14489,00	17532,00	0,00	0,00	14489,00	17532,00	14489,00	17532,00	
	1	7	materiál dodá VÚ 4428 Hranice	Zařízení vypínací 442170505139	755,00	913,55	/	/	755,00	913,55	755,00	913,55	
	1	8	materiál dodá VÚ 4428 Hranice	Ložisko vypínací 324191520150	755,00	913,55	/	/	755,00	913,55	755,00	913,55	
	1	10	materiál dodá VÚ 4428 Hranice	Setrvačnik 442070100354	906,00	1096,26	/	/	906,00	1096,26	906,00	1096,26	
přetěsnění motoru všech 12 válců bez vymontování motoru z vozidla	1	15	Přetěsnění motoru bez demontáže motoru z vozidla (všech 12 válců)	Sada těsnění motoru č. 442077400534	7245,00	8766,00	3120,00	3775,00	10365,00	12542,00	10365,00	12542,00	
výměna výfukového potrubí	1	27	Výměna 1 ks výfukového potrubí	1 ks Výfukové potrubí 442011620274	3924,00	4748,00	4931,00	5967,00	8855,00	10715,00	8855,00	10715,00	
výměna ovládacího válce motorové brzdy	1	28	Výměna ovl. válce motorové brzdy	Válec mot. Brzdy 44361213100	1811,00	2190,00	1050,00	1271,00	2861,00	3462,00	2861,00	3462,00	
výměna stěračů	2	60	Výměna stěračů	1 ks Stěrače bez ramínka	453,00	548,00	193,00	233,00	646,00	782,00	1292,00	1564,00	

Závada/ požadovaný úkon	Počet ks/provedení	p.č. položky v Cenové kalkulaci v RD	Návrhy oprav - Popis prací	Nacenení nových náhradních dílů	Cena za práci v Kč bez DPH	Cena za práci v Kč s DPH	Cena za materiál v Kč bez DPH	Cena za materiál v Kč s DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH	Cena celkem za počet ks bez DPH	Cena celkem za počet ks vč. DPH
seřízení vstřikovacího čerpadla	1	70	Seřízení a nastavení vstřikovacího čerpadla		9660,00	11688,00			9660,00	11688,00	9660,00	11688,00
seřízení 12 ks vstřikovačů	12	69	Seřízení 1 ks vstřikovače		906,00	1096,00			906,00	1096,00	10872,00	13152,00
seřízení ventilů motoru	1	68	Seřízení vůle ventilů		3622,00	4383,00			3622,00	4383,00	3622,00	4383,00
kontrola kompresních tlaků motoru	1	67	Kontrola kompresních tlaků motoru		3019,00	3653,00			3019,00	3653,00	3019,00	3653,00
seřízení geometrie řídicích náprav	1	66	Seřízení geometrie řídicích náprav		1509,00	1826,00			1509,00	1826,00	1509,00	1826,00
výměna hydraulického zvedáku 12t (ekonomicky výhodnější než oprava)	1	64	Oprava popř. výměna v případě ekonomické výhodnosti příslušenství vozidla - Zvedák hydraulický 12 t s kompatibilním uchycením do skříně výbavy vozidla	Zvedák hydraulický 12t			2719,00	3290,00	2719,00	3290,00	2719,00	3290,00
seřízení brzdové soustavy a provedení kontroly na válcové zkušební brzd s vydáním protokolu o provedené zkoušce	1	72	Seřízení brzdové soustavy včetně zkoušky na válcové stoličce (součástí předávacího protokolu po opravě bude protokol o provedené zkoušce)		750,00	906,00			750,00	906,00	750,00	906,00
Výměna obložení brzdových čelistí	4	32	Výměna obložení brzdových čelistí (442050870324)	Obložení brzdových čelistí včetně nýtů (nacelit 1 kolo)	6641,00	8036,00	560,00	678,00	7201,00	8713,00	28804,00	34852,00

Závada/ požadovaný úkon	Počet ks./provedení	p.č. položky v Cenové kalkulaci v RD	Návrhy oprav - Popis prací	Nacenení nových náhradních dílů	Cena za práci v Kč bez DPH	Cena za práci v Kč s DPH	Cena za materiál v Kč bez DPH	Cena za materiál v Kč s DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH	Cena celkem za počet ks bez DPH	Cena celkem za počet ks vč. DPH
Výměna brzdových bubnů	8	31	Výměna brzdového bubnu kola	1 ks Brzdový buben	2113,00	2557,00	2608,00	3156,00	4721,00	5712,00	37768,00	45696,00
Výměna manžet polonáprav	3	36	Výměna manžety polonápravy	Manžeta polonápravy	1207,00	1460,00	165,00	200,00	1372,00	1660,00	4116,00	4980,00
Doplnění převodového oleje rozvodovek	30		30l, materiál dodá VÚ 4428 Hranice	olej převodový 75W-90	Práce v Výměna manžet polonáprav		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přetěsnění náboje kola	2	16	Přetěsnění náboje kola	Sada těsnění náboje kola	5433,00	6573,00	400,00	484,00	5833,00	7058,00	11666,00	14116,00
Doplnění převodového oleje nábojů kol	2		2l, materiál dodá VÚ 4428 Hranice	olej převodový 75W-90	Práce v položce "Přetěsnění náboje kola"		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oprava (repase)			Přetěsnění ovládací pístnice řízení	Sada těsnění pístnice	3019,00	3653,00	2650,00	3206,00	5669,00	6859,00	5669,00	6859,00
Doplnění oleje v okruhu servořízení				Olej v hydraulickém okruhu servořízení 1 litr	362,00	438,00	131,00	159,00	493,00	597,00	493,00	597,00
výměna kul. Kloubového kloubu řízení				1 ks Kulový kloub řízení	1057,00	1279,00	1325,00	1603,00	2382,00	2882,22	7146,00	8646,66
Celkem cena s			UT.T815 12VN8X8 VALNÍK									203383,02
Celkem cena s			T815 12VN8X8 VALNÍK									358416,32
Celkem cena s			T815 12VN8X8 VALNÍK									203383,02
Cena celkem s			č. 2									561799,34