



221099

**Objednávka č.: 0000221099**

Odběratel:

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.  
Bartošková 28  
140 00 PRAHA 4  
Česká republika

PID:

Smlouva:

Číslo účtu:

Peněžní ústav:

DIČ: CZ86652052  
IČ: 86652052

Dodavatel:

IČ: 74738500 DIČ: CZ8002180263

Konečný příjemce:

NS124 Technické oddělení  
Adresa: pracoviště:  
Bartošková 28, 140 00 Praha 4 – NUSLE  
Česká republika**Benda Michal**  
**Sulevická 423**  
**273 53 HOSTOŮŇ**  
**Česká republika**

Platnost objednávky do: 31.12.2022

Termín dodání do: 15.10.2022

Forma úhrady: Příkazem

Termín úhrady:

Místo dodání:

Způsob dopravy:

Dodací podmínky:

Objednáváme u Vás:

Fakturu s číslem naší objednávky zasílejte na email: sekretariat@suro.cz

**Položkový rozpis:**

	Celkem s DPH
Oprava vozu Hyundai i40 4AH 40-82 - výměna předních a zadních brzdových destiček , zadních brzdových kotoučů a EGR ventilu	27 000,00 Kč

**Předpokládaná cena celkem (včetně DPH):****27 000,00 Kč****Datum vystavení: 30.09.2022**

Vystavil:

.....  
Razítko, podpis