

**Zhotovitel:**  
Stadler Service AG  
Ernst-Stadler-Strasse 4, 9565 Bussnang. Švýcarsko  
IČ: CHE-214.966.186, DIČ: CHE-286.235.756

**Objednatel:**  
Dopravní podnik Ostrava a.s.  
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Mor. Ostrava  
IČ: 61974757; DIČ: CZ61974757; plátce DPH  
Bank.spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.5708761/0100  
Obch.rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. B 1104

1. evidenční číslo vozu: **1727** 2.typ údržby: **SP**

3. celkové Km: **243 563 Km** 4.Km od posl. údržby : **/**

5. agregáty na vozidle: 6.Stav tach. (Km): **245 872 Km**

Typ agregátu	Název agregátu	ano/ne
RDST	TAIT TM 8105	ano
Pantograf	Stemman Fb 800.080	ano
OIS na voze	Viz příloha OIS na voze	ano

**6. poznámky:**

PTG-základ, Kamerový systém, výhybková tyč, metlička, tyč na stažení PTG, háček plošiny, hasicí přístroj, Folie na oknech

**7. stav vozidla - poškození:**

Sedáky provozně poškozené, stropní panely mezery

V případě nejasností volat [redacted]

8. požadovaný rozsah opravy: fixní práce dle vnitropodnikové směrnice  
Odstavení vozidla na kolejích DPO v rámci prováděné opravy jde na vrub DPO

**9. vícepráce mimo fixní práce a ceník:**

1.	Otočit podvozky 180°
2.	Závěsy KB po demontáži DPO
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	

10. prohlídka bude ukončena dne bez MO: **28.11.2022**

11. datum převzetí do prohlídky: **20.10.2022**

Za objednatele (podpis): [redacted]

Za zhotovitele (podpis):