

Cenová nabídka 2022/1017.2

Zákazník Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Lokalita 00711 - Centrum pro regionální rozvoj České Republiky
Díl KJ1.1 - UU49WR.U30 (výr. č. 804KCJZ0ZA24)
Ze dne 17.10.2022
Vytvořil 

Cenová nabídka na výměnu venkovní KJ1.

Přidřený kompresor a nutnost jeho výměny včetně výměny invertorové desky zjistil technik Neko klima p. Jermakov při havarijní opravě 2022/5429 dne 10.10.2022.
Vzhledem k ceně a dostupnosti náhradních dílů je nabízena také výměna celé venkovní KJ.

položka	počet osob	množství	mj	cena/mj	cena
práce 2 techniků		1.00	ks		10400.0 Kč
dopravné paušál - HO, Centrum pro regionální rozvoj České republiky (12120)		1.00	ks		800.0 Kč
venkovní KJ UUD3.U30		1.00	ks		64531.0 Kč
Cu materiál		1.00	kpl		1500.0 Kč
materiál drobný montážní (5372)		1.00	sada		1500.0 Kč
Celkem bez DPH					78731 Kč

Předpokládaný termín dodání KJ je 2 týdny.

Ceny jsou orientační a budou fakturovány podle skutečnosti.

Záruka na opravu - dodaný materiál a práci - je 6 měsíců (nevztahuje se na spotřební materiál).