






17. Výzva k provedení servisní podpory č. 2225012690

v souladu s čl. 4.3. Rámcové dohody č. 21106000245 a v souladu s podmínkami v ní uvedenými.

<p>Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6</p> <p>Jehož jménem jedná: plk. gšt. Ing. Martin KAVALÍR velitel VÚ 6624 Bechyně VÚ 6624 Bechyně, 391 65 Bechyně</p> <p>Kontaktní osoba: Telefon:  Mob:  E-mail: </p>	<p>Zhotovitel: URC Systems, spol. s r.o., Vrahovická 825/156b, 798 11 Prostějov 6 – Vrahovice, Česká republika</p> <p>Jehož jménem jedná: David Škarka jednatel společnosti</p> <p>Kontaktní osoba: Telefon:  E-mail: </p>
<p>Typ/modifikace techniky:</p>	<p>SOUPRAVA PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁHRADNÍ DÍLY PRO ÚDRŽBU A OPRAVY V POLNÍCH PODMÍNKÁCH (Field Maintenance Kit)</p>
<p>Registrační značka:</p>	<p>PRO ROBOTY DR10, DR20, TALON</p>
<p>Rok výroby:</p>	
<p>Popis díla: <i>Doplnění soupravy příslušenství a náhradních dílů pro údržbu a opravy v polních podmínkách (Field Maintenance Kit)</i></p> <p>Popis: Doplnění chybějících dílů na základě defektace stávajících souprav ze dne 22. 10. 2021 - Výzva k provedení defektace č.</p> <p>Požadavek na místo provedení podpory: U útvaru* U zhotovitele** <i>Vojnova 281, 375 01 Týn nad Vltavou</i></p> <p>Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:</p> <p>Požadovaný termín/doba/ provedení díla: 31. 10. – 4. 11. 2022</p> <p>Doplňující informace (požadavky):</p> <p>* <i>nehodící se škrtněte</i> ** <i>zhotovitel doplní nejbližší provozovnu od útvaru</i></p>	

Popis provádění díla: Doplnění soupravy příslušenství a náhradních dílů pro údržbu a opravy v polních podmínkách (Field Maintenance Kit)Místo provedení: **URC Systems, Vojnova 281, 375 01 Týn nad Vltavou**Termín (doba) ukončení provedení díla: **31. 10. – 4. 11. 2022****Nabídková cena**

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:	-	-	-	-
Materiálové náklady:	Doplnění souprav DR 10			
	Doplnění souprav DR 20			
	Doplnění soupravy Talon 2DOF			
	Doplnění souprav Talon 3DOF			
Ostatní náklady:	-	-	-	-
Celkem bez DPH:				10 483 994,00

Poznámka: Rozklad cen viz Příloha č. 1

Nabídková cena celkem 10 483 994 Kč bez DPH.

Nabídková cena celkem **12 685 633 Kč s DPH.**

(slovy: dvanáctmilionůšestsetosmdesátpěttisícšestsettřicet tři korun českých).

Celková nabídková cena bez DPH činí **10 483 994Kč**, sazba DPH 21 % činí **2 201 639 Kč**.Zhotovitel zahájí provedení díla po písemném potvrzení Výzvy k servisní podpoře v termínu **31. 10. – 4. 11. 2022**.Velitel VÚ 6624 Bechyně
plk. gšt. Ing. Martin KAVALÍR.....
(podepsáno elektronicky)


David Skarka

.....
(podepsáno elektronicky)

CENOVÁ SPECIFIKACE DÍLA**Doplnění souprav DR 10**

P. Č.	Název materiálu	Číslo materiálu	Počet	Ks / Pár	Cena ks (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
1.	Kabel kroucený (OCU)	111CBL0082		ks		
2.	Přední panel s kamerou	112ASM0068		ks		
3.	Kabel k propojení základny a podvozku	Glenair 132406324		ks		
4.	Čelisti	113ASM0081		ks		
5.	Kamera PTZ	113ASM0052		ks		
Cena celkem bez DPH						

Doplnění souprav DR 20

P. Č.	Název materiálu	Číslo materiálu	Počet	Ks / Pár	Cena ks (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
1.	Teleskopická ližina	101KIT1075		ks		
2.	Anténa 4.4GHz video-velká	101KIT1063		ks		
3.	Kabel kroucený (ovládačka-OCU)	111CBL0042		ks		
4.	Kabel horního ramene	DSI-140-1442		ks		
5.	Kamera čelistí	DSI-140-1074		ks		
6.	Čelisti	DSI-500-1156-4		ks		
7.	Kamera PTZ	DSI-500-1610		ks		
Cena celkem bez DPH						

Doplnění soupravy Talon 2DOF

P. Č.	Název materiálu	Číslo materiálu	Počet	Ks / Pár	Cena ks (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
1.	Světlo na stožár	DSI-500-2665		ks		
2.	Kamera stožáru	DSI-500-3779		ks		
3.	Kabel vypínač napájení	DSI-130-0099		ks		
4.	Motor horního ramene 2DOF	DSI-500-0138		ks		
5.	Motor dolního ramene 2DOF	DSI-500-1252		ks		
6.	Motor pojezdu	DSI-500-1394		ks		
7.	Příčný kolík hřídele pohonu	DSI-160-0642		ks		
8.	Přírubové ložisko	DSI-140-0755		ks		
Cena celkem bez DPH						

Doplnění souprav Talon 3DOF

P. Č.	Název materiálu	Číslo materiálu	Počet	Ks / Pár	Cena ks (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)
1.	Kabelový svazek mikrofon	DSI-130-0081		ks		
2.	Kabel vypínač napájení	DSI-130-0099		ks		
3.	Kabelový svazek vozítko, zesilovač	DSI-130-0441		ks		
4.	Kabelový svazek horní rameno, ramenní kloub	DSI-130-0684		ks		
5.	Kabelový svazek ramenní kloub, napájení	DSI-130-0956		ks		
6.	Kabelový svazek ramenní kloub, E-Box	DSI-130-0957		ks		
7.	Přírubové ložisko	DSI-140-0755		ks		
8.	Kamera s infra osvětlením	DSI-500-0246		ks		
9.	Úchyt pro kameru	DSI-500-0423		ks		
10.	Video anténa	DSI-500-1069		ks		

11.	Datová anténa	DSI-500-1081		ks		
12.	Rychločinný uvolňovací kolík	RDSI-01325		ks		
13.	Zajišťovací kolík	RDSI-01474		ks		
14.	Napájecí kabel pro ovládací jednotku	RDSI-01278		ks		
15.	Motor elevace ramene 3DOF	DSI-500-2223		ks		
16.	Motor azimutu ramene 3DOF	DSI-500-2223		ks		
17.	Motor pojezdu	DSI-5001394		ks		
18.	Motor zápěstí horního ramene 3DOF	DSI-500-2436		ks		
19.	Příčný kolík hřídele pohonu	DSI-160-0662		ks		
20.	Světlo na stožár	DSI-500-2665		ks		
21.	Kamera stožáru	DSI-500-3779		ks		
22.	Náhradní pojezdový pás	DSI-140-0490		ks		
23.	Otáčivá ruka s čelistmi	DSI-500-1113-1		ks		
24.	Ovládačka X-Box	A 0007714		ks		
25.	Hnací kolo	DSI-500-0220		ks		
				Cena celkem bez DPH		

V Bechyni dne:

V Prostějově dne:

plk. gšt. Ing. Martin KAVALÍR
velitel

podpis a razítko objednatele

David ŠKARKA
jednatel

podpis a razítko zhotovitele