

-175120118



MOCR005QUJE

Nabídka na poskytování služby
na základě požadavkového listu č. 12/2017 – VÚ 614200
podle smlouvy č. 155110134







Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: PRAGA - Export s.r.o. U Císařské cesty 219, 103 00 Praha 10 - Benice		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVORÁČEK		Jehož jménem jedná: Ing. David BRÁZDA Ing. Jiří LOJAN Zdeněk VÁVRA		
Kontaktní osoba: ING. Stanislav SRBA		Kontaktní osoba:		
Telefon:		Telefon:		
Fax:		Fax:		
E-mail:		E-mail:		
Typ/modifikace techniky:	ALFOMER VTECO 50B1 RVS	Uživatel techniky:	614200 Bučovice	
Evidenční číslo:	312-47-69	Distokace techniky:	ppk. Ing. Petr Svoboda vedení úprav hodnoty, nul. práva, příjem - příjem	
Rok výroby:	2010	Zástupce uživatele (vedení techniky/stanice)	řm. Sluka Petr	
SOJ ano/ne; rozsah:	NE-malá oprava	Zástupce uživatele (vedení techniky/stanice)	řm. Sluka Petr	
Vyřídění zástupce SOJ k provedení SOJ:				
Celková cena: 377 390,-				
Služby: : Oprava závad - dle rozpisů.				
Dokumentace k odstranění závad: Dílenská příručka číslo 1003-0401-CZE-00				
Místo: TRUCK SERVIS Čáslav s.r.o.				
Termín (dobu) ukončení poskytování služby: 15.5.2017				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony				
Materiálové náklady				
Kooperace				
Ostatní náklady:				
Subdodávatel: TRUCK SERVIS Čáslav s.r.o.				
Náklady na vlastní výkony	Práce			
Materiálové náklady:	Materiál			
Kooperace				
Ostatní náklady				
Celkem bez DPH: 377.390,-				377 390,-
Nabídková cena celkem 377.390,- bez DPH, 456.641,90 Kč s DPH				
Zástupce poskytovatele: Jaroslav Trník				
V Čáslavi dne: 11.4.2017				
Za poskytovatele: Ing. Jiří LOJAN				
Za objednatele: Ing. Tomáš DVORÁČEK				

*) nehodící se škrtněte

V zápisu
Ing. Zdeněk VÁVRA

Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 12/2017 – VÚ 614200
podle smlouvy č. 155110134

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: PRAGA - Export s.r.o. U Císařské cesty 219, 103 00 Praha 10 - Benice	
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK		Jehož jménem jedná: Ing. David BRÁZDA Ing. Jiří LOJAN Zdeněk VÁVRA	
Kontaktní osoba: ING Stanislav SRBA Telefon:  Fax:  E-mail: 		Kontaktní osoba:  Telefon:  Fax:  E-mail: 	
Typ/modifikace techniky:	AUT.OBRN.IVECO 50B4 RVS	Uživatel techniky: 614200 Dislokace techniky: Bučovice pplk. Ing. Petr Svoboda <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>	
Evidenční číslo:	312-47-69	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) rtm. Sluka Petr  <i>hodnost, titul, jméno, příjmení - telefon (pevná, mob.):</i>	
Rok výroby:	2010		
SOJ ano/ne; rozsah:	NE-malá oprava		

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

Číslo telefonu:

.....
hodnost, titul, jméno, příjmení, datum, razítko a podpis

Popis poskytování služby: : Oprava závad - dle rozpisky.

Dokumentace k odstranění závad: Dílenská příručka číslo 1003-0401-CZE-00

Místo: TRUCK SERVIS Čáslav s.r.o.

Termín (dobu) ukončení poskytování služby: 15.5.2017

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Subdodavatel :TRUCK SERVIS Čáslav s.r.o.				
Náklady na vlastní výkony:	Práce			
Materiálové náklady:	Materiál			
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH: 377.390,-				377.390,-


Nabídková cena celkem 377.390,- bez DPH, 456.641,90 Kč s DPH.

Zástupce poskytovatele: Jaroslav Trtík 

titul, jméno, příjmení, telefon

V Čáslavi dne: 11.4.2017  r.o. ⑨

V Praze dne: 11.05.2017

Za poskytovatele:  U Císařské cesty 219, 103 00 Praha 10 - Benice

Za objednatele: 

Ing. Jiří Lojan 27577171

Ing. Zdeněk Jiráček

*) nehodící se škrtněte

Ing. Zdeněk Jiráček

VÚ 6142 Bučovice

VPZ: 312 47 69

Pož.list 12/2017

Prováděné práce	Počet hod	Sazba	Práce	Materiál	Celkem
Výměna brzdových kotoučů ZN					
Výměna brzdových destiček ZN					
Oprava třmenů ZN					
Výměna panelu střechy za opravený					
Výměna snímače ABS					
Diagnostika ABS, zjištění závady ABS					
Výměna brzdových kotoučů PN					
Výměna brzdových destiček PN					
D + M chladičů , čištění					
Výměna plochých řemenů					
Výměna hadice odvětrání PZ kolové red.					
Výměna prachovky kul. čepu					
Výměna kulového čepu ramene PZ					
Výměna manžety poloosy PZ u kola					
Výměna manžety poloosy LP u rozvodovky					
Výměna vadných spínačů a kontrol					
Nabídková cena celkem bez DPH	91,0		135'590	241'800	377'390