

-175120119



MOCR005QV2K


Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 15/2017 – VÚ 614200
podle smlouvy č. 155110134

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Lychanovská 1, 160 01 Praha 6		Poskytovatel: PRAGA - Export s.r.o. U Císařské cesty 219, 103 00 Praha 10 - Benice	
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK		Jehož jménem jedná: Ing. David BRÁZDA Ing. Jiří LOJAN Zdeněk VÁVRA	
Kontaktní osoba: ING Stanislav SRBA Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]		Kontaktní osoba: [redacted] Telefon: [redacted] Fax: [redacted] E-mail: [redacted]	
Typ/modifikace techniky: AUT.OBRN.IVECO 50B4 RVS	Evidenční číslo: 309-57-68	Uživatel techniky: 614200 Dislokace techniky: Bučovice ppk. Ing. Petr Svoboda velitel útvaru hodnost, titul, postno, příjmení	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice): rtn. Sluka Petr hodnost, titul, postno, příjmení telefon (pevná, mobil)
Rok výroby: 2010	SOJ ano/ne; rozsah: NE-malá oprava	Vyřízení zástupce SOJ k provedení SOJ: [redacted]	
Popis poskytování služby: Oprava závad - dle rozpisů.			
Dokumentace k odstranění závad: Dílenská příručka číslo 1003-0401-CZE-00 Místo: TRUCK SERVIS Čáslav s.r.o.			
Termín (dobu) ukončení poskytování služby: 15.5.2017			
Nabídková cena Poskytovatel:			
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek
Náklady na vlastní výkony:			
Materiálové náklady:			
Kooperace:			
Ostatní náklady:			
Subdávatel: TRUCK SERVIS Čáslav s.r.o.			
Náklady na vlastní výkony:	Práce		
Materiálové náklady:	Materiál		
Kooperace:			
Ostatní náklady:			
Celkem bez DPH: 243.690,-			243.690,-
Nabídková cena celkem 243.690,- bez DPH, 294.864,90 Kč s DPH.			
Zástupce poskytovatele: Jaroslav Trtilík [redacted]			
V Čáslavi dne: 11.4.2017			
Za poskytovatele: Ing. Jiří [redacted]		Za objednatele: Ing. Tomáš [redacted]	

*) nehodící se skrtněte

V Zastoupení
Ing. Zdeněk Jiráček



VÚ 6142 Bučovice

VPZ: 309 57 68

Pož.list 15/2017

Prováděné práce	Počet.hod	Sazba	Práce	Materiál	Celkem
Výměna brzdový kotoučů ZN					
Výměna brzdových destiček ZN					
Oprava třmenů ZN					
Poškozena startovací zásuvka oprava					
Oprava nezávislého topení					
Oprava el. Instalace mlhovky					
Výměna brzdových kotoučů PN					
Výměna brzdových destiček PN					
Poškozené prachovky brzdových třmenů PN					
Oprava ostříkovačů					
Výměna vadných spínačů a kontrollek					
Doplnění poškozených šroubů pancířů					
Nabídková cena celkem bez DPH	72,0		107 280	136 410	243 690