

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.

Jiráskova 35

757 59 Valašské Meziříčí

zastoupená jednatelem: panem Jaromírem Kořístkou, jednatelem společnosti

IČ : 268 20 218

DIČ: CZ 268 20 218

Tel.: 571 612 102

Fax: 571 612 114

Firma zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27627,
datum zápisu: 12.11.2003
dále jen „objednatel“

A

ZHOTOVITEL

KOBIT, spol. s r.o.

Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

provoz Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín

zastoupená : Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem společnosti

IČ: 44792247

DIČ: CZ44792247

zastoupený: Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem společnosti

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5528,

datum zápisu: 4.12.1991

dále jen „zhotovitel“

spolu uzavírají dodatek ke smlouvě o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Dodatek č.1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je uzavřen na základě oboustranně odsouhlasených víceprací, které bylo nutné provést nad rámec smlouvy o dílo. Účelem dodatku je doplnění dílčích podmínek smlouvy o dílo, článku IV. Cena díla, fakturace a úhrada, bodu 4.1 – cena díla a přílohy č.1 – specifikace předmětu plnění

Změna smlouvy o dílo se týká:

Článek IV. Cena díla, fakturace a úhrada, bodu 4.1 – cena díla

Původní znění:

Cena díla se sjednává dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů ve výši:

Cena bez DPH	812.500 Kč
DPH	170.625 Kč
Cena včetně DPH	983.125 Kč

Nové znění:

Cena díla se sjednává dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů ve výši:

Cena bez DPH	961 322,00 Kč
DPH	201.877,62 Kč
Cena včetně DPH	1 163 199,62 Kč

Přílohy č.1 – specifikace předmětu plnění

Specifikace předmětu plnění je doplněna o následující položky:

- Celková oprava výměna skrápěcí lišty
- Celková oprava výměna hydraulického válce
- Celková oprava výměna hydraulického bloku
- Nové hydraulické díly pro zapojení hydraulického bloku
- Výměna hydrogenerátoru včetně ruční páky
- Nové kabelové svazky