

### Cenová nabídka

číslo: NA22292S  
datum: 3. 10. 2022

#### HZS Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav

Laurinova ul. 1370/III  
293 01 Mladá Boleslav

**Předmět nabídky:** Oprava termokamery Scott X380, v. č. 0064.  
**Značka popávky:**  
**Platnost nabídky:** 1 měsíc.  
**Cena nabídky:** Cena je pevná a je včetně dopravy.  
**Platební podmínky:** Platba po dodání služeb / zboží do 30 dní na základě faktury.  
**Termín dodání:** Do 2 týdnů po obdržení objednávky.  
**Místo dodání:** Stanice Říčany.

### Oprava termokamery Scott X380

pol.	popis	ks	Kč
1.	Oprava termokamery Scott X380, v.č. 0064 zahrnující: - diagnostika závady - výměna elektroniky (DVR, LI2) - korekce optické cesty, čištění, nastavení snímače - přepravní náklady s pojištěním k výrobcí (Scott, UK) a zpět	1	61 700,-
Celková cena (Kč bez DPH 21 %):			61 700,-
Sleva pro HZS Středočeského kraje 5 %			- 3 100,-
Celková cena po slevě (Kč bez DPH 21 %):			58 600,-
Celková cena po slevě (Kč včetně DPH 21 %):			70 906,-

#### Poznámky:

V případě, že nebude požadována oprava, bude vrácena termokamera v původním stavu a budou účtovány pouze náklady na diagnostiku závady a přepravu s pojištěním ve výši 14 800,- Kč bez DPH.

V případě jakéhokoli dotazu nás prosím kontaktujte.



tel. 