

Vyúčtování nákladů na provedení prací na MVTV2.2-010

A) Seznam prací a materiálu uvedených v jednotkovém ceníku smlouvy 645500001/2022

č.pol.	popis položky	cena/ks	počet	celkem
3	P2(MM) - malá prohlídka MVTV2.2 - práce	██████	█	██████
4	P2(MM) - malá prohlídka MVTV2.2 - materiál	██████	█	██████
5	SMX - malá prohlídka MVTV2.2 - práce	██████	█	██████
6	SMX - malá prohlídka MVTV2.2 - materiál a kooperace	██████	█	██████
11	kalibrace manometrů	██████	█	██████
12	technická kontrola	██████	█	██████
15	oprava plán. a neplán. (práce mechanika)	██████	█	██████
21	přezkoušení STOP TRS	██████	█	██████
22	prohlídka digitálního tachografu RE1xx	██████	█	██████
24	prohlídka KBSE	██████	█	██████
26	servisní prohlídka nezávislého topení Eberspacher	██████	█	██████
28	prohlídka radiového dálkového ovládání OPL99	██████	█	██████
125	páska stahovací 360x7,8 mm	████	█	██████
128	spona hadicová 32-50	████	█	██████
113	spona hadicová 20-32	████	█	██████
79	benzín technický BT 100/140	████	█	██████
39	zdrž brzdová UIC 320 II.	████	█	██████
108	řemen klínový 8x750 Li	████	█	██████
118	kroužek 190x5 NBR	████	█	██████
80	guma stíratka 550 mm	████	█	██████
	celkem			399 842,00 Kč

B) Seznam práce a materiálu neuvedených v jednotkovém ceníku smlouvy 645500001/2022


popis položky	cena/ks	počet	celkem
směs do ostříkovačů nemrznoucí	208,00	1	208,00
mazivo plastické Mogul LV 2-3	186,00	3,5	651,00
hadice Petrotec 25-35	484,00	1	484,00

snímač teploty vody	██████	█	██████
kroužek 30x36x1,5	████	█	████
záklopka	██████	█	██████
relé tlakové Dako TR 1	██████	█	██████
oprava karty KBSE dodavatelsky	██████	█	██████
provozní revize pracovní plošiny	██████	█	██████
výměna hřídelky ovládání vstřikovacího čerpadla dodavatelsky	██████	█	██████
celkem			29 515,00 Kč

celková cena na opravu MVTV2.2-010

429 357,00 Kč

Ceny práce a materiálu, které nejsou uvedené v jednotkovém ceníku smlouvy jsou v čase a místě plnění obvyklé.



Murillo