

## Objednávka

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

### I. Smluvní strany

Objednatel:	Zhotovitel:
<b>Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace</b> Se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01 Jednatel Ing. Jiří Šlachta Odp. pracovník: [redacted], tel.: [redacted] mobil: [redacted], [redacted] Zapsána v Obch. rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl Pr, vložka 114	<b>DOSTA s.r.o.</b> se sídlem: Pražská 1696/35, 350 02 Cheb Jednatel: Lukáš Povišer, jednatel společnosti mobil: [redacted], e-mail: [redacted] [redacted] Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2954
IČO 70947023 DIČ CZ 70947023 Bank. spoj. 78-2496840247/0100, KB K. Vary, a.s.	IČO: 46887261 DIČ CZ46887261 Bank. spoj., č. účtu: 22006 – 331/0100, KB Cheb, a.s.

### II. Předmět plnění

Kvalitativní určení	Množství	III. Cena smluvní
Objednáváme pokácení celkem 81 ks vzrostlých dřevin o různých obvodech kmene v rámci akce: „Kácení 81 ks dřevin na stř. Cheb, Velká Hledsebe, Nejde a Otovice“ dle podmínek rozhodnutí o povolení kácení. Součástí dodávky je likvidace odpadu, úklid komunikace a veškeré dřevní hmoty, odstranění pařezů z pokácených stromů (odstranění bude provedeno do úrovně terénu tak, aby nebyla vytvořena překážka silničního provozu) a odkup použitelné dřevní hmoty dřevní hmoty za 19 458,- Kč vč. DPH (viz Evidenční list) ve smyslu Směrnice „Hospodaření s materiály získanými ze staveb a údržby silnic II. a III třídy v Karlovarském kraji“. V případě, že práce omezí pohyb na silniční komunikaci, zhotovitel se zavazuje zajistit dopravní opatření a povolení silničního správního úřadu.	81 ks	248 814,50 Kč bez DPH 52 251,05 Kč DPH <hr/> 301 065,55 Kč vč. DPH

IV. Doba plnění	V. Místo plnění	VI. Přílohy	VII. Záruka
do 31. 12. 2022	ochranné pásmo silnic II. třídy a III. třídy dle Soupisu dřevin, silnic a pozemků	Cenová nabídka	---

### VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po provedení díla.
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
- Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
- Obě smluvní strany se souhlasně dohodly na tom, že v případě, kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhradena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:  
Ing. Jiří Šlachta  
ředitel organizace

Za zhotovitele:  
Lukáš Povišer  
jednatel společnosti

Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje  
příspěvková organizace  
Se sídlem Sokolov, Chebská 282, PSČ 356 01  
IČ: CZ70947023

  
Pražská 1696/35, 350 02 Cheb  
DIČ: CZ46887261  
dosta.cz ①

ER LUKÁŠ  
společnosti

10 -11- 2022

v Sokolově, dne:

Razítko a podpis

v Chebu, dne

03. 11. 2022

Razítko a podpis



Pražská 1696 / 35, 350 02 Cheb, tel. [redacted] e-mail: [redacted] společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2954

Jedná se o kompletní činnost se zajištěním s odstraněním a likvidací dřevin podél níže uvedených silnic (tj. povolení silničního správního úřadu, zajištění dopravního opatření, pokácení, odvoz dřevní hmoty, likvidace větví, úklid silnice). Pařezy z pokácených dřevin budou odfrézovány nebo ořezány do úrovně terénu tak, aby netvořily překážku silničnímu provozu. Dřevní hmota bude odkoupena ve smyslu Směrnice 6/2012 KSÚS KK, p.o. "Hospodaření s materiály získanými ze staveb a údržby silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji".

Specifikace - kácení 81 ks dřevin

středisko	ID závady / číslo v ploše	RFID (číslo štítku)	druh dřeviny	silnice	katastrální území	parcela	police	počet MJ - ks	obvod (cm)	cena MJ (vč. odstranění pařezu)	cena celkem
Cheb	83971		topol	21412	Došní Hraněčná	394/1	50.084582, 12.290675				4 092,00
Cheb	6031	731	břiza	21412	Došní Hraněčná	394/1	50.081492, 12.286904				2 565,75
V.Hledsebe	436	522564	javor	210	Prameny	2199/1	50.048355, 12.753655				4 012,25
V.Hledsebe	446	522566	břiza	210	Prameny	2199/1	50.047215, 12.751748				2 948,00
V.Hledsebe	445	522567	jasan	210	Prameny	2199/1	50.047121, 12.751354				5 897,50
V.Hledsebe	452	522571	vrba	210	Prameny	2199/1	50.046895, 12.750627				3 190,00
V.Hledsebe	467	522573	břiza	210	Prameny	2199/1	50.046594, 12.749277				2 227,50
V.Hledsebe	482	522576	vrba	210	Prameny	2199/1	50.046361, 12.745506				5 555,00
V.Hledsebe	483	522577	javor	210	Prameny	2199/1	50.046357, 12.745201				4 012,25
V.Hledsebe	501	522584	vrba	210	Prameny	2199/1	50.049487, 12.739237				5 879,50
V.Hledsebe	18	522969	jírovec	2119	Prameny	2272/1	50.045015, 12.722341				2 950,75
V.Hledsebe	39	522971	jírovec	2119	Prameny	2272/1	50.046119, 12.724681				3 795,00
V.Hledsebe	54	522979	jírovec	2119	Prameny	2272/1	50.046974, 12.726579				4 427,50
V.Hledsebe	101	552995	javor	2119	Prameny	2272/1	50.035198, 12.701667				1 859,00
V.Hledsebe	103	522997	břiza	2119	Prameny	2272/1	50.034739, 12.699675				4 092,00
V.Hledsebe	50	522977	jírovec	2119	Prameny	2272/1	50.046805, 12.726050				5 824,50
V.Hledsebe	169	522547	jasan	210	Mnichov u Mar. Lázní	2062	50.041587, 12.791175				4 325,75
V.Hledsebe	332	522468	vrba	210	Mnichov u Mar. Lázní	2059	50.040389, 12.779031				1 870,00
V.Hledsebe	57710	522474	jeřáb	210	Mnichov u Mar. Lázní	2059	50.040969, 12.777885				2 447,50
V.Hledsebe	354	522473	vrba	210	Mnichov u Mar. Lázní	2059	50.042071, 12.777905				1 859,00
V.Hledsebe	373	522477	vrba	210	Mnichov u Mar. Lázní	2059	50.044423, 12.776732				2 255,00
V.Hledsebe	80	522538	jasan	0241	Sitiny	1514	50.017568, 12.776396				3 267,00
V.Hledsebe	1	522436	jeřáb	21014	Poutnov	540/1	50.015630, 12.827522				1 677,50
V.Hledsebe	3	522445	smrk	21015	Popovice u Poutnova	484	50.015819, 12.821038				3 987,50
V.Hledsebe	203	522424	břiza	210	Rankovice	980	50.005183, 12.842721				2 766,50
V.Hledsebe	208	522425	vrba	210	Rankovice	980	50.005137, 12.843662				4 427,50
V.Hledsebe	183	522418	javor	210	Rankovice	980	50.005809, 12.840642				5 060,00
V.Hledsebe	170	522410	topol	210	Rankovice	980	50.006925, 12.839540				7 287,50
V.Hledsebe	169	522409	javor	210	Rankovice	916	50.007007, 12.839565				3 267,00
V.Hledsebe	8	496849	vrba	2305	Martinov u Mar. Lázní	524	49.938092, 12.757303				4 977,50
V.Hledsebe	7	496848	vrba	2305	Martinov u Mar. Lázní	524	49.938114, 12.757229				3 272,50
V.Hledsebe	25	496837	smrk	2305	Martinov u Mar. Lázní	524	49.938832, 12.752788				1 292,50
V.Hledsebe	334	496801	javor	2303	Martinov u Mar. Lázní	495/1	49.936551, 12.748206				3 382,50
V.Hledsebe	407	496852	javor	2303	Martinov u Mar. Lázní	495/1	49.937813, 12.745922				4 455,00
V.Hledsebe	312	497593	jilm	2303	Martinov u Mar. Lázní	495/1	49.938890, 12.743513				2 950,75
V.Hledsebe	77	522644	třešeň	2302	Chotěnov u Mar. Lázní	348	49.927227, 12.736852				3 267,00
V.Hledsebe	3	522642	jeřáb	2302	Chotěnov u Mar. Lázní	366/1	49.929578, 12.731973				3 168,00
V.Hledsebe	102	522653	javor	2302	Chotěnov u Mar. Lázní	366/1	49.929997, 12.725942				3 855,50
V.Hledsebe	273	522634	slivoň	2114	Chotěnov u Mar. Lázní	387	49.925485, 12.715262				1 480,00
V.Hledsebe	10	522638	javor	2114	Chotěnov u Mar. Lázní	387	49.930244, 12.713930				3 712,50
V.Hledsebe	82619	522635	smrk	2114	Chotěnov u Mar. Lázní	387	49.926066, 12.715078				3 740,00
V.Hledsebe	124	496892	javor	19831	Ovesné Kladruby	2668/2	49.958873, 12.776699				2 255,00
V.Hledsebe	148	496901	javor	19831	Ovesné Kladruby	2618/1	49.954808, 12.786448				6 572,50
V.Hledsebe	164	496904	jeřáb	19831	Ovesné Kladruby	2618/1	49.954881, 12.790232				1 430,00
V.Hledsebe	169	496905	jeřáb	19831	Ovesné Kladruby	2618/1	49.954852, 12.792398				1 314,50
V.Hledsebe	111	522493	jasan	198	Ovesné Kladruby	2649/2	49.980487, 12.782189				6 655,00
V.Hledsebe	84130		jasan	20173	Chodovská Huť	1206/2	49.915329, 12.601687				7 122,50
V.Hledsebe	84131	522852	vrba	20173	Chodovská Huť	1206/2	49.915429, 12.601785				1 930,50
Nejdek	4664	408970	javor	220	Fojtov	1911/1	50.301810, 12.785345				1 897,50
Nejdek	4650	409543	jírovec	220	Fojtov	1911/1	50.302514, 12.783636				7 012,50
Nejdek	4649	409544	jírovec	220	Fojtov	1911/1	50.302590, 12.783490				4 345,00
Nejdek	4642	408969	jeřáb	220	Fojtov	1911/1	50.302939, 12.782882				1 314,50
Nejdek	4636	408968	jasan	220	Fojtov	1911/1	50.303031, 12.782732				5 857,50
Nejdek	4635	409549	javor	220	Fojtov	1911/1	50.303131, 12.782589				4 092,00
Nejdek	4688	409571	javor	220	Fojtov	1911/1	50.306537, 12.777547				2 565,75
Nejdek	4699	409566	topol	220	Fojtov	1911/1	50.307448, 12.776188				4 455,00
Nejdek	4708	409562	javor	220	Fojtov	1911/1	50.308660, 12.774394				2 442,00
Nejdek	4638	409548	javor	220	Fojtov	1911/1	50.303015, 12.783003				1 100,00
Nejdek	4639	409547	javor	220	Fojtov	1911/1	50.302969, 12.783078				1 859,00
Nejdek	4669	409530	jeřáb	220	Fojtov	1911/1	50.301426, 12.786108				1 314,50
Nejdek	6967	411973	javor	220	Pozorka (torzo)	1911/2	50.311591, 12.764439				2 585,00
Nejdek	6959	411968	javor	220	Pozorka u Nejdku	1911/2	50.310865, 12.767505				3 382,50
Nejdek	2189	408166	jabloň	22129	Hroznětín	2393	50.297941, 12.862627				1 650,00
Nejdek	2213	408853	hrušeň	22129	Hroznětín	2393	50.297966, 12.862799				2 865,50
Nejdek	2211	408852	hrušeň	22129	Hroznětín	2393	50.298052, 12.862871				2 255,00
Nejdek	2161	408850	jabloň	22129	Hroznětín	2393	50.300008, 12.864750				1 677,50
Nejdek	2160	408849	hrušeň	22129	Hroznětín	2393	50.300206, 12.864892				2 585,00
Otovice	71992		lipa	22129	Podleší u Sadova	676/2	50.269217, 12.877846				4 325,75
Otovice	76296		borovice	22134	Čankov	924	50.258830, 12.851057				1 045,00
Otovice	76297		smrk	22134	Čankov	924	50.258736, 12.851008				1 078,00
Otovice	76298		borovice	22134	Čankov	924	50.258815, 12.851076				1 430,00
Otovice	76299		smrk	22134	Čankov	924	50.258847, 12.851095				962,50
Otovice	76300		borovice	22134	Čankov	924	50.258804, 12.851089				1 457,50
Otovice	76301		smrk	22134	Čankov	924	50.258582, 12.851031				1 925,00
Otovice	76302		borovice	22134	Čankov	924	50.258726, 12.851301				2 227,50
Otovice	76303		borovice	22134	Čankov	924	50.258741, 12.851283				2 722,50
Otovice	76304		borovice	22134	Čankov	924	50.258740, 12.851321				1 815,00

Celkem za práce bez DPH 21%									245 129,50 Kč	248 814,50 Kč
DPH 21%										52 251,05 Kč
Celkem za práce vč. DPH 21%										301 065,55 Kč
Odečet dřevní hmoty dle evidenčního listu bez DPH										-16 920,00 Kč
DPH 15%										-2 538,00 Kč
Odečet dřevní hmoty dle evidenčního listu včetně DPH										-19 458,00 Kč
Celkem k fakturaci bez DPH 21 % po odečtu dřevní hmoty										231 894,50 Kč
DPH 21% po odečtu dřevní hmoty										48 697,85 Kč
Celkem k fakturaci vč. DPH 21 % po odečtu dřevní hmoty										280 592,35 Kč

17

350 02 Cheb  
GZ468H7261  
02