

Výzva č. 8/2022 k dílčímu plnění zakázky			řada MVTV / typ agreg. / jednotka	Předpok. počet jednotek	Cena v Kč bez DPH	
Blok	Kód pol.	Popis požadované činnosti.			Za jednotku	Celkové náklady
Údržba P2 MVTV a	A 1.1	Plánovaná údržba "Preventivní prohlídka P2" dle přepisu SZ S8 a dle návodu na údržbu motorového vozu řady 892 a návodu na údržbu vozidlo MVTV2.1-029.	MVTV 2	1		-
	A 2	Servisní prohlídka nezávislého naftového topení Eberspacher Hydronic 35 kW dle Návodu na obsluhu a údržbu zařízení č. 25 2599 90 00 01. Vydání Protokolu o provedení údržby a měření topných přístrojů JE Hydronic L-II v KV.	Eber. Hydronic	1		-
Technické kontroly, Provozní revize,	B 1.1	Technické kontroly SHV dle Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb v platném znění a v souladu se Směrnicí SŽDC č. 52 pro provádění TK SHV v planém znění. Vydání zápisu o provedení TK.	MVTV 2	1		-
	B 2	Napěťová zkouška polopantografického sběrače dle TNŽ 34 3109 přílohy G	MVTV	1		-
	B 6.1	Kontrola správné funkce bezpečnostního šoupátka a lokomotivního adaptéru XX48 radiostanice VS67, zkouška STOP TRS (GSM-R) dle MP pro údržbu VZZ č.j. 58670/00-O14 SDC Brno SSZT. Provedení zápisu do Záznamníku poruch na sdělovacím zab. zařízení.	MVTV 2	1		-
	B 7.1	Kontrola a seřízení pískování dle Pokynu provozovatele dráhy č.1/2008 (nov. 09/2008) včetně vydání zápisu.	MVTV 2	1		-
Opravy Materiál	C 1.1	Výměna zdrží a seřízení brzdy, kontrola, oprava a seřízení obou posuvných dveří, výměna topných těles, výměna klínových řemenů kompresoru a alternátoru, výměna gumíček stěračů, kontrola chodu spalovacího motoru, výměna klínového řemene chlazení kompresoru, výměna vodního chladiče, vyčištění a doplnění pískování, výměna vstříkovacích trysek.	hod. práce	41		-
	E 4	Odmašťovací přípravek Myjak Ultra	litr	2		-
	E 5	Technický benzín	litr	2,5		-
	E 9	Řemen klínový 10x750	kus	1		-
	E 11	Řemen klínový 13x1800	kus	7		-
	E 12	Křemenný (slévárenský) písek, dle ČSN 72 1200, frakce od 2,5 do 4,8 mm, Pískovací zařízení.	kilogram	75		-
	E 13	Špalík brzdový 320 PZ-013	kus	8		-
	E 36	Topné těleso předtápění	kus	2		-
	E 47	Hadice silikonová 50-58	m	1		-
	E 48	Spona hadicová 32-50	ks	12		-
	E 51	kroužek 190x5 NBR	ks	2		-
	E 52	Spojovací materiál	kg	0,07		-
	E 62	Článek chladiče kapaliny M 152	kus	1		-
E 63	Tryska vstříkovací DOP 115 S 530-4376	kus	4		-	
Cena celkem v Kč bez DPH						201 089,00

Výzva k dílčímu plnění zakázky
Rámcová SoD: E639-S-2068/2022
Zhotovitele: OU22095

Název zakázky: "Opravy a servis SHV MVTV 2022".