

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2 stavební část - balkon západní	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Oprava narušené konstrukce balkonu	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
01	Objekt TYROL, ZOO Lešná Zlín	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, 755 01 Vsetín	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	802 955	
Z	PSV celkem	1 905 539	
R	M práce celkem	0	
N	M dodávky celkem	0	
	ZRN celkem	2 708 494	
	HZS	77 000	
	ZRN+HZS	2 785 494	Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	2 785 494	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 18.10.2022	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21.0 %	2 785 494 Kč
DPH	21.0 %	584 954 Kč
Základ pro DPH	0.0 %	0 Kč
DPH	0.0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		3 370 448 Kč

Poznámka :