

Výzva č. 9/2022 k dílčímu plnění zakázky			řada MVTV / typ agreg. / jednotka	Předpok. počet jednotek	Cena v Kč bez DPH	
Blok	Kód pol.	Popis požadované činnosti.			Za jednotku	Celkové náklady
Opravy	C 1.1	Výměna spalovacího motoru se všemi spojenými pracemi, výměna brzdíče Dako BP na I. Stanovišti, výměna brzdíče Dako BS2 na II. Stanovišti, oprava signalizace směru na I. Stanovišti. Doplnění oleje převodovky, dodání 8 ks zdrží, odzkoušení.	hod. práce	73,8		-
	E 2	Maxigel Plus (Total), chladící okruh spal. motoru, okruhu vytápění.	litr	15		-
Materiál	E 3	Olej hydraulický MOGUL OT-HP3	litr	20		-
	E 10	Řemen klínový 13x8x1275	kus	1		-
	E 13	Špalík brzdový 320 PZ-013	kus	8		-
	E 14	Brzdíč DAKO BP (repasovaný)	kus	1		-
	E 15	Brzdíč DAKO BS2 (repasovaný)	kus	1		-
	E 48	Spona hadicová 32-50	ks	6		-
	E 52	Spojovací materiál	kg	0,15		-
<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>						<b>152 317,50</b>