



Číslo objednávky: 6262/6241/0266/17

**Odběratel:**

Řízení letového provozu ČR, s.p.  
Navigační 787  
252 61 Jeneč

IČO odběratele: 49710371  
DIČ odběratele: CZ49710371

Zaps. v obchod.rejstříku ved. u Městského  
soudu v Praze v odd.A, vložce 10771

**Datum vystavení:** 25.5.2017

**Dodavatel:**

COLSYS S.R.O.  
Buštěhradská 109  
272 03 Kladno

DIČ: CZ14799634

IČO: 14799634

Vyřizuje: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Zboží dodejte na adresu:

Podmínky dodávky:  
Dodací lhůta:

Obsah objednávky:

Na základě e-poptávkového řízení ID: 2973 ze dne 25.05.2017 u vás objednááme opravu na systému PZTS v objektu TEB - Technický blok.

Závada:

- pomalá výměna dat mezi ústřednou GD 520 a grafickou nadstavbou MrGuard.

Termín opravy předem dohodněte.

Kontaktní osoba za ŘLP ČR s. p.: [REDACTED]