

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail

Datum: 14. 12. 2022

TOMI-REMONT a.s.

Přemyslovka 2514/4

796 01 Prostějov

IČO: 255 08 571

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E633-S-451/2021 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu. Jedná se o realizaci výměna plynového kotle pro nocležny ve ZNP

Žst. Zlín střed - výpravní budova, IC6000383287.

Zakázka: E216H2321ZQA

Cena dle nabídkového listu: 140 607,27 Kč (bez DPH)

Termín: leden 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: P21633200018

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

 číslo **SPS3-131/2022**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	<input checked="" type="checkbox"/>
Údržba	<input type="checkbox"/>
Oprava	<input type="checkbox"/>
Servis	<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A	<input type="checkbox"/>
B	<input checked="" type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216H2321ZQA

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Zlín střed - výpravní budova č.p. 543

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383287

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.2264833N, 17.6588683E

Výměna plynového kotle pro nocležny ve 2NP

Odstavený kotel v poruše. Vadné elektrody a řídicí deska, oprava je nerentabilní.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: leden 2023

Příloha: Protokol o roční servisní prohlídce plynového zařízení

Vzdálenost v KM

4

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

Ing. Jakub Klímecký

08.12.2022

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Ing. Pavla Olšovská

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

08.12.2022

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

8.12.2022 - 14:10

Kontaktní osoba pro z

tel email:

Termín dodání cenov

Dodání nabídky

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (NABÍDKA ZHOTOVITELE)

Číslo požadavku: 3-131_2022

Stavba: Zlín střed - VB - č.p. 543 - Výměna plynového kotle pro nocležny ve 2NP

KSO:
Místo: Zlín střed - výpravní budova č.p. 543

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:
Tomi-Remont a.s.

IČ: 25508571
DIČ: CZ25508571

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			140 607,27
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	140 607,27	
DPH snížená	15,00%	0,00	

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Správce obvodu

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednatel - Vedoucí PO, přednosta SPS	Zhotovitel
---	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	
-----------------	---------	-----------------	--

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3-131 2022

Stavba: Zlín střed - VB - č.p. 543 - Výměna plynového kotle pro nocležny ve 2NP

Místo: Zlín střed - výpravní budova č.p. 543

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		140 607,27	170 134,80
1	3-131_2022		
2	VRN		
3	Index dle SoD		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - VB - č.p. 543 - Výměna plynového kotle pro nocležny ve 2NP

Objekt:

1 - 3-131_2022

KSO:

Místo: Zlín střed - výpravní budova č.p. 543

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, statní organizace, OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - VB - č.p. 543 - Výměna plynového kotle pro nocležny ve 2NP

Objekt:

1 - 3-131_2022

Místo:

Zlín střed - výpravní budova č.p. 543

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, statní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

731 - Ústřední vytápění - kotelny

732 - Ústřední vytápění - strojovny

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - VB - č.p. 543 - Výměna plynového kotle pro nocležny ve 2NP

Objekt:

1 - 3-131_2022

Místo: Zlín střed - výpravní budova č.p. 543

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, statní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
1	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 22 do 32 mm	m	7,500		
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				
2	K	72325845R	Topná zkouška	soubr.	1,000		
3	K	734578085E	Zprovoznění plynového potrubí a kotlů	soubr.	1,000		
D		731	Ústřední vytápění - kotelny				
4	K	73112321e	Zajištění dočasných přímotopů do nocležen	kus	1,000		
5	K	731132E	Kondenzační kotel včetně montáže	kus	1,000		
6	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		
7	K	731312324	Inhibitor Q 100	kus	1,000		
8	K	731324	MaR zapojení	soubor	1,000		
9	K	7315432	Uzemnění potrubí	soubor	1,000		
10	K	731810302	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubor	1,000		
11	K	731810302.1	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě	soubor	1,000		
12	K	731890801	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 6 m	t	0,078		
13	K	7e311685752	Magnetický filtr DN 25	kus	1,000		
14	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,040		
15	K	998731101.1	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,040		
16	K	998731181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace	t	0,040		
D		732	Ústřední vytápění - strojovny				
17	K	732291915	Napuštění ohříváku a výměníku vodou obsahu do 1000 litrů	kus	1,000		
18	K	732320812	Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí obsah do 100 l	kus	1,000		
19	K	732390851	Sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu obsah do 50 l	kus	1,000		
20	K	998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,009		
21	K	998732102.1	Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,009		
22	K	998732181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez použití mechanizace	t	0,009		
D		734	Ústřední vytápění - armatury				
23	K	734160812	Demontáž odvaděče kondenzátu DN do 25	kus	1,000		
24	K	734163425	Filtr DN 40 PN 16 do 300°C z uhlíkové oceli s vypouštěcí zátkou	soubor	1,000		
25	K	734169412	Montáž odvaděče kondenzátu přírubového DN 25	soubor	1,000		
26	M	RMAT0001	kondenzační sifonek		1,000		
27	K	734172112	Mezikus přírubový bez protipřírub z ocelových trubek hladkých jednoznačný DN 25	soubor	1,000		
28	K	734220102	Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací	kus	1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	734261235	Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C	kus	1,000		
30	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000		
31	K	998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,022		
32	K	998734102.1	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,022		
33	K	998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace	t	0,022		
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
34	K	735191903	Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem vodou	m2	325,000		
35	K	735191910.1	Napuštění vody do otopných těles	m2	325,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - VB - č.p. 543 - Výměna plynového kotle pro nocležny ve 2NP

Objekt:

2 - VRN

KSO:

Místo: Zlín střed - výpravní budova č.p. 543

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní snížená			

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - VB - č.p. 543 - Výměna plynového kotle pro nocležny ve 2NP

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Zlín střed - výpravní budova č.p. 543

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, statní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN7 - Provozní vlivy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - VB - č.p. 543 - Výměna plynového kotle pro nocležny ve 2NP

Objekt:

2 - VRN

Místo: Zlín střed - výpravní budova č.p. 543

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, statní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN4 Inženýrská činnost

1	K	040001000	Inženýrská činnost	...	1,000	
2	K	040001200233	Revize komínu	kpl	1,000	

D VRN7 Provozní vlivy

3	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	
---	---	-----------	----------------	-----	-------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - VB - č.p. 543 - Výměna plynového kotle pro nocležny ve 2NP

Objekt:

3 - Index dle SoD

KSO:

Místo: Zlín střed - výpravní budova č.p. 543

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, statní organizace, OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - VB - č.p. 543 - Výměna plynového kotle pro nocležny ve 2NP

Objekt:

3 - Index dle SoD

Místo:

Zlín střed - výpravní budova č.p. 543

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, statní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

N00 - Index dle SOD

N01 - Index dle SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zlín střed - VB - č.p. 543 - Výměna plynového kotle pro nocležny ve 2NP

Objekt:

3 - Index dle SoD

Místo: Zlín střed - výpravní budova č.p. 543

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D N00 Index dle SOD

D N01 Index dle SOD

1	K	000001	Index dle SOD	%	0,075		
---	---	--------	---------------	---	-------	--	--

PROTOKOL O SERVISNÍ PROHLÍDCE PLYNOVÉHO SPOTŘEBIČE

Kontrola provedena dle zákona č.250/2021 Sb. a NV č. 191/2022 Sb.

Adresa umístění plynového spotřebiče:

Zelen V. B. - NOCLEŽNY
- odpočinková M.

Typ plynového spotřebiče : plynový kotel - plynové topidlo - plynový bojler - plynový sporák - jiné

Výrobní číslo: 020203600078

Výrobce - typ: Viadrus k4

Výkon v KW: 24

Kontrola těsnosti plynových spojů spotřebiče :

NE ~~(ANO)~~

Kontrola těsnosti plynových spojů mezi plynovým závěrem spotřebiče a spotřebičem :

NE ~~(ANO)~~

Kontrola těsnosti spojů-voda :

NE ~~(ANO)~~

Kontrola ionizace, termočlánků

~~(NE)~~ - ANO

Vyčištění výměníku :

NE ~~(ANO)~~

Vyčištění plynových hořáků:

NE ~~(ANO)~~

Kontrola funkce pojistného ventilu :

NENÍ ~~(FUNKČNÍ)~~

Kontrola funkce komínové pojistky :

NENÍ ~~(FUNKČNÍ)~~

Kontrola tlaku média v expanzomatu :

TLAK 1,0 Bar.

EXTERNÍ - NENÍ ~~(ANO)~~

Seřízení plynového spotřebiče :

~~(NE)~~ - ANO

Seřízení regulace :

~~(NE)~~ - ANO

Odtah spalin :

~~(NUCENÝ)~~ KOMÍNEM - JINÉ

Dostatečný přívod vzduchu do místnosti kde je plynový spotřebič umístěn :

NE ~~(ANO)~~

Kontrola přívodu plynu k plynovému spotřebiči :

~~(VYHOVUJE)~~ - NEVYHOVUJE

Plynové zařízení je způsobilé bezpečného a spolehlivého provozu :

~~(NE)~~ - ANO

Vadné elektrody kotle, Porucha elektrody.

Kotel mimo provoz.

Datum :

2.12.2022