

Výzva k provedení nálezkové č. 7/2022

v souladu s čl. III, odst. 2, rámcové dohody č. 21106000255 a v souladu s podmínkami v ní uvedenými.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6	Poskytovatel: ANZO s.r.o. Okružní 678, Břežské Předměstí, 530 03 Pardubice
Jehož jménem jedná: plukovník gšt. Ing. Jaroslav Jirů, MSc. ředitel VZ 551200 Stará Boleslav Boleslavská 929 25002 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav	Jehož jménem jedná: Ing. Michal Jakeš jednatel
Kontaktní osoba: Telefon: E-mail:	
Typ/modifikace techniky:	Registrační značka :
Rok výroby:	Uživatel :
Popis závady, dokumentace k odstranění závady: Kompletní provedení nálezkové opravy dle protokolu u provedení defektače 7/2022.	
Popis závady: Provedení nálezkové opravy vozidla. V rámci NO provést STK, stanovené revize a kalibrace	
Dokumentace předaná k odstranění závady: Kompletní provozní dokumentace techniky	
Požadavek na místo provedení opravy: U poskytovatele - Průmyslová zóna 124, 503 51 Čelunec nad Cidlinou	
Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů: neprovádět	
Požadovaný termín/oba provedení služby: 31. března 2023	
Doplňující informace (požadavky):	
Výzvu vypracoval: dne 15. 12. 2022	

Popis provádění služeb

Místo provedení NO: ANZA s.r.o., Průmyslová zóna 124, 503 51 Chlumeck nad Cidlinou

Termín (dobu) ukončení provedení služby: 31. března 2023

ID poskytovatele číslo *: DP CA18 10/1988, TP-ANZA-18-05

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				1 732 051,77
Pododávatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				1 732 051,77

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu

Nabídková cena celkem: 1 732 051,77 Kč bez DPH.

Požadavky na SOJ:

Požadují odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola Konečná kontrola*)

*) *nahradit se šestičárkou*

Požadují kontrolu jakosti před montáží nadstavby na podvozek vozidla, požadují měsíční kontrolu

Vyznění zástupce SOJ k provedení SOJ:

Číslo telefonu:

3388 222 6666

Nabídková cena celkem: 2 095 782,64 Kč s DPH.

(slovy: Dva miliony devadesátpět tisíc sedmsetosmdesát dva korun českých šedesátčtyři haléřů).

Celková nabídková cena bez DPH činí 1 732 051,77 Kč, sazba DPH 21 % činí 363 730,87 Kč.

Zhotovitel zahájí poskytování služby po písemném potvrzení Výzvy k NO a ukončí do 31.03.2023.

Ředitel <i>hodn., titul, jméno, příjmení</i> <i>(podepsáno elektronicky)</i>	Jednatel <i>(titul, jméno a příjmení)</i> <i>(podepsáno elektronicky)</i>
---	--

MICHAL JAKEŠ

Digitálně podepsal MICHAL JAKES
Datum: 2022.12.20 14:20:57 +01'00'

- 46 Výměna ventilů (ventilů) a (ventilů) a (ventilů)
- 48 Výměna elektrického ventilu EV 80C
- 49 Výměna kompresoru
- 50 Výměna vložky čističe vzduchu
- 51 Výměna brzdových válek přední nápravy
- 52 Výměna brzdových válek zadních náprav
- 54 Přetěsnění válců servomotoru
- 55 Výměna olejové náplně a filtru servomotoru (olej spojit.)
- 57 Výměna všech olejových náplní porokru
- 58 Demontáž a montáž, přetěsnění, pískování výfukového po
- 59 Demontáž a montáž, přetěsnění pídavné převodovky
- 63 Výměna parašutu předního světla
- 64 Výměna všech směrových světel kabiny
- 65 Výměna zadních sdružených světel včetně signalizace
- 68 Výměna protirizovací pumpy
- 69 Kontrola seřízení brzd na válcové dkušebně
- 72 Výměna válců a klapky motorové brady
- 75 Seřízení ventilů motoru
- 79 Výměna předních teleskopických tlumičů
- 81 Výměna všech pryžových těsnění kabiny řidiče (dvěři, pod)
- 84 Přetěsnění pístnice zvedání kabiny
- 85 Výměna regulátorem tlaku vzduchu
- 89 Oprava kotle - lamace zadní části
- 93 Oprava všech kulových odkařovací systém
- 94 Kompletní oprava všech plechových dveří nástavby šks
- 96 Oprava - držák rezervy
- 97 Oprava svodů vody
- 99 Výměna zadní mlhové světla
- 103 D+M oprava převodovky v. vývodu na kard hřidel
- 104 Oprava brzdového systému - D+M bubny, vyčistění, ložice
- 106 Výměna všech pryž. hadic vzduchu a paliv. soustavy
- 107 Výměna všech pryž. manžet, řepů, táhel, lapačů...
- 108 Oprava stírací soupravy + výměna stěračů
- 110 Oprava - přetěsnění ručního hydraulického čerpadla zved:
- 111 Olejové náplně podvozku
- 113 D+M všech plech. dílů podvozku
- 114 Oprava přetěsnění horních zátek na skříně zad. nápravy
- 115 Výměna vzduš. hujemu 40l 3ks
- 117 Seřízení světlometů
- 118 Oprava ranných všech skříní UN
- 123 Oprava zlomené spodní příčky přední kapoty
- 126 Oprava levé zadní skříně UN
- 129 Oprava vzduch. soustavy podv. - uchytení, přetěsnění potr
- 130 vyčištění palivové soustavy
- 131 Výměna válec vzduchový klapky
- 132 Oprava odkařovací potrubí
- 133 Oprava podtlaku skříně
- 134 Oprava - přetěsnění potrubí výdeje
- 135 Výměna hlavního válce spojky
- 136 Oprava ruční ovládní potních ventilů
- 137 Výměna všech kulových řepů

- 138 Oprava a servis motorového topení
- 139 Oprava všech válců řazení uzávěrek
- 141 Oprava elektrické instalace nástavby - kabeláž, spínače, vy
- 142 Příprava na provedení STK
- 143 Oprava zavírání vik kotle
- 145 Manipulace s nepojízdným vozidlem
- 146 Oprava palivové nádrže - D+M, vyčištění, obroušení vč.čaj
- 147 Výměna předuvádka plnění
- 148 Oprava zapínání PTO
- 151 Oprava elektrické instalace podvozek - kabeláž, pojistková
- 152 D+M převodovka - přetěžení
- 153 Oprava panel ovládání
- 154 Výměna bezpečnostní značky 6ks
- 155 Oprava - obrava schémaz panel
- 156 Oprava, přetěžení hydraulické čerpadlo nástavby
- 157 Celková oprava výfukového potrubí topení vč.kolene
- 159 Výměna vzduchojemů ZD 4ks
- 160 Oprava všech pochových roštů nástavby
- 162 Oprava hasící soustava
- 165 Oprava ventilů regulační
- 167 Jzdni zkouška v délce 40km
- 168 Kontrola těsností a funkčnosti všech uzávěrek
- 169 Kontrola těsností, vůlí a funkčnosti řízení
- 170 Výměna kovového rozvodu vzduchu podvozku za PA trubk
- 173 Výměna ostřikovačů včetně vestení
- 174 Oprava ventilů zpětný
- 176 D+M - oprava přední nárazník
- 177 D+M - oprava zadní nárazník
- 178 D+M - oprava zadní žebřík nástavby
- 180 Výměna výstražné osvětlení
- 187 Výměna všech hadic pneumatické soustavy nástavby
- 190 Výměna hadice rekuperace
- 191 Přetěžení válečků pomocného pohonu
- 192 Oprava signalizace přeplnění
- 193 Výměna manometr 3ks
- 194 Doplnění všech pryčových zátek přední částí rámu
- 196 Výměna ramu stla boční + zadní
- 197 Oprava řazení pálek
- 198 Výměna vzduchové koncovky připojení vč.čaj
- 199 Výměna ochranných válek polonáprav přední náprava
- 200 Výměna ochranných válek polonáprav zadní náprava
- 202 Oprava - D+M převodovka přetěžení
- 203 Oprava otevírací kapoty
- 215 Provedení defektaže

723 844,00 Kč

983 947,77 Kč

28 280,00 Kč 1 732 051,77 Kč

V Chlumci nad Cidlinou dne 12.12.2022

Marek Myška

Elektronický podpis - 6.1.2023
 Certifikát autora podpisu :
 Jméno : Ing. Jaroslav Jirč
 Vydáno : ACNADSA - Koutce Certifikace
 https://100.koi.1194.100690100