

-165120388

Nabídka na poskytování služby

List/ Listů: 1

na základě požadavkového listu a příloh k PL / KZ / Nabídce č. 50/2016
podle smlouvy č. 145110063

Počet příloh: 1

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1. 160 01 Praha 6		Poskytovatel: ARAMY s.r.o. Novgorodská 935/12. 101 00 Praha 10		
Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK , ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil, Sekce vyzbrojování a akvizic MO		Jehož jménem jedná: Robert Hnátek - jednatel		
Kontaktní osoba: Marie Geryková Telefon: [redacted]		Kontaktní osoba: Marek Veselý [redacted]		
Typ/modifikace techniky:	LRD 110 TDI SW HT	Uživatel techniky:	182400 Žatec	
Evidenční číslo:	025 09-53	Dislokace techniky:	Žatec	
Rok výroby:	2006	ppk. Ing. Jiří LÍBAL velitel útvaru hodnost, titul, jméno, příjmení		
SOJ ano/ne; rozsah:	NE – drobná oprava	Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) por. luze BUZA [redacted]		
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Číslo telefonu: hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis				
Za zástupce pro věci technické S rozsahem prací a cenovou kalkulací v uvedené nabídce souhlasím		[redacted] mjr. Ing. Marti podpis		
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: LR Topix				
Místo: Plzeň. Na Výsluní 33. 32600 Plzeň				
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 55 pracovních dnů od podepsání nabídky				
Nabídková cena				
Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.50	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL /KZ/ Nabídce č.50	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Kooperace:		[redacted]	[redacted]	[redacted]
Ostatní náklady:	lakování	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Subdodavatel				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				303 719,65
Nabídková cena celkem 303 719,65 Kč bez DPH. 367 500,78 Kč s DPH.				
Zástupce poskytovatele: Marek Veselý [redacted] titul, jméno, příjmení, telefon		V Praze dne: 22. 08. 2016		
V Praze dne: 14.03.2016		V Praze dne: 22. 08. 2016		
Za poskytovatele: jedenat [redacted]		Za objednatele: [redacted]		

* 0121 *

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 50/2016

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.1	Oprava po dopravní nehodě	ASB710200	1	ks	Blatník pravý přední					
1.2	Oprava po dopravní nehodě	ASB710210	1	ks	Blatník levý přední					
1.3	Oprava po dopravní nehodě	ASB710260	1	ks	Panel blatníku pravý					
1.4	Oprava po dopravní nehodě	ASB710270	1	ks	Panel blatníku levý					
1.5	Oprava po dopravní nehodě	LR051110	1	ks	Kryt světla levý					
1.6	Oprava po dopravní nehodě	LR051109	1	ks	Kryt světla pravý					
1.7	Oprava po dopravní nehodě	79051	8	ks	Matice					
1.8	Oprava po dopravní nehodě	RYP500500	4	ks	Šroub					
1.9	Oprava po dopravní nehodě	302532	28	ks	Matice					
1.10	Oprava po dopravní nehodě	3900L	28	ks	Podložka					
1.11	Oprava po dopravní nehodě	AYP500170	28	ks	Šroub					
1.12	Oprava po dopravní nehodě	AM605066	16	ks	Šroub					
1.13	Oprava po dopravní nehodě	WC108051L	16	ks	Podložka					
1.14	Oprava po dopravní nehodě	AK616011	16	ks	Pružná matice					
1.15	Oprava po dopravní nehodě	MRC9378	1	ks	Rozšíření blatníku P					
1.16	Oprava po dopravní nehodě	MRC9377	1	ks	Rozšíření blatníku L					
1.17	Oprava po dopravní nehodě	MWC9918PMA	32	ks	Přichytka rozš.blatník					
1.18	Oprava po dopravní nehodě	MWC9832PMA	6	ks	Piastový šroub					
1.19	Oprava po dopravní nehodě	BRC5803	6	ks	Piastová matice					
1.20	Oprava po dopravní nehodě	CZA4705L	16	ks	Zajišťovací matice					
1.21	Oprava po dopravní nehodě	AB614061L	16	ks	Šroub					
1.22	Oprava po dopravní nehodě	LR053804	1	ks	Nadkolí levé přední					
1.23	Oprava po dopravní nehodě	LR030342	1	ks	Držák					
1.24	Oprava po dopravní nehodě	SH108501L	4	ks	Šroub					
1.25	Oprava po dopravní nehodě	FS108256	8	ks	Šroub					
1.26	Oprava po dopravní nehodě	ANR4477	3	ks	Matice					
1.27	Oprava po dopravní nehodě	ASJ710060	1	ks	Rám přední masky					
1.28	Oprava po dopravní nehodě	RTC3745	4	ks	Matice					
1.29	Oprava po dopravní nehodě	A8606056	4	ks	Šroub					
1.30	Oprava po dopravní nehodě	D2M100080	8	ks	Přichytka					
1.31	Oprava po dopravní nehodě	338023	1	ks	Záslepka					
1.32	Oprava po dopravní nehodě	LR038615	1	ks	Maska chladiče					
1.33	Oprava po dopravní nehodě	CZA4705L	8	ks	Matice					
1.34	Oprava po dopravní nehodě	AB614088	8	ks	Šroub					
1.35	Oprava po dopravní nehodě	NI108062	2	ks	Kontramatice					
1.36	Oprava po dopravní nehodě	AB614065L	2	ks	Šroub					
1.37	Oprava po dopravní nehodě	MTC6827	2	ks	Držák masky					
1.38	Oprava po dopravní nehodě	AX612011L	2	ks	Matice					
1.39	Oprava po dopravní nehodě	MTC6332	1	ks	Držák masky					
1.40	Oprava po dopravní nehodě	BTR1045	1	ks	Nápis Land Rover					
1.41	Oprava po dopravní nehodě	DAS100150	1	ks	Logo Land Rover					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.42	Oprava po dopravní nehodě	AMR3247	1	ks	Přední světlomet Lev					
1.43	Oprava po dopravní nehodě	589783	1	ks	Žárovka					
1.44	Oprava po dopravní nehodě	AB608047L	8	ks	Šroub					
1.45	Oprava po dopravní nehodě	AMR5833	1	ks	Kabeláč světla					
1.46	Oprava po dopravní nehodě	ALR6107	1	ks	Kapota					
1.47	Oprava po dopravní nehodě	X 1030	1	ks	Brusný kotouč					
1.48	Oprava po dopravní nehodě	346849	2	ks	Těsnění					
1.49	Oprava po dopravní nehodě	VPLDP0105	1	ks	Nárazník přední					
1.50	Oprava po dopravní nehodě	RTC9547	1	ks	Ochranný rám					
1.51	Oprava po dopravní nehodě	1FD005700-851	1	ks	Přední mlhovky sada					
1.52	Oprava po dopravní nehodě	LR025985	1	ks	Chladič klimatizace					
1.53	Oprava po dopravní nehodě	JRF100410	1	ks	Držák chladiče					
1.54	Oprava po dopravní nehodě	FB108087	3	ks	Šroub					
1.55	Oprava po dopravní nehodě	PF1100041	1	ks	Soustava chladičů					
1.56	Oprava po dopravní nehodě	ESR2308	1	ks	Sahara vnitřní					
1.57	Oprava po dopravní nehodě	ESR1800	2	ks	Přichytka					
1.58	Oprava po dopravní nehodě	STCS0530	1	ks	Chladicí kapalina SL					
1.59	Oprava po dopravní nehodě	STCS0519	1	ks	Olej posil.řízení					
1.60	Oprava po dopravní nehodě	147707	6	ks	Čistič (500ml)					
1.61	Oprava po dopravní nehodě	147706	2	ks	Mazadlo (400ml)					
1.62	Oprava po dopravní nehodě	1-34526	1	ks	Motor navijáku 24V					
1.63	Oprava po dopravní nehodě	1-32408	2	ks	Spojovací tyčka navij.					
1.64	Oprava po dopravní nehodě	1-60451	2	ks	Šroub					
1.65	Oprava po dopravní nehodě	1-13848	2	ks	Těsnění					
1.66	Oprava po dopravní nehodě	1-25985	1	ks	Přiruba navijáku č.1					
1.67	Oprava po dopravní nehodě	1-25986	1	ks	Přiruba navijáku č.2					
1.68	Oprava po dopravní nehodě	1-32455	1	ks	Sada brzdy navijáku					
1.69	Oprava po dopravní nehodě	1-14541	1	ks	Ocelové lano navij.					
1.70	Oprava po dopravní nehodě	1-72631	4	ks	Ovládací cívka					
1.71	Oprava po dopravní nehodě	1-25748	4	ks	Kotvicí šroub					
1.72	Oprava po dopravní nehodě	1-7953	4	ks	Kotvicí matice					
1.73	Oprava po dopravní nehodě	C8811-31	1	ks	Mazivo navijáku M53					
1.74	Oprava po dopravní nehodě	R134a	0,08	ks	Chladivo klimatizace					
1.75	Oprava po dopravní nehodě			ks	Lakování součást. kar.					
1.76	Oprava po dopravní nehodě	X 1040	2	ks	Řezný kotouč					
2.1	Motor - oprava	ERR2215	1	ks	Řemen klimatizace					
2.2	Motor - oprava	ERR7296	1	ks	Kladka					

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
2.3	Motor - oprava	ERR7295	1	ks	Kladka						
2.4	Motor - oprava	FS110306	1	ks	Šroub						
2.5	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen alternátoru						
2.6	Motor - oprava	ERR4708	1	ks	Naplnák řemene alt.						
2.7	Motor - oprava	ERR2409	1	ks	Těsnění vika ventilů						
2.8	Motor - oprava	ERR3424	3	ks	Těsnící podložka						
2.9	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva						
2.10	Motor - oprava	AEU2147L	1	ks	Palivový filtr						
2.11	Motor - oprava	ESR2623	1	ks	Vzduchový filtr						
2.12	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje						
2.13	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání						
2.14	Motor - oprava	CN100258L	4	ks	Spona 25mm						
2.15	Motor - oprava	ALU1403L	1	ks	Těs.výpust.zátky						
2.16	Motor - oprava	LT19248	1	ks	Těsnění vany motoru						
2.17	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Dlejeový filtr						
2.18	Motor - oprava	C9234-45	7	l	Motorový olej 10w-40						
2.19	Motor - oprava	QEHJ102390	1	ks	Hadice posil.řízení						
2.20	Motor - oprava	ANR2485	1	ks	Hadice posil.řízení č2						
2.21	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Spona 20mm						
2.22	Motor - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)						
3.1	Brzdová soustava - oprava	SFP000260	1	ks	Přední brzd.destičky						
3.2	Brzdová soustava - oprava	STC1280	2	ks	Pistky předních brzd						
3.3	Brzdová soustava - oprava	STC8575	1	ks	Přísluř.předních brzd						
3.4	Brzdová soustava - oprava	LR018026	2	ks	Brzdový kotouč zadní						
3.5	Brzdová soustava - oprava	SFP000250	1	ks	Brzdové destičky zd.						
3.6	Brzdová soustava - oprava	SEES00130	2	ks	Pistky zadních brzd						
3.7	Brzdová soustava - oprava	LR052653	1	ks	Brzdová kapalina 1L						
4.1	Zadní náprava - oprava	STC4382	4	ks	Ložiska kol						
4.2	Zadní náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufero náboje						
4.3	Zadní náprava - oprava	FTCS241	2	ks	Podložka						
4.4	Zadní náprava - oprava	RFD100000	2	ks	Matice unašeče kola						
4.5	Zadní náprava - oprava	BX110095M	10	ks	Šroub náboje kola						
4.6	Zadní náprava - oprava	C8277-31	1	ks	Vazelína ložísek kol						
4.7	Zadní náprava - oprava	LT19248	1	ks	Loctite						
4.8	Zadní náprava - oprava	.147707	1	ks	Čistič (500ml)						
4.9	Zadní náprava - oprava	RPM100080	2	ks	Zadní tlumiče						
				ks							
							- Kč		- Kč		- Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
5.1	Zajet - vyjet			ks			- Kč			
6.1	Jízdní zkouška			ks			- Kč			
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
CELKEM										303 719,65 Kč

Účtované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum:

14.3.2016 Razítko:

Podpis:

Zpracoval:

Marek
 Veselý

Marek Veselý

Digitalně podepsal Marek Veselý
 DN: c=CZ, ou=ARAMY s.r.o., CN=20928121, ou=11, cn=Marek Veselý, serialNumber=P28519
 Datum: 2016.03.14 15:53:48 +0100

KONTROLNÍ ZÁPIS

č. 50/2016

na poskytnutí služby ve smyslu čl. III odst. 1.1 a)
smlouvy č. 145110063
dle Požadavkového listu č. 50/2016

1. Zadání objednávky:

Kontrola vojenské techniky ve smyslu čl. III odst. 1.1 a) této smlouvy a vypracování cenové kalkulace ve smyslu čl. IV této smlouvy.

2. Specifikace techniky, které se kontrolní zápis týká:

Vojenský útvar	182400 ŽATEC		
Typ vojenské techniky	LRD 110 TDI SW HT HILI	VPZ	025 09-53
VIN	SALLDBAF86A732255		

3. Způsob provedení kontroly: KONTROLA ŠASI A MOTORU

4. Kontrolní zjištění: viz příloha k PL / KZ / nabídce č. 50

5. Návrh na odstranění nedostatků: výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 50

6. Cenová kalkulace:

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem
Náklady na vlastní výkony:	výměna ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 50			
Materiálové náklady:	ND viz příloha k PL / KZ nabídce č. 50			
Kooperace:				
Ostatní náklady:	lakování			
Subdodavatel:				
Náklady na vlastní výkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				303 719,65

7. Technická dokumentace: LR Topix

8. Termín provedení dílčího plnění: 55 pracovních dnů
od podepsání nabídky objednatelem

Digitálně podepsal Marek Veselý
DN: c=cz, o=AMM s.r.o. 97
#029 1212, ou=Technik Marek Veselý,
cn=Marek Veselý
Datum: 2014.03.14 13:48:11 +0100
Marek Veselý

V Praze

dne: 14.03.2016

Za poskytovatele:

Marek Veselý, technik servisu

titul, jméno

V Praze

dne: 14.3.2016

Za odběratele:

titul, jméno

Příloha k PL / KZ / Nabídce č.: 50/2016

Servisní sazba

640,00 Kč

P.č.	Úkon	Materiál						Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin	(Kč bez DPH)		
1.1	Oprava po dopravní nehodě	AS8710200	1	ks	Blatník pravý přední						
1.2	Oprava po dopravní nehodě	AS8710210	1	ks	Blatník levý přední						
1.3	Oprava po dopravní nehodě	AS8710260	1	ks	Panel blatníku pravý						
1.4	Oprava po dopravní nehodě	AS8710270	1	ks	Panel blatníku levý						
1.5	Oprava po dopravní nehodě	LR051110	1	ks	Kryt světla levý						
1.6	Oprava po dopravní nehodě	LR051109	1	ks	Kryt světla pravý						
1.7	Oprava po dopravní nehodě	.79051	8	ks	Matice						
1.8	Oprava po dopravní nehodě	RYP500500	4	ks	Šroub						
1.9	Oprava po dopravní nehodě	.302532	28	ks	Matice						
1.10	Oprava po dopravní nehodě	.3900L	28	ks	Podložka						
1.11	Oprava po dopravní nehodě	AYP500170	28	ks	Šroub						
1.12	Oprava po dopravní nehodě	AM605066	16	ks	Šroub						
1.13	Oprava po dopravní nehodě	WC108051L	16	ks	Podložka						
1.14	Oprava po dopravní nehodě	AK616011	16	ks	Pružná matice						
1.15	Oprava po dopravní nehodě	MRC9378	1	ks	Rozšíření blatníku P						
1.16	Oprava po dopravní nehodě	MRC9377	1	ks	Rozšíření blatníku L						
1.17	Oprava po dopravní nehodě	MWC9918PMA	32	ks	Přichytka rozš. blatník						
1.18	Oprava po dopravní nehodě	MWC9832PMA	6	ks	Plastový šroub						
1.19	Oprava po dopravní nehodě	BRC5803	6	ks	Plastová matice						
1.20	Oprava po dopravní nehodě	CZA4705L	16	ks	Zajišťovací matice						
1.21	Oprava po dopravní nehodě	A8614061L	16	ks	Šroub						
1.22	Oprava po dopravní nehodě	LR053804	1	ks	Nadkolí levé přední						
1.23	Oprava po dopravní nehodě	LR030342	1	ks	Ortlák						
1.24	Oprava po dopravní nehodě	SH108501L	4	ks	Šroub						
1.25	Oprava po dopravní nehodě	FS108256	8	ks	Šroub						
1.26	Oprava po dopravní nehodě	ANR4477	3	ks	Matice						
1.27	Oprava po dopravní nehodě	ASJ710060	1	ks	Rám přední masky						
1.28	Oprava po dopravní nehodě	RTC3745	4	ks	Matice						
1.29	Oprava po dopravní nehodě	AB606056	4	ks	Šroub						
1.30	Oprava po dopravní nehodě	DZM100080	8	ks	Přichytka						
1.31	Oprava po dopravní nehodě	.338023	1	ks	Záslepka						
1.32	Oprava po dopravní nehodě	LR038615	1	ks	Maska chladiče						
1.33	Oprava po dopravní nehodě	CZA4705L	8	ks	Matice						
1.34	Oprava po dopravní nehodě	A8614088	8	ks	Šroub						
1.35	Oprava po dopravní nehodě	NU108062	2	ks	Kontramatice						
1.36	Oprava po dopravní nehodě	AB614065L	2	ks	Šroub						
1.37	Oprava po dopravní nehodě	MTC6827	2	ks	Držák masky						
1.38	Oprava po dopravní nehodě	AK612011L	2	ks	Matice						
1.39	Oprava po dopravní nehodě	MTC6332	1	ks	Držák masky						
1.40	Oprava po dopravní nehodě	8TR1045	1	ks	Nápis Land Rover						
1.41	Oprava po dopravní nehodě	DA5100150	1	ks	Logo Land Rover						

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
1.42	Oprava po dopravní nehodě	AMR3247	1	ks	Přední světlomet Lev					
1.43	Oprava po dopravní nehodě	589783	1	ks	Žárovka					
1.44	Oprava po dopravní nehodě	A8608047L	8	ks	Šroub					
1.45	Oprava po dopravní nehodě	AMR5833	1	ks	Kabeláž světa					
1.46	Oprava po dopravní nehodě	ALR6107	1	ks	Kapota					
1.47	Oprava po dopravní nehodě	X 1030	1	ks	Brusný kotouč					
1.48	Oprava po dopravní nehodě	346849	2	ks	Těsnění					
1.49	Oprava po dopravní nehodě	VPLDP0105	1	ks	Nárazník přední					
1.50	Oprava po dopravní nehodě	RTC9547	1	ks	Ochranný rám					
1.51	Oprava po dopravní nehodě	1FD005700-851	1	ks	Přední mlhovky sada					
1.52	Oprava po dopravní nehodě	LR025985	1	ks	Chladič klimatizace					
1.53	Oprava po dopravní nehodě	JRF100410	1	ks	Držák chladiče					
1.54	Oprava po dopravní nehodě	FB108087	3	ks	Šroub					
1.55	Oprava po dopravní nehodě	PFI100041	1	ks	Soustava chladičů					
1.56	Oprava po dopravní nehodě	ESR2308	1	ks	Sahara vnitřní					
1.57	Oprava po dopravní nehodě	ESR1800	2	ks	Přichytka					
1.58	Oprava po dopravní nehodě	STC50530	1	ks	Chladič kapalina 5L					
1.59	Oprava po dopravní nehodě	STC50519	1	ks	Olej posil.fizeň					
1.60	Oprava po dopravní nehodě	.147707	6	ks	Čistič (500ml)					
1.61	Oprava po dopravní nehodě	.147706	2	ks	Mazadlo (400ml)					
1.62	Oprava po dopravní nehodě	.1-34526	1	ks	Motor navijáku 24V					
1.63	Oprava po dopravní nehodě	.1-32408	2	ks	Spojovací tyčka navij.					
1.64	Oprava po dopravní nehodě	.1-60451	2	ks	Šroub					
1.65	Oprava po dopravní nehodě	.1-13848	2	ks	Těsnění					
1.66	Oprava po dopravní nehodě	.1-25985	1	ks	Příruba navijáku č.1					
1.67	Oprava po dopravní nehodě	.1-25986	1	ks	Příruba navijáku č.2					
1.68	Oprava po dopravní nehodě	.1-32455	1	ks	Sada brzdy navijáku					
1.69	Oprava po dopravní nehodě	.1-14541	1	ks	Ocelové lano navij.					
1.70	Oprava po dopravní nehodě	.1-72631	4	ks	Ovládací cívka					
1.71	Oprava po dopravní nehodě	.1-25748	4	ks	Kotvící šroub					
1.72	Oprava po dopravní nehodě	.1-7953	4	ks	Kotvící matice					
1.73	Oprava po dopravní nehodě	C8811-31	1	ks	Mazivo navijáku MS3					
1.74	Oprava po dopravní nehodě	R134a	0,08	ks	Chladivo klimatizace					
1.75	Oprava po dopravní nehodě			ks	Lakování součást. kar.					
1.76	Oprava po dopravní nehodě	X 1040	2	ks	Řezný kotouč					
2.1	Motor - oprava	ERR2215	1	ks	Řemen klimatizace					
2.2	Motor - oprava	ERR7296	1	ks	Kladka					

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDDÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedn.	Měrná jedn.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
2.3	Motor - oprava	ERR7295	1	ks	Kladka					
2.4	Motor - oprava	FS110306	1	ks	Šroub					
2.5	Motor - oprava	ERR5911	1	ks	Řemen alternátoru					
2.6	Motor - oprava	ERR4708	1	ks	Napínák řemene alt.					
2.7	Motor - oprava	ERR2409	1	ks	Těsnění vika ventilů					
2.8	Motor - oprava	ERR3424	3	ks	Těsnící podložka					
2.9	Motor - oprava	MJN100910	1	ks	Přepady paliva					
2.10	Motor - oprava	AEU2147L	1	ks	Palivový filtr					
2.11	Motor - oprava	ESR2623	1	ks	Vzduchový filtr					
2.12	Motor - oprava	ERR1471	1	ks	Separátor oleje					
2.13	Motor - oprava	LLH500170	1	ks	Hadice odvětrání					
2.14	Motor - oprava	CN100258L	4	ks	Spona 25mm					
2.15	Motor - oprava	ALU1403L	1	ks	Těs.výpust.zátky					
2.16	Motor - oprava	LT19248	1	ks	Těsnění vany motoru					
2.17	Motor - oprava	ERR3340	1	ks	Olejevý filtr					
2.18	Motor - oprava	C9234-45	7	l	Motorový olej 10w-40					
2.19	Motor - oprava	QEHJ102390	1	ks	Hadice posil.řízení					
2.20	Motor - oprava	ANR2485	1	ks	Hadice posil.řízení č2					
2.21	Motor - oprava	CN100208L	2	ks	Spona 20mm					
2.22	Motor - oprava	.147707	3	ks	Čistič (500ml)					
3.1	Brzdová soustava - oprava	SFP000260	1	ks	Přední brzd. destičky					
3.2	Brzdová soustava - oprava	STC1280	2	ks	Pístky předních brzd					
3.3	Brzdová soustava - oprava	STC8575	1	ks	Přísuš.předních brzd					
3.4	Brzdová soustava - oprava	LR018026	2	ks	Brzdový kotouč zadní					
3.5	Brzdová soustava - oprava	SFP000250	1	ks	Brzdové destičky zd.					
3.6	Brzdová soustava - oprava	SEE500130	2	ks	Pístky zadních brzd					
3.7	Brzdová soustava - oprava	LR052653	1	ks	Brzdová kapalina 1L					
4.1	Zadní náprava - oprava	STC4382	4	ks	Ložiska kol					
4.2	Zadní náprava - oprava	FTC4785	2	ks	Gufery náboje					
4.3	Zadní náprava - oprava	FTC5241	2	ks	Podložka					
4.4	Zadní náprava - oprava	RFD100000	2	ks	Matice unašeče kola					
4.5	Zadní náprava - oprava	8X110095M	10	ks	Šroub náboje kola					
4.6	Zadní náprava - oprava	C8277-31	1	ks	Vazelina ložisek kol					
4.7	Zadní náprava - oprava	LT19248	1	ks	Loctite					
4.8	Zadní náprava - oprava	.147707	1	ks	Čistič (500ml)					
4.9	Zadní náprava - oprava	RPM100080	2	ks	Zadní tlumiče					
				ks						
							- Kč		- Kč	- Kč

P.č.	Úkon	Materiál					Práce		SUBDODÁVKA (Kč bez DPH)	CENA ZA SLUŽBU CELKEM (Kč bez DPH)
		RN	Počet jedm.	Měrná jedm.	Popis	Cena za 1ks (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)	Počet hodin		
5.1	Zajet - vjet			ks			- Kč			
6.1	Jízdní zkouška			ks			- Kč			
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
				ks			- Kč		- Kč	- Kč
CELKEM										303 719,65 Kč

Úctované DPH v zákonné sazbě 21%

Datum:

14.3.2016 Razítko:

Podpis:

Zpracoval:

Marek
 Veselý

Marek Veselý

Digitálně podepsal Marek Veselý
 ID: e=CZ, o=ARAMY s.r.o. IČ:
 0201211, ou=11, cn=Marek
 Veselý, serialNumber=958519
 Datum: 2016.03.14 15:55:48
 1100