

Nabídka: GCZ-NB-23-00001

DODAVATEL:

GeneTiCA s.r.o.

Služeb 3056/4
108 00 Praha 10

Sídlo: Služeb 3056/4, 108 00 Praha 10

IČ: 25609378, DIČ: CZ25609378

RS: Městský soud Praha, oddíl C vložka 54529

████████████████████
████████████████████
████████████████████

ODBĚRATEL:

Adresa:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

████████████████████

Alej Svobody 76

323 00 Plzeň

████████████████████
████████████████████

Manažer: ██████████

Telefon: ██████████

e-mail: ██████████

Počet stran: 1

Datum: 04/01/2023

Předmět nabídky: Provedení výměny SSD a konfigurace systému MiSeq S/N: M01311

Specifikace:

Číslo	Popis	Množství	Cena za jedn.	Cena bez DPH	DPH
TS-100-1000	Nástupní sazba servisní technik ILMN	1 x	6,300.00	6,300.00	21%
TS-100-1004	Hodinová sazba servisní technik ILMN	3 x	4,900.00	14,700.00	21%
20042289	MiSeq RUO 4.0 SW + SSD BIOS UPG KIT	1 x	70,215.00	70,215.00	21%

Celkem bez DPH: 91,215.00 CZK
 DPH: 19,155.15 CZK
Celkem s DPH: 110,370.15 CZK

DPH je započítáno.

Platební podmínky: Platba do 14 dnů od obdržení daňového dokladu

Platnost nabídky: 1 měsíc od data vystavení nabídky

Termín provedení služby: dle domluvy

U přístroje bez platného servisního kontraktu dodavatel neručí za stav a životnost jednotlivých částí systému.

Po provedení služby bude oběma stranami podepsán Zakázkový list.