

SpMO: 52214-7/2022-551230
EVZ: 225512300137
NEN RD: N006/22/V00026933
NEN Výzvy: N006/23/V00000507

Výzva k plnění
RD 22105002258

číslo: 23225000842

Objednatel

Adresa: **Česká republika - Ministerstvo obrany**
Tychonova 1, 160 00 Praha 6
zastoupená náčelníkem
Vojenského zařízení 551230
podplukovníkem Ing. Dušanem Košťálkem
Obora, 517 21 Týniště nad Orlicí
Příjemce: VZ 551230 Týniště nad Orlicí
IČ/DIČ: MO Praha 60162694/CZ60162694
Bankovní spojení: 404881/0710
ČNB Praha
Vyřizuje: Miroslav Andrš
Telefon: [REDACTED]

Zhotovitel

Adresa: **PROAUTO Hradec Králové s.r.o.**
Opatovická 762
500 02 Hradec Králové
IČ: 27518141
DIČ: CZ 27518141
Bankovní spojení: 1091922389/0800
Česká spořitelna a.s.
Vyřizuje: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Doba plnění: do 10 pracovních dnů včetně od předání
techniky zhotoviteli

Místo plnění: provozovna zhotovitele

Způsob dodání: objednatel plněno u zhotovitele

P. č.	Název	MJ	Počet	Cena za MJ bez DPH	DPH %	Cena celkem s DPH
1.	Dílčí plnění na základě RD č. 22105002258, dle podané nabídky: Servisní údržba TU č. 2 a běžná oprava Škoda [REDACTED] - provedení úkonů servisní údržby TU č. 2; - diagnostika vozidla; - výměna motorového oleje; - výměna filtračních vložek; - doplnění provozních kapalin; - výměna opotřebovaného krytu pod motorem; - odstranění úniku oleje z převodovky kolem nolos. Servisní údržba TU č. 2 a běžná oprava [REDACTED] - provedení úkonů servisní údržby TU č. 2; - diagnostika vozidla; - výměna motorového oleje; - výměna filtračních vložek; - doplnění provozních kapalin; - oprava elektroinstalace ke spouštěči; - oprava nefukčního ovládání topení; - oprava centrálního zamvknání.	ks	[REDACTED]	9 720,00	21	11 761,20
2.	Běžná oprava [REDACTED] [REDACTED] - výměna turbodmychadla, těsnění, olej, filtr; - výměna opotřebovaného stabilizátorů přední osy a kloubů poloosy.	ks	[REDACTED]	25 540,00	21	30 903,40

VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 5512
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ -31-

4.	Servisní údržba – TÚ č. 2 - provedení úkonů servisní údržby TU č. 2; - diagnostika vozidla; - výměna motorového oleje; - výměna filtračních vložek; - doplnění provozních kapalin;	ks	■	4 100,00	21	4 961,00
5.	Servisní údržba – TÚ č. 2 a BO - Mikrobus - provedení úkonů servisní údržby TU č. 2; - výměna motorového oleje; - výměna filtračních vložek; - doplnění provozních kapalin; - oprava nefunkčního ventilátoru topení do zadní části vozidla; - oprava ventilátoru topení v přední části; - oprava dovírání bočních dveří; - oprava startování motoru	ks	■	18 990,00	21	22 977,90

Celková cena	VOJENSKÉ ZARÍZENÍ TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
		73 520,00	15 439,20	88 959,20

Tento smluvní vztah se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. - Občanský zákoník § 1746 a násl. v platném znění a Rámcovou dohodou č. 22105002258

Ostatní

Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. V rámci smluvního vztahu budou zpracovány osobní údaje týkající se názvu a sídla firmy, jméno jednatele společnosti, bankovní spojení a jméno kontaktní osoby včetně telefonického či emailového kontaktu. Osobní údaje budou ke zpracování předávány v listinné, případně elektronické podobě. Zhotovitel souhlasí s uveřejňováním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

Objednatel

**VOJENSKÉ ZARÍZENÍ 5512
TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ -31-**

pplk. Ing. Dušan Košťálek
datum, razítko a podpis

Zhotovitel

Digitálně
podepsal
Rudolf Nyč
Datum:
2023.01.10
07:02:03
+01'00'