

**Zhotovitel:**

Stadler Service AG
Ernst-Stadler-Strasse 4, 9565 Bussnang. Švýcarsko
IČ: CHE-214.966.186, DIČ: CHE-286.235.756

Objednatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava
IČ: 61974757; DIČ: CZ61974757; plátce DPH
Bank.spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.5708761/0100
Obch.rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. B 1104

1. evidenční číslo vozu: **1701** 2.typ údržby: **SP**
3. celkové Km: **265 689 Km** 4.Km od posl. údržby : **/**
5. agregáty na vozidle: 6.Stav tach. (Km): **265 983Km**

Typ agregátu	Název agregátu	ano/ne
RDST	TAIT TM 8105	ano
Pantograf	Stemman Fb 800.080	ano
OIS na voze	Viz příloha OIS na voze	ano

6. poznámky:

PTG-základ, Kamerový systém, výhybková tyč, metlička, tyč na stažení PTG, háček plošiny, hasicí přístroj, Folie na oknech

7. stav vozidla - poškození:

7x provozně poškozen sedák cest., chybí zemnicí propojky na střeše

V případě nejasností volat [REDACTED]

8. požadovaný rozsah opravy: fixní práce dle vnitropodnikové směrnice

Odstavení vozidla na kolejích DPO v rámci provádění opravy jde na vrub DPO

9. vícepráce mimo fixní práce a ceník:

1.	Otočit podvozky 180°
2.	závesy kol. brzd =DPO
3.	modifikace pantů oískovačů
4.	zprovoznit mazání okolků
5.	dveře kabuny -doraz +kladka
6.	posunout kabel sedadla řidiče
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	

10. prohlídka bude ukončena dne bez MO: **18.01.2023**

11. datum převzetí do prohlídky: **13.12.2022**

Za objednatele (podpis):

Za zhotovitele (podpis):