

Strana 1 z 2



Řízení letového provozu
České republiky

Rízení letového provozu České republiky, státní podnik
(ŘLP ČR, s.p.)
Navigační 787
252 61 Jeneč
Česká republika

COLSYS S.R.O.
Buštěhradská 109
272 03 Kladno
Česká republika

IČ 49710371 DIČ CZ699004742

Způsob dopravy

Převodem

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik
(ŘLP ČR, s.p.)
ŘLP ČR, s.p.
Čenkov 16

DIČ CZ14799634

Č. nabídky



- doplnění držáků popisných štítků k novým patičím a označení hlásičů

Oprava musí být provedena v souladu platnými právními předpisy, technickými normami a doporučeními výrobce systému.

Termín opravy, si prosím, předem dohodněte:

Č.	Č. položky	Popis	Datum dodání	Množství MJ	Jedn. cena	Sleva	Procento slevy	Částka
10		Oprava systému EPS - RLB KOPÍ	02.02.2023	1,00 KS	173 304,00	0,00	0,00	173 304,00

Částka bez DPH	173 304,00 CZK
Celkem včetně DPH	209 697,84 CZK



Nákupní objednávka (kupní smlouva) OBJ0000238

Strana 2 z 2

Tato objednávka vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jejího zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Platba bude následně provedena na základě vystaveného daňového dokladu (faktury), který bude obsahovat číslo této objednávky. Splatnost uveďte min. 14 dní ode dne odeslání.