

Místo instalace: SURO

Výčet instalovaných komponentů:

**EZS**

Galaxy GD520	1ks
Pomocný zdroj	2ks
Klávesnice	3ks
Celkem Smyček	26ks
AKU	3ks

**CCTV**

Záznamové zařízení	1ks
UPS	1ks
Zdroj pro kamery	2ks
PC Klient	2ks
Kamery	8ks

**EKV**

Řídící jednotka	1ks
Napájecí zdroj	2ks
Akumulátor	2ks
Čtečky bezkontaktní	3ks
čtečky biometrické	3ks
SW Správa	1ks

Práce potřebné k vykonání pololetní prohlídky:

<b>Elektrická zabezpečovací signalizace</b>	ks	cena	celkem
Kontrola provozní knihy, rozbor poruch za uplynulé období	1	300 Kč	300 Kč
Kontrola funkce všech detektorů zařízení	26	60 Kč	1 560 Kč
Vizuální kontrola ostatních částí systému	3	50 Kč	150 Kč
Test komunikace na místo určení	1	200 Kč	200 Kč
Kontrola programového nastavení ústředí	1	600 Kč	600 Kč
Zátěžové zkoušky všech akumulátorů	3	150 Kč	450 Kč
Údržba všech komponent od běžného znečištění	27	60 Kč	1.620 Kč
Zápis o provedené prohlídce do provozní knihy	1	0 Kč	0 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>4 880 Kč</b>

<b>Kamerový systém</b>	ks	cena	celkem
Kontrola funkce kamer	8	50 Kč	400 Kč
Kontrola funkce a programového nastavení záznamového zařízení	1	600 Kč	600 Kč
Kontrola funkce klientských pracovišť	2	300 Kč	600 Kč
Údržba kamer od běžného znečištění	8	60 Kč	480 Kč
Údržba záznamových zařízení a klientských stanic	2	350 Kč	700 Kč
Zátěžové zkoušky všech akumulátorů	1	150 Kč	150 Kč
Zápis o provedené prohlídce do provozní knihy	1	0 Kč	0 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>2 930 Kč</b>

<b>Elektronická kontrola vstupu</b>	ks	cena	celkem
Kontrola funkce čtecích hlav včetně údržby	6	90 Kč	540 Kč
Zátěžové zkoušky všech akumulátorů	2	150 Kč	300 Kč
Kontrola programového nastavení ústředí	1	600 Kč	600 Kč
Zápis o provedené prohlídce do provozní knihy	1	0 Kč	0 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>1 440 Kč</b>

Práce potřebné k vykonání roční prohlídky a revize:

<b>Elektrická zabezpečovací signalizace</b>	<b>ks</b>	<b>cena</b>	<b>celkem</b>
Všechny práce prováděné při pololetní kontrole	1	4 880 Kč	4 880 Kč
<b>Revizní zjištění:</b>			
měření na zařízení nn (1x ústředna+2x zdroj)	3	500 Kč	1 500 Kč
Vypracování revizní zprávy			1 200 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>7 580 Kč</b>

<b>Kamerový systém</b>	<b>ks</b>	<b>cena</b>	<b>celkem</b>
Všechny práce prováděné při pololetní kontrole	1	2 930 Kč	2 930 Kč
<b>Revizní zjištění:</b>			
měření na zařízení nn (1x UPS + 1x zdroj)	2	350 Kč	700 Kč
Vypracování revizní zprávy			1 200 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>4 830 Kč</b>

<b>Elektronická kontrola vstupu</b>	<b>ks</b>	<b>cena</b>	<b>celkem</b>
Všechny práce prováděné při pololetní kontrole	1	1 440 Kč	1 440 Kč
<b>Revizní zjištění:</b>			
měření na zařízení nn (2x zdroj)	2	500 Kč	1 000 Kč
Vypracování revizní zprávy			1 200 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>3 640 Kč</b>

Celkové roční plnění::

<b>Pololetní kontroly</b>	<b>celkem</b>
Elektrická zabezpečovací signalizace	4 880 Kč
Kamerový systém	2 930 Kč
Elektronická kontrola vstupu	1 440 Kč
Dopravné	500 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>9 750 Kč</b>

<b>Roční kontroly</b>	<b>celkem</b>
Elektrická zabezpečovací signalizace	7 580 Kč
Kamerový systém	4 830 Kč
Elektronická kontrola vstupu	3 640 Kč
Dopravné	500 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>16 550 Kč</b>

<b>Cena celkem za roční plnění bez DPH</b>	<b>26 300 Kč</b>
--	------------------

<b>Hodinové sazby - nad rámec pravidelných kontrol a revizí</b>	
servisní technik v pracovní době (pracovní dny od 7:00 do 17:00)	650 Kč
servisní technik v mimopracovní době	1 000 Kč
Dopravné	500 Kč

Termíny plnění::

pololetní kontroly

Květen

roční kontroly

Listopad