

Výzva k rámcové dohodě bez obnovení č.

Poř.čís.EKO

Příloha: Ano

Příloha (-y): 1

List (-y, -ů): 1

23

ZHOTOVITEL

DOLÁK, spol. s r.o.

Evropská 126, Dubno

IČO: 25622633

DIČ: CZ25622633

Zastoupený:



Evropská 126, Dubno

OBJEDNATEL

Česká republika - Ministerstvo obrany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Registrace: Finanční úřad pro Prahu 6

čj.: 229215/04/006901/5879

č. spisu: 1632/2004

Jejíž jménem jedná Velitel VÚ 4215 Tábor

plk. gšt. Ing. Pavel Huták

Velitelství Vojenské policie

Kpt. Jaroše 2269, 390 02 Tábor

Bankovní spojení:

Oberbank AG

Číslo účtu: 2041120630/8040

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881 / 0710

Dílčí plnění, na základě smlouvy o dílo číslo 22105001833 ze dne 04.05.2022 u Vás objednáváme:

Provedení	běžné opravy	vozidla	AUT.TOYOTA HILUX2,4D110	VPZ:	
VIN vozidla:	AHTDB3CD905622565	RZ:	0	Stav počítadla:	7 000 km
AHTDB3CD905622565					
Na základě zaslané defektace závad žádáme o provedení BO v rozsahu:					
- mřížka chladiče					
- kryt podběhu					
- nárazník přední					
- podpěra nárazníku př.l.					
Předpokládaná cena včetně DPH	61 458,54 Kč		Předpokládaná cena bez DPH		50 792,18 Kč

Za objednatele vyřizuje:

por. Mgr. Pavel BLAŽEK

Telefon:

728 47 74 66

Email:

opravy.pvt.4215@army.cz

V dne

V Táboře dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

plukovník gšt. Ing. Pavel Huták

velitel VÚ

Finanční kontrola a rezervace finančních prostředků provedena dne: