

Vyúčtování nákladů na provedení prací na MVTV2-031

A) Seznam prací a materiálu uvedených v jednotkovém ceníku smlouvy 645500001/2022

č.pol.	popis položky	cena/ks	počet	celkem
1	P2(MM) - malá prohlídka MVTV2 -práce	██████	1	40 670,00 Kč
2	P2(MM) - malá prohlídka MVTV2 -materiál	██████	1	18 490,00 Kč
12	technická kontrola	██████	1	6 100,00 Kč
15	opravy plán a neplán (práce mechanika)	██████	76	68 400,00 Kč
21	přezkoušení STOP TRS	██████	1	1 857,00 Kč
26	servisní prohlídka nezávislého topení Eberspacher	██████	1	5 268,00 Kč
16	mytí skříně vozidla	██████	1	8 600,00 Kč
110	žárovka 48V, 50W	██████	2	236,00 Kč
106	žárovka 60V, 15W	██████	1	88,00 Kč
45	řemen klínový	██████	3	612,00 Kč
94	spona hadicová	██████	4	764,00 Kč
119	lišta stírací	██████	1	591,00 Kč
79	benzín technický	██████	3	219,00 Kč
47	písek pr. 30 pap 25	██████	75	375,00 Kč
81	odmašťovadlo Myjak Plus	██████	1	326,00 Kč
58	tlumič hydraulický příčný	██████	2	18 182,00 Kč
49	tlumič hydraulický svislý	██████	4	42 368,00 Kč
117	těsnění 14x20x1,5	██████	10	10,00 Kč
121	tmel silikonový	██████	1	430,00 Kč
				0,00 Kč
	celkem			213 586,00 Kč

B) Seznam práce a materiálu neuvedených v jednotkovém ceníku smlouvy 645500001/2022



popis položky	cena/ks	počet	celkem
klíč brzdíče Dako BS2	██████	1	474,00
vazelina Novates	██████	1	658,00
článek chladiče oleje převodovky	██████	1	6037,00
silentblok motoru typ 4	██████	2	548,00

silentblok motoru boční	████████	2	5684,00
páska stahovací 370x4,8 mm	████	4	12,00
sítko topení	████████	1	1081,00
těsnění matice víka hlavy válců	████	6	228,00
vložka hydraulická H724/2	████████	2	496,00
vsuvka, nátrubek, ventil	████████	1	214,00
kroužek 75x3 NBR	████	1	6,00
			0,00
celkem			15 438,00 Kč

celková cena na opravu MVTV 2-031

229 024,00 Kč

Ceny práce a materiálu, které nejsou uvedené v jednotkovém ceníku smlouvy jsou v čase a místě plnění obvyklé.



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3465627

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dc17231c-3920-430e-b267-f1c592bd667a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Milena STOULILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.03.2023 12:07:02



294ecef-893a-4287-b6b3-6dee957a3c4f