



Zhotovitel:

Stadler Service AG
Ernst-Stadler-Strasse 4, 9565 Bussnang, Švýcarsko
IČ: CHE-214.966.186, DIČ: CHE-286.235.756

Objednatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava
IČ: 61974757; DIČ: CZ61974757; plátce DPH
Bank.spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.5708761/0100
Obch.rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. B 1104

1. evidenční číslo vozu: 1710 2.typ údržby: SP
3. celkové Km: 294 768 Km 4.Km od posl. údržby : /
5. agregáty na vozidle: 6.Stav tach. (Km): 295 234

Typ agregátu	Název agregátu	ano/ne
RDST	TAIT TM 8105	ano
Pantograf	Stemman Fb 800.080	ano
OIS na voze	Viz příloha OIS na voze	ano

6. poznámky:

Kamerový systém, výhybková tyč, metlička, tyč na stažení PTG, háček plošiny, hasicí přístroj, Folie na oknech

7. stav vozidla - poškození:

9 poškozených sedáku, 4 folie odlepené

V případě nejasností volat

8. požadovaný rozsah opravy: fixní práce dle vnitropodnikové směrnice
Odstavení vozidla na kolejích DPO v rámci prováděné opravy jde na vrub DPO
9. vícepráce mimo fixní práce a ceník:

1.	přezout kola na 170ku
2.	závesy kol. brzd =DPO
3.	Altro odlepené za točnou
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	

10. prohlídka bude ukončena dne bez MO: 23.03.2023

11. datum převzetí do prohlídky: 16.02.2023

Za objednatele (podpis):

Za zhotovitele (podpis):