



|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
| <br><b>CL-EVANS</b> | <br><b>VISTORIA</b> | CL-EVANS s.r.o.  |  | Strana: 1 z 1   |
|  |  | <b>SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ - STAVBA</b><br>(bez inflačních a indexačních doložek) |  |   |
| Zakázka číslo:<br><b>486 021</b>   | <b>ZŠ Dr.E.Beneše, Čakovice Praha</b>  |  |  | Stav ke dni: 24.02.2023   |
|  |  |  |  | Cena Zml. bez DPH: 398 850,20<br>Odsouhlasené: 574 351,75<br>Zbývá: -175 501,55 |

## REKAPITULACE DLE DODATKŮ

| číslo                 | ROZSAH DÍLA                           | Popis                                | ODPOČTY              | PŘÍPOČTY            | CELKEM ZMĚNOVÝ LIST | Číslo dodatku | Poznámky, dodatek                    |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|
| <b>DODATEK Č.11</b>   | 12, 13, 16-19, 21-25, 27-29, 32-35a+b | Změnové stavební listy - NEUZAŘEVENÉ | -1 660 310,62        | 2 059 160,82        | 398 850,20          | <b>11</b>     | bude předloženo v rámci Dodatku č.10 |
| <b>CELKEM BEZ DPH</b> |                                       |                                      | <b>-1 660 310,62</b> | <b>2 059 160,82</b> | <b>398 850,20</b>   |               |                                      |

## ZMĚNOVÉ LISTY

| číslo | ROZSAH DÍLA                                  | Popis   | ODPOČTY     | PŘÍPOČTY   | odbyt       | Číslo dodatku | Poznámky, dodatek          |
|-------|--|---|-------------|------------|-------------|---------------|----------------------------|
| 12    | Bourání atiky                                | stávající atika byla vyšší než uváděla PD   | 0,00        | 57 153,36  | 57 153,36   | <b>11</b>     | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 13    | SDK změny                                    | Opláštění VZT potrubí, změna pohledů v m.č.303  | -455 096,77 | 357 176,04 | -97 920,72  | <b>11</b>     | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 16    | VZT PBR                                      | byly dodány požární klapy do potrubí VZT  | 0,00        | 28 933,36  | 28 933,36   | <b>11</b>     | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 17    | Díleč stavební REKO práce                    | drobné stavební činnosti  | 0,00        | 80 206,18  | 80 206,18   | <b>11</b>     | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 18    | Pásové okno                                  | změna umístění pásového okna 1.NP   | 0,00        | 66 602,89  | 66 602,89   | <b>11</b>     | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 19    | Revizní dvířka                               | v rámci PD ani VV nebyly řešeny revizní a kontrolní dvířka. Bylo upřesněno GP a bylo provedeno    | -18 233,50  | 151 938,59 | 133 705,08  | <b>11</b>     | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 21    | Obezdvíka a izolace potrubí VZT nad střechou | Vzhledem k obavám o kondenzaci v potrubí VZT nad  | 0,00        | 34 213,79  | 34 213,79   | <b>11</b>     | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 22    | Výztuž v monolittech objektu                 | v průběhu stavby byla dodána revize statické části PD s doplněním výztuže                         | -43 067,23  | 65 224,64  | 22 157,41   | <b>11</b>     | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 23    | Jádrové vrtý                                 | v rámci PD ani VV nebyly řešeny přípomocí TZB. Bylo nezbytné vytvořit jádrovémi vrtý prostory TZB | -9 418,95   | 80 126,26  | 70 707,32   | <b>11</b>     | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 24    | Dodatečné zabetonování otvoru ve 4.NP        | Otvor v projektu statik ve 4.NP byl nadbytečný a bylo rozhodnuto o jeho zabetonování              | 0,00        | 18 491,45  | 18 491,45   | <b>11</b>     | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 25    | Výztuž do mazanin na TR plech                | Ve VV ani PD nebyla řešena výztuž do mazanin na TR plech. Bylo dodatečně požadováno               | 0,00        | 46 361,23  | 46 361,23   | <b>11</b>     | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 27    | Náklady na realizaci postupné betonáže       | Dle požadavku statika, byl monolit u stávajícího objektu realizován po vrstvách 30-50cm           | 0,00        | 62 799,63  | 62 799,63   | <b>11</b>     | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 28    | Protipožární úpravy pro umístění UPS         | Jednotka UPS se nevytváří s Ochranným krytem dle požadavků PBR, byly provedeny úpravy             | 0,00        | 18 856,98  | 18 856,98   | <b>11</b>     | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 29    | Změna umístění svítidel                      | INV dodatečně požadoval doplnění výztuž do příček SDK pro osazení kuchyňských linek               | 0,00        | 32 083,79  | 32 083,79   | <b>11</b>     | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 32    | Komunikace                                   | PI realizaci bylo zjištěno, že terén je nesoudržný a bylo třeba provést svaňované výkopy          | -594 028,01 | 829 961,26 | 235 933,24  | <b>11</b>     | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 33    | Elektroinstalace                             | V průběhu stavby došlo k dodatečným požadavkům na elektroinstalace                                | 0,00        | 55 701,30  | 55 701,30   | <b>11</b>     | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 34    | PO kastlík SDK v 1.NP                        | V 1.NP bylo na základě požadavku PBR dodatečně požadován kastlík kolem elektro žlabů              | 0,00        | 73 330,07  | 73 330,07   | <b>11</b>     | Odsouhlaseno, Dodatek č.11 |
| 35    | Neprovidáno                                  | Odpočít neproviděných prací   | -540 466,16 | 0,00       | -540 466,16 | <b>11</b>     | Odsouhlasen; Dodatek č.11  |