

[REDACTED]

---

**Od:** mivamed [REDACTED]

**Předmět:** 2221241712

Dobrý den pane inženýre,

cena opravy ureterorenoskopu R. Wolf 8708.403, v.č. 385414, inv.č.70290700 je 59.584, -Kč bez DPH.

Prosím o odsouhlasení opravy.

Děkuji

S pozdravem

[REDACTED]

MIVAMED s.r.o.

Za tratí 686/4

196 00 Praha

[REDACTED]



**mivamed**  
lékařská technika