

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

č.j.:VS-2188-39/ČJ-2018-800200 (ev.č zhotovitele 18A1907/18)
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „OZ“)

Smluvní strany

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky

se sídlem ul. Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky

Č.j: VS-96665-8/ČJ-2017-800020-SP ze dne 1. ledna 2018

Vrchní rada plk. Mgr. Bc. Pavel Dresler, ředitel Vazební věznice Praha-Pankrác

Adresa organizační jednotky: **Vazební věznice Praha-Pankrác
Soudní 988/1, 140 57 Praha 4**

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH v hlavní činnosti

Bankovní spojení: ČNB Praha


(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.

se sídlem Jenišov 116, 360 01 Karlovy Vary

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 9649

Antonínem Jarošem, jednatelem společnosti nebo Ivo Marešem, jednatelem společnosti

IČO: 252 18 883

DIČ: CZ25218883

Bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic, a.s.



jako „zhotovitel“ na straně druhé,

- 1) Změna bodu 1.1 (počet výtahů, které jsou předmětem smlouvy).
K původnímu výtahu na adrese: Vazební věznice Praha-Pankrác, Soudní 988/1, 140 57 Praha 4,
objekt č. 7 (Nemocnice s poliklinikou)

osobní výtah v.č. 80 528,

přibývá výtah:


osobní výtah v.č. 80 575.

- 2) Změna bodu 1.1. změna rozsahu poskytovaných služeb o službu C2000 – poskytování dálkové
nouzové signalizace (dle Nařízení vlády 122/2016 Sb. s ohledem na ČSN EN 81-28, ČSN EN
13015). Popis a podmínky služby - viz příloha tohoto dodatku.
Tato služba bude poskytována u výtahů v. č. 80528 a 80575.
- 3) Změna bodu 2.1 snížená paušální cena bez DPH se mění

z: čtvrtletně 4.020,- Kč (bez DPH),

na: čtvrtletně 8.940,- Kč (bez DPH).

- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dne **1.8.2019** po podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.



Příloha dodatku č. 1 smlouvy o dílo

č.j.:VS-2188-39/ČJ-2018-800200 (ev.č zhotovitele 18A 1907/19)
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „OZ“)

Popis služby poskytování dálkové nouzové signalizace (dle Nařízení vlády 122/2016 Sb. s ohledem na ČSN EN 81-28, ČSN EN 13015).

1. Česká republika – Vězeňská služba České republiky

se sídlem ul. Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky

Č.j.: VS-96665-8/ČJ-2017-800020-SP ze dne 1. ledna 2018

Vrchní rada plk. Mgr. Bc. Pavel Dresler, ředitel Vazební věznice Praha-Pankrác

Adresa organizační jednotky:

**Vazební věznice Praha-Pankrác
Soudní 988/1, 140 57 Praha 4**

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH v hlavní činnosti

Bankovní spojení: ČNB Praha



(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a


2. VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.

se sídlem Jenišov 116, 360 01 Karlovy Vary

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 9649

Antonínem Jarošem, jednatelem společnosti nebo Ivo Marešem, jednatelem společnosti

IČO: 252 18 883



Bankovní spojení: OniCreditBank Czech Republic, a.s.

č.ú.: 505419034/2700

jako „zhotovitel“ na straně druhé

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

1.0 Popis služby C2000

1.1 Předmětem této služby je zajištění bezpečnosti výtahu, odpovídající základním bezpečnostním požadavkům Nařízení vlády 122/16 Sb., prostřednictvím systému dálkové nouzové signalizace, a to v rozsahu:

- a) instalace systému/ systémů nouzové signalizace (pokud není realizována)
- b) kontrola přístupnosti / spolehlivosti zařízení ALARM v rozsahu přijetí vstupního signálu dálkové nouzové signalizace (samočinná zkouška) v četnosti dle přílohy č. 1 (evidenční karta) a jeho vyhodnocení
- c) předání informace o nepřijetí samočinného vstupního signálu nouzové signalizace (samočinné zkoušky) Objednateli / servisní organizaci
- d) přijetí informace nouzové signalizace vyprošťovací službou nepřetržitě 24 hodin denně 365 dní v roce (nepřetržitý provoz)
potvrzení přijetí nouzové signalizace a předání hlasové odpovědi do kabiny výtahu v českém jazyce, v případě potřeby pravidelná komunikace s uvězněnými uživateli
předání informace o uvíznutí určené osobě, nebo organizací pověřené vyprošťovacím zásahem tak, aby bylo zajištěno, že uvězněný uživatel výtahu bude vyproštěn v nejkratší možné době.

Místo instalace:

výtahy výr. č.: **80528, 80575**

na adrese: Vazební věznice Praha-Pankrác, Soudní 988/1, 140 57 Praha 4,
objekt č. 7 (Nemocnice s poliklinikou)

2.0 Prostředky vyprošťovací služby

2.1 Dostatečná kapacita hardwaru a komunikačních prostředků potřebných k zvládnutí počtu připojených výtahových zařízení.

2.2 Dostatečný počet vyškolených osob.

3.0 Povinnosti Zhotovitele

Pokud Zhotovitel při vyhodnocení kontroly přístupnosti / spolehlivosti zařízení ALARM v rozsahu přijetí vstupního signálu nouzové signalizace (samočinné zkoušky) zjistí, že neobdržel tento signál v očekávaném termínu zkoušky dle četnosti viz. příloha č.1 (evidenční karta), bude Objednatel o této skutečnosti neprodleně zpraven. Tím je informován o nutnosti prověření zařízení ALARM servisní firmou, z důvodu možné poruchy zařízení ALARM (nefunkčnost obousměrné komunikace znamená dle Nařízení vlády 122/2016 Sb., ČSN EN 81-28, ČSN EN 13015 nebezpečný stav výtahu s požadavkem na vyřazení výtahu z provozu, do doby zprovoznění obousměrné komunikace.

3.1 Po obdržení informace nouzové signalizace je Zhotovitel povinen neprodleně informovat určenou osobu, nebo organizaci pověřenou vyprošťovacím zásahem o uvíznutí osoby či zvířete ve výtahu, přičemž ke dni podpisu této smlouvy je aktuální osoba / organizace zajišťující vyprošťovací zásah u Objednatele:

VÝTAHY SCHMITT + SOHN s. r. o. IČO: 252188863

kontakt:

O případné změně osoby / organizace zajišťující vyprošťovací zásah u Objednatele je Objednatel povinen neprodleně písemně informovat Zhotovitele.

3.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o nutnosti provedení aktualizace softwaru zařízení ALARM a s tím spojené potřebě obnovy a modernizace hardwaru zařízení ALARM.

4.0 Povinnosti Objednatele

4.1 Mít na výtahu nainstalováno: funkční iniciační zařízení ALARM (tlačítko v kabině výtahu) spojené se zařízením ALARM a přenosovým zařízením, které splňují ČSN EN 81-28 a pravidelně provádět aktualizaci softwaru zařízení ALARM a s tím spojenou obnovu a modernizaci hardwaru zařízení ALARM a přenosového zařízení.

4.2 Povinnost vyřadit zařízení-výtah z provozu, když není obousměrná komunikace funkční.

5.0 Cena a placení

5.1 Jednorázová platba:

Instalace systému/ systémů nouzové signalizace

cena (bez DPH):

0 Kč

5.2 Činnosti zahrnuté v paušální částce za službu:

Všechny činnosti dle bodu 1.2 a v případě využití služby GSM-paušál fy VÝTAHY SCHMITT+SOHN s. r. o. také poplatky za samočinnou zkoušku v četnosti dle požadavku Objednatele viz příloha č. 1 (evidenční karta) budou hrazeny paušální cenou bez DPH, která činí:

měsíčně: 300,- Kč

K paušální ceně bude Zhotovitelem účtována DPH v zákonné sazbě.

5.3 Náklady nezahrnuté v paušálu:

Zhotovitel nese odpovědnost za aktualizaci parametrů, softwaru zařízení ALARM a náklady na případnou obnovu a modernizaci hardwaru zařízení ALARM a přenosového zařízení.

5.4 Při využití služby C2000 GSM-paušál fy VÝTAHY SCHMITT+SOHN s. r. o. je SIM karta majetkem firmy VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.

6.0 Výluky

6.1 Zhotovitel nese odpovědnost za funkčnost systému dálkové nouzové signalizace v případech, kdy nastane porucha zařízení ALARM v čase mezi jednotlivými samočinnými zkouškami-kontrolami přístupnost/spolehlivosti.

6.2 Zhotovitel nese odpovědnost za funkčnost systému dálkové nouzové signalizace v době po nahlášení nepřijetí vstupního signálu nouzové signalizace dle bodu 1.2 c), nebo poruchy zařízení ALARM Objednateli do jeho zprovoznění.

6.3 Zhotovitel nese odpovědnost za funkčnost systému dálkové nouzové signalizace v případech selhání komunikační sítě.

6.4 Zhotovitel nese odpovědnost za funkčnost systému dálkové nouzové signalizace v případech, kdy porucha zařízení ALARM nastane v důsledku zastaralého softwaru zařízení ALARM či v důsledku zastaralého hardwaru zařízení ALARM, o kterých Objednatele v souladu s ustanovením bodu 3.2 této smlouvy informoval.

6.5 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu a případně zvýšené náklady na hovorné mezi zařízením (identifikace výtahu) a Vyprošťovací službou Zhotovitele, vzniklé v důsledku zastaralého softwaru či hardwaru zařízení ALARM.

Poskytování této služby bude prováděno na základě jednotlivých bodů v evidenční kartě, která je součástí této přílohy

Příloha ke smlouvě č.

18A1907/18

Kalkulace ceny servisu výtahu

Výrobní číslo:	80575
Typ výtahu:	ostatní TR
Nosnost:	nad 630 kg
Počet nástupišť:	5
Kabina průchozí:	ne
Četnost odborných prohlídek:	jednou za 3 měs.
Nástup na poruchovou opravu:	
• v pracovní době	v ceně paušálu
• do 24 hodin, nonstop	387,- Kč *
• do 2 hodin, nonstop	775,- Kč *
Vyprošťovací služba do 1 hod.	350,- Kč *
Činnost dozorce výtahu	- *

ZÁKLADNÍ CENA ČTVRTLETNÍHO PAUŠÁLU: 4.470,- Kč

* alternativní příplatek k ceně čtvrtletního paušálu