



Č. j. LS-4-9/ČJ-2023-9800KR

Praha 27.3.2023

Počet listů: 1

**BELL TEXTRON PRAGUE, a.s.**  
K Letišti 1068/27  
P.O. Box 68  
160 08 Praha 6

**Objednávka**Na základě Vaší nabídky **Q23-0055** objednáváme opravu níže uvedené položky:

Název	P/N	S/N	ks
CONTROL PENDANT ASSY	42325-723	147	1

Fakturu se splatností 30 dní po dodání zboží zašlete na adresu **příjemce**.

**Zakázka je vypořádána Rámcovou dohodou k dodávce náhradních dílů, oprav, modifikací, modernizace a služeb pro vrtulníky střední hmotnosti kategorie Bell 412 - č. j. LS-251-19/ČJ-2019-9800KR**

Vypracoval

Vypravil

Schválil

Ulož. k č.j. Počet listů 5

Vyř. znak - lhůta 2028



14/03/2023



poštovní úřad 614  
schránka 35  
161 01 Praha 6



# NABÍDKA OPRAV Q23-0055



**NABÍDKA:** Q23-0055

**POPTÁVKA:** LS-4-9/ČJ-2023

**DATUM:** 21.03.2023

**FIRMA:** Letecká Služba PČR

**ZPRACOVAL:** 

**PŘÍJEMCE:** 

**E-MAIL:** 

**E-MAIL:** 

**POZNÁMKA:** Control Pendant Assy - oprava

Na základě Vaší poptávky nabízíme následovně:

Cena základní opravy:

POL	MNŽ	Unit	P/N	S/N	LIST PRICE	Sleva 6.5%	Cena / ks	Cena celkem
1	1	Control Pendant Assy	42325-723	147	5 455,00	354,58	5 100,43	5 100,43
Cena EXW Repair shop							USD	5 100,43
21% DPH							USD	1 071,09
Cena celkem s DPH							USD	6 171,51
Nabídková cena přepočtena aktuálním kurzem ČNB				USD/CZK 21.03.2023	22,125 CZK			136 545,00

**Termíny dodání:** 16 týdnů po dodání do Bell Praha

**Dodací podmínky:** DDP Letiště Praha, Hangár 6

**Platební podmínky:** 21 dnů po obdržení faktury

**Záruční podmínky:** 12 měsíců

**Platnost nabídky:** 30 dní

**Poznámka:**

1. Všechny ceny se mohou bez předchozího upozornění změnit z důvodu kolísání měny, cen pohonných hmot a/nebo nepředvídaných ekonomických okolností. Další práce nebo cenové odchylky budou účtovány.

2. VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU "PRŮMĚRNÉ CENY" Žádné hlavní díly, práce navíc, úpravy a/nebo upgrady potřebné k dokončení OPRAVY nejsou zahrnuty v cenách v této nabídce. Konečná cena opravy bude sdělena po provedeném nálezu jednotky (jednotek).

3. Poplatek za nález se vztahuje na všechny mimozáruční opravy a odmítnutí nálezu, které se skládají z provedené práce a neopravitelných dílů. Poplatek za hodnocení je již zahrnut v ceně opravy.

4. Tento odhad nezahrnuje pojištění, dopravu ani daň a podléhá Všeobecným obchodním podmínkám Bell Textron Prague (v příloze).

5. Ujistěte se, že všechny bankovní poplatky jsou účtovány odesílateli a nejsou strženy z platby faktury. Zákazník je odpovědný za zpracování daně z přidané hodnoty ve své zemi. Ceny nezahrnují DPH.

6. Originály historických záznamových listů musí být přiloženy k dodaným jednotkám

**Bell Textron Prague, a.s.**

K Letišti 1063/27  
Letiště Praha Ruzyně  
160 08 Praha 6  
Czech Republic



## NABÍDKA OPRAV Q23-0055



7. Všechny díly dodané společností Bell k opravě a generální opravě musí obsahovat v/na krabici schválený formulář RMA pro každou součást. V opačném případě bude zásilka vrácena na náklady zákazníka. Pro získat RMA, zadejte objednávku na opravu e-mailem.

S pozdravem

*Customer Support Business Manager, Europe & Russia*  
*K Letišti 1063/27, 160 08 Prague 6, Czech Republic*

---

**Bell Textron Prague, a.s.**

K Letišti 1063/27  
Letiště Praha Ruzyně  
160 08 Praha 6  
Czech Republic

