



## Velitelství 4. brigády rychlého nasazení

Komenského alej 1752, Žatec, PSČ 438 01, datová schránka hjyaavk

### Výzva k plnění č. 1 VÚ 1762 k rámcové dohodě č. 22105002155

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Velitel 4. brigády rychlého nasazení

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování korespondence: Vojenský útvar 1762, Komenského Alej 1752, 438 01 Žatec

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní společnost / jiná právnická nebo fyzická osoba: **KARBOX s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19384

Sídlo: Havlíčkova 648, 50801 Hořice

IČ: 26002370

DIČ: CZ26002370

Její jménem jedná

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Email zhotovitele pro zasílání Výzev:

Adresa pro doručování korespondence: Tovární 1553, 535 01 Přelouč

(dále jen „zhotovitel“)

Na následující technice:

Kontejner:	KONTEJNER ISO 1C	Typ:	0110808070007
Výrobní číslo:	MCZU1100470, MCZU1100021		
Termín plnění:	- převzetí kontejneru do opravy nejpozději do 10 pracovních dnů od odeslání Výzvy k plnění objednatelem zhotoviteli na e-mail - dokončení opravy nejpozději do 20 pracovních dnů od převzetí kontejneru k opravě.		
Odůvodnění prodlouženého termínu plnění:			



## Velitelství 4. brigády rychlého nasazení

Komenského alej 1752, Žatec, PSČ 438 01, datová schránka hjaavk

u Vás objednávám tyto úkony:

Název a popis úkonu MCZU 1100470	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH/ks	Cena za úkon s DPH
Cena revize KTN	ks	1	7 080,00 Kč	8 566,80 Kč
Cena vnějšího nátěru KTN	m <sup>2</sup>	20	1 337,00 Kč	32 355,40 Kč
Cena kompletního nátěru spodku	m <sup>2</sup>	6	1 872,00 Kč	13 590,72 Kč
Výměna těsnících pryžových lišt	m	12,5	2 835,00 Kč	42 879,38 Kč
Výměna objímky uzavíracích tyčí	ks	1	2 020,00 Kč	2 444,20 Kč
Výměna gumových rukojetí klik dveří	ks	4	604,00 Kč	2 923,36 Kč
Promáčkliny trapézu do průměru 10 cm	ks	2	1 707,00 Kč	4 130,94 Kč
Promáčkliny trapézu do průměru 30 cm	ks	1	5 226,00 Kč	6 323,46 Kč
Výměna lanka držící levé/pravé dveře	ks	2	1 408,00 Kč	3 407,36 Kč
Výměna podlahového příčnicku	ks	2	7 909,00 Kč	19 139,78 Kč
Přebroušení starého nápisu	ks	1	5 467,00 Kč	6 615,07 Kč
Nové značení	ks	1	7 136,00 Kč	8 634,56 Kč
Promazání tyčových závěrů a závěsů	ks	1	1 006,00 Kč	1 217,26 Kč
Cena za opravu			152 228,29 Kč	
Název a popis úkonu MCZU 1100021	MJ	Počet MJ	Cena bez DPH/ks	Cena za úkon s DPH
Cena revize KTN	ks	1	7 080,00 Kč	8 566,80 Kč
Cena vnějšího nátěru KTN	m <sup>2</sup>	18	1 337,00 Kč	29 119,86 Kč
Cena kompletního nátěru spodku	m <sup>2</sup>	10	1 872,00 Kč	22 651,20 Kč
Výměna těsnících pryžových lišt	m	12,5	2 835,00 Kč	42 879,38 Kč
Výměna objímky uzavíracích tyčí	ks	2	2 020,00 Kč	4 888,40 Kč
Výměna gumových rukojetí klik dveří	ks	4	604,00 Kč	2 923,36 Kč
Promáčkliny trapézu do průměru 10 cm	ks	2	1 707,00 Kč	4 130,94 Kč
Výměna lanka držící levé/pravé dveře	ks	2	1 408,00 Kč	3 407,36 Kč
Výměna podlahového příčnicku	ks	2	7 909,00 Kč	19 139,78 Kč
Přebroušení starého nápisu	ks	1	5 467,00 Kč	6 615,07 Kč
Nové značení	ks	1	7 136,00 Kč	8 634,56 Kč
Promazání tyčových závěrů a závěsů	ks	1	1 006,00 Kč	1 217,26 Kč
Cena za opravu			154 173,97 Kč	
Cena celkem za opravu 2 KTN			306 402,26 Kč	

Ustanovení o zárukách za jakost, vadách, reklamacích, smluvních pokutách, úrocích z prodlení a dalších podmínkách provedení díla vycházejí z ustanovení rámcové dohody 22105002156.

Pokud budou u zhotovitele zdanitelné plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět dohody snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět dohody ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Tato výzva k plnění obsahuje 2 očíslované strany a 1 přílohu – Defektaci o 2 očíslovaných stranách.