

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2022-2023-Drobné opravy a závady-obvod
SEE Olomouc

Objekt:

1 - Opravy rychlo vypínačů N-Rapid

Místo: SEE Olomouc

Datum: 8.9.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

170 739,00

| D | OST | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|---|--|----------|--------------|-------------------|
| 1 | K | 7496454041-R1 | Servisní prohlídka RV N-RAPID | kus | | |
| | P | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: - Kontrola zhášecího systému – změření izolačního stavu zhášecí komory, vyfoukání stlačeným vzduchem, zhodnocení stavu zhášecí komory - Kontrola kontaktního systému – očištění opalovacích kontaktů a elektrod, změření případné nastavení předstihu opal. kontaktu, kontrola a případné nastavení kontaktního tlaku. - Demontáž bočnice, vyčištění útrob RV, vizuální kontrola, promazání všech mazacích míst, zhodnocení stavu rychlo vypínače - Kontrola spouští RV - Vypracování protokolu o údržbě</i> | | | | |
| 3 | K | 7496454043-R3 | Oprava zhášecí komory RV N-RAPID | kus | | |
| | P | <i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Položka obsahuje - kompletní rozebrání zhášecí komory - očištění a impregnaci deflektoru - výměnu vadných dílů a montáž nových izolačních přepážek - změření izolačního stavu - vyhotovení prtkolu.</i> | | | | |
| 4 | K | 7496454044-R4 | Diagnostická činnost technika na RV N-RAPID | hod | | |
| 5 | M | 7496400361-R1 | Opalovací kontakt do RV N-RAPID Lo-4-94023 | kus | | |
| 6 | M | 7496400362-R2 | Opalovací elektroda do RV N-RAPID Lo-3-00215 | kus | | |
| 7 | M | 7496400363-R3 | Mechanismus RV N-RAPID | kus | | |
| 12 | M | 7496400368-R8 | Materiál pro opravu zhášecí komory RV N-RAPID, 1X8 | kus | | |
| 14 | M | 7496400370-R10 | Deska izolační štěrbin - do RV N-RAPID | kus | | |
| 15 | M | 7496400371-R11 | Cívka pohonu vypínače RV N-RAPID | kus | | |
| 16 | M | 7496400372-R12 | Hlavní kontakt RV N-RAPID | kus | | |

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3574235

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 47768b62-048b-4068-a90d-2f786ad03f41

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.04.2023 09:22:01



aea7445b-ed8f-4510-9ede-58db8602d903