

D O D A T E K č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

Oprava silnice II/408 a II/407, objízdné trasy Dačice

číslo smlouvy zhotovitele: JI/JC/2016/025

číslo smlouvy objednatele: **181/P/2016**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník) **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**

tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**

Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

Zastoupený: **Ing. Michal Kořínek – manažer regionu JČ**

tel.: 567 574 811 fax: 567 574 809

IČ: 26177005 DIČ: CZ26177005

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: [REDACTED] č. účtu: [REDACTED]

Ing. Michal Kořínek tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se na základě dohody obou smluvních stran mění a rozšiřuje rozsah díla o SO 103 - opravu silnice II/407, 3200 m². Soupis prací SO 103 je přiložen jako příloha č. 1 tohoto dodatku. Z výše uvedeného důvodu se mění bod 3.1 a bod 4.2 smlouvy o dílo a nově zní takto:

3.1. Předání staveniště: do 5 kalendářních dnů od vyzvání objednatele
(předpoklad červenec 2016)

Dokončení prací: do 20 kalendářních dnů od předání staveniště

4.2. Smluvní cena díla bez DPH	2 968 047,63 Kč
Navýšení o SO 103 bez DPH	855 388,00 Kč
Smluvní cena díla dle tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo bez DPH	3 823 435,63 Kč
DPH 21%	802 921,48 Kč
Smluvní cena díla celkem včetně DPH	4 626 357,11 Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: soupis prací pro SO 103 - opravu silnice II/407, 3200 m².

České Budějovice, dne: 18.8.2016

České Budějovice, dne: 17.8.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Matjažer regionu JČ
COLAS CZ, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: JH-II407,II/408

Stavba: Oprava silnice ,II/408 a II/407,objízdné trasy Dačice

KSO:

Místo: II/407 , II/408

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dnů

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	855 388,00
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

CC-CZ:
Datum: 10.6.2016

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650


IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

855 388,00

Výše daně
179 631,48
0,00

1 035 019,48



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: JH-II407,II/408

Stavba: Oprava silnice ,II/408 a II/407,objízdné trasy Dačice

Místo: II/407 , II/408

Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací
-----	----------------------

Náklady stavby celkem

SO 101	oprava silnice II/408,staničení 13,492 - 13,972 km
SO 102	oprava silnice II/407,staničení 19,764 - 20,500 km
SO 103	oprava silnice II/407, 3200 m2
SO 104	doplňující údaje DIO

10.6.2016

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p

Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
855 388,00	1 035 019,48	
0,00	0,00	STA
0,00	0,00	STA
823 088,00	995 936,48	STA
32 300,00	39 083,00	VON



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice ,II/408 a II/407,objízdné trasy Dačice

Objekt:

SO 103 - oprava silnice II/407, 3200 m2

KSO:

Místo: MK Družstevní

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.6.2016

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

823 088,00

DPH základní
snížená

Základ daně
823 088,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
172 848,48
0,00

Cena s DPH

v CZK

995 936,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice ,II/408 a II/407,objízdné trasy Dačice

Objekt:

SO 103 - oprava silnice II/407, 3200 m2

Místo:

MK Družstevní

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

Datum: 10.6.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.


Cena celkem [CZK]

823 088,00

823 088,00

96 368,00

726 720,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice ,II/408 a II/407,objízdné trasy Dačice

Objekt:

SO 103 - oprava silnice II/407, 3200 m2

Místo: MK Družstevní

Datum: 10.6.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

823 088,00

D HSV Práce a dodávky HSV

823 088,00

D 1 Zemní práce

96 368,00

17	K	113728-1	Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	██████████	██████████	96 368,00	
----	---	----------	--	----	------------	------------	-----------	--

W "plocha 3200 m2 m"
W "tl.frézování 0,05 m"
W 3200*0,05


D 5 Komunikace pozemní

726 720,00

2	K	572213	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	██████████	██████████	47 040,00	OTSKP-SPK 2015
---	---	--------	---	----	------------	------------	-----------	----------------

W "plocha 3200 m2 m"
W 3200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	574A43	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	████████	████████	679 680,00	OTSKP-SPK 2015
	W		"plocha 3200 m2 m"					
	W		3200		3 200,000			



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice ,II/408 a II/407,objízdné trasy Dačice

Objekt:

SO 104 - doplňující údaje DIO

KSO:

Místo: II/407 , II/408,MK,

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.6.2016

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

32 300,00

DPH základní
snížená

Základ daně
32 300,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
6 783,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

39 083,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice ,II/408 a II/407,objízdné trasy Dačice

Objekt:

SO 104 - doplňující údaje DIO

Místo:

II/407 , II/408,MK,

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

OST - Ostatní


Datum: 10.6.2016

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

32 300,00

32 300,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice ,II/408 a II/407,objízdné trasy Dačice

Objekt:

SO 104 - doplňující údaje DIO

Místo: II/407 , II/408,MK,

Datum: 10.6.2016

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 300,00

D	OST	Ostatní						
1	K	02710.4	Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KČ	█	█	32 300,00	OTSKP-SPK 2015
	W	"DIO"						
	W	1			█			

