

**OBJEDNÁVKA****DODAVATEL****Louda Auto a.s.****Dimitrovova 1110/2****568 02 Svitavy****Česká republika**

IČ 46358714

DIČ Skupinove\_DPH

OBJEDNÁVKA ČÍSLO	DATUM	VYŘIZUJE	TELEFON	E-MAIL
OBJ-00061-2023-163	05.05.2023	XXXXXXXX XXXX XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


 **PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY****Název objednávky:** Oprava vozidla Škoda Yeti 6H59885

Objednáváme u Vás opravu závadného stavu u vozidla Škoda Yeti 6H59885:

- snižování km dojezdu AdBlue bez propojení se skutečným množstvím AdBlue. Dle diagnostiky je chybný modul a senzor NOx, vstříkovací ventil AdBlue. Po vyřešení těchto věcí bude dle zjištění servisu (po konzultaci s výrobcem) nutné vyměnit nádržku AdBlue. Dle detailní prohlídky servisem se nejedná o mechanický vznik závady - nelze řešit přes pojistnou událost.

Případné navýšení ceny o více jak 10% akceptujeme pouze po vzájemném projednání ještě před provedením prací, které by cenu opravy takto navýšily.

Kontakty: xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

<b>Interní číslo objednávky:</b>	30/2023/TS
<b>Termín plnění objednávky:</b>	11.04.2023 – 09.05.2023
<b>Místo plnění:</b>	Dimitrovova 1110/2, 568 02 Svitavy
<b>Cena s DPH:</b>	65 092,00 CZK
 <b>Číslo žadanek:</b>	181923
<b>Na fakturu uvádějte číslo objednávky:</b>	OBJ-00061-2023-163

Schválil dne: 05.05.2023

**XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX**

xxxxx xxxxxxxx

Za Lesy České republiky, s.p. pečetěno: