

Nabídka na poskytování služby

na základě požadavkového listu č. 7/2023 ag. číslo 23225002247
dle Smlouvy o poskytování služeb č. 21121000502

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Zhotovitel: RETIA, a.s. Pražská 341, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Jehož jménem jedná: plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER, velitel útvaru		IČO: 25251929 DIČ: CZ699003219 Bankovní spojení: 19-2415660237/0100 KB Jehož jménem jedná: Ing. Tomáš VLČEK, Ph.D. generální ředitel
Kontaktní osoba: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Mob: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]		Kontaktní osoba: [REDACTED] Mob: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Typ/modifikace techniky:	Čidlo průzkumné RVR PVO	Uživatel techniky: VÚ 4312 Strakonice Dislokace techniky: VÚ 4312 Strakonice V Lipkách 100 386 01 Strakonice <u>plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER</u> velitel útvaru Zástupce uživatele (velitel techniky/stanice) [REDACTED]
Evidenční číslo:	v.č. 001 vpz. 024-69-76	
Rok výroby:	2014	
SOJ ano/ne; rozsah:	NE	
Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ: Nepožadováno		
Číslo telefonu:	 <i>hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis</i>
Vyjádření zástupce objednatele: [REDACTED] <i>hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis</i>		
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: • Oprava hydraulické soustavy nástavby, sporadické výpadky hydraulické soustavy při jejím používání.		
Místo: RETIA, a.s.		
Termín (doba) ukončení poskytování služby: 30. 6. 2023		

Nabídková cena:

Činnost	Popis činnosti	Počet jednotek	Jednotková cena Kč bez DPH	Cena celkem Kč bez DPH
Oprava zdvihání RH				
Náklady na vlastní výkony:	<i>Zajištění servisu, kontrola a nastavení tlaků HS, kontrola funkčnosti HS, CDU2, DPU, měření testování komunikace DPU-CDU2.</i>	8		
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Oprava otáčení RH				
Náklady na vlastní výkony:	<i>Demontáž RH, víka převodové skříně, pohonu otočné plošiny; kontrola a oprava ozubeného věnce; výměna mazacího tuku a těsnících O-kroužků, nastavení vůle ozubeného pohonu, měření momentu ot. plošiny.</i>	5		
Materiálové náklady:	<i>O kroužek NBR 70 280x4</i>	2		
	<i>O kroužek NBR 70 260x3</i>	1		
	<i>Mazací tuk Molykote G-450</i>	1		
	<i>Mazací tuk TRIBOGEAR GLS 159</i>	1		
Kooperace:				
Oprava uvodorovnění				
Náklady na vlastní výkony:	<i>Kontrola funkce DPU.</i>	1		
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Oprava výpadků Remote control				
Náklady na vlastní výkony:	<i>Proměření datového spojení TRC9210-kabel datový-blok IRR, testování.</i>	2		
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Oprava napájecí diody CWS				
Náklady na vlastní výkony:	<i>Výměna napájecí diody.</i>	0,5		
Materiálové náklady:	<i>Signálka VMS 99.1 G 230AC</i>	1		
Kooperace:				
Oprava zadních výsuvných podpěr				

Náklady na vlastní výkony:	<i>Demontáž zadních krytů HV, odřezání vadných kapes, svařování, lakování prostoru a kapes, zpětná montáž.</i>			
Materiálové náklady:	<i>Kapsa výsuvných podpěr</i>			
	<i>Čistící prostředky, barva</i>			
Kooperace:	<i>Přivaření kapes.</i>			
Oprava počítače OWS v.č. 003				
Náklady na vlastní výkony:	<i>Prověření hw NTB CWS, prověrka HDD, přeinstalace sw.</i>			
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Cena celkem bez DPH				59311

Nabídková cena celkem: 59 311,- Kč bez DPH; 71 766,31 Kč s DPH

Zástupce poskytovatele:

titul, jméno, příjmení, telefon

V Pardubicích dne: 27. 4. 2023

Ve Strakonících dne:

Za poskytovatele:
Bc. Dana ZAHŘÁDKOVÁ

Digitálně podepsal Bc. Dana Zahrádková
Datum: 2023.04.27 13:43:14 +02'00'

Za objednatele:
plukovník gšt. Ing. Luděk TEGER