

Hlášení reklamace

Datum	07.08.2022	Čas	13:04
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Opočinec		
Popis reklamace	opakovaná hlášení chyby 125		
Hlásil	pohotovost SSZT	Zadal	

Oprava

Příčina	POŠKOZENÝ SMÍTAČ CPMB2		
Popis opravy	<p>7.8.2022 - vypnutí testování CPMB2 na LST 10.8.2022 trvale hlášena chyba 125 trvale svítí 3. LED M24 = 600mV vypojení CPMA2 3. LED zhasla M24 = 350mV qtest = chyba 124 a 125 -předpokládaná závada snímače CPMB2</p> <p>16.9.2022 - Svítí 3.led Frava -2.9 Koloa 2.9 / 2.75 Dpma 0.4 /0 Udfa -2.3 Ppma 73.0 Fravb -3.4 Kolob 4.1/ 1.62 Dpmb 0.6/ 0 Udfb -3.1 Ppmb -73.0 instalován servisní snímač mh sn150198 za vadný mh 02067</p>	<p>S.4. VÝTĚNA SERVISNÍHO SMÍTAČE (150198) ZA OPRAVENÝ (MH 02067) PŘEZKOUŠENÍ FUNKČNOSTI</p>	
Spotřebovaný materiál			
Datum		Opravil	

Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	

Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem

Kategorie	POZÁRUČNÍ	Poznámka	
-----------	-----------	----------	--

Opatření	
----------	--

Datum		Schválil	
-------	--	----------	--