

Upřesnění podmínek realizace zakázky

Akce: 0226 – Oprava fasády a výměna výplní b. č. 44

Místo: Letiště Bechyně – CE 02-01-06/44 – hangár

Budova č. 44 - hangár

Jedná se o opravu původní hladké vápenocementové omítky fasády zděného přístavku budovy č. 44 velitelství – dokončení opravy z r. 2021. Jedná se o pravou skladovou část přístavku – přízemní a dokončení opravy dvou stěn tzv. věže výšky 10 m. Fasáda je v původním stavu od r. 1955, na části je starý nesoudržný a popraskaný maskovací nátěr. Vlivem zatékání v minulosti došlo k lokálním poškozením tvrdé římsy. Všechny stávající výplně otvorů budou vyměněny, vnější okenní a dveřní špalety je nutné opravit. Oprava fasády bude provedena omytím fasády tlakovou vodou, provedením oprav z 30%, potažením stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do lepidla a provedením nové probarvené silikonové omítky ve dvou odstínech. Součástí opravy jsou i klempířské práce, demontáž a zpětná montáž okenních mříží v přízemí.

Oprava bude probíhat za provozu objektu, příjezd po místních komunikacích je bez omezení. Stavební suť bude ukládána do kontejnerů, kovový odpad bude převezen do skladu PS 0226 ve vzdálenosti 500 m.

V Bechyni

