

Objednávka OBJ - ZZS - 014060	Dodavatel: [REDACTED] - Autoservis Polní 319 36225 Nová Role IČ: 72221232
Datum založení: 16. 5. 2023 12:41:55	Odběratel: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 390/98C, 360 06 Karlovy Vary IČ: 00574660 DIČ: CZ00574660 Kontakt:
Objednal: [REDACTED]	
Termín dodání: Nejkratší možný	
Způsob dopravy: Osobní převzetí	
Způsob platby: Převodem na účet (fakturou)	
Dodací adresa: Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace Závodní 390/98C 360 06 Karlovy Vary	

Objednávám u Vás následující:

Oprava vozidla MB Sprinter 3K9 2371

- Nejde řadit, pravděpodobně nevystavuje spojka
- Výměna brzd
- Výměna letních pneu

Kód	Název	Množ.	Jedn.	Cena za jednotku	Celkem za položku
	spojka	1	ks	28 000,00 Kč	28 000,00 Kč
	brzdy	1	ks	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč
	pneu	4	ks	5 700,00 Kč	22 800,00 Kč

Hodnota objednávky:	60 800,00 Kč
---------------------	--------------

Schváleno 16.05.2023 14:09 [REDACTED]

Schváleno 16.05.2023 14:13 [REDACTED]