

<b>OBJEDNÁVKA</b>		Číslo: 29302/2023
Vystavená podle §1746 a § 1856 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro smluvní strany:		
Objednatel Nemocnice Pelhřimov Příspěvková organizace Slovanského bratrství 710 393 01 Pelhřimov IČ: 00511951 DIČ: CZ00511951 Č.ú: 174-401202834/0600 Pr 466 vedená u krajského soudu v Českých Budějovicích	Dodavatel medisap,s.r.o. Na rovnosti 5 Praha 13000 IČ: 48029360 DIČ: CZ48029360	
Splatnost faktury 30 dnů od jejího doručení objednavateli. Fakturu ve dvou vyhotoveních zašlete na adresu uvedenou v záhlaví.  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty postupovat zvláštním způsobem zajištění daně § 109a tohoto zákona. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel		
<b>Objednávám u Vás odstranění závad po PBTk na oddělení ARO.</b>  <b>Dle zasláné cenové nabídky č. 01-3-0001132.</b>  <b>Děkuji</b>		
Cena bez DPH: 57 822,00 Kč		Cena s DPH: 69 964,62 Kč
Potvrzení dodavatele o akceptaci objednávky:      ANO <input checked="" type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/>		
Platba bude provedena na základě řádně vystavené faktury.		
Objednatel:	Dodavatel:	
Datum:	Datum:	
Razítko a podpis:	Razítko a podpis:	

<b>DODAVATEL</b> IČ 48029360 DIČ CZ48029360 medisap,s.r.o. Na Rovnosti 2244/5  130 00 Praha 3 Tel.: 02/25001511 Fax: 225001555 E-mail: servis@medisap.cz	Objednávka ze dne 11.05.2023 Naše zakázka 01-3-0001132 Den vystavení 11.05.2023
	<b>ODBĚRATEL</b> IČ 00511951 DIČ CZ00511951  <b>Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace</b>  <b>Slovanského bratrství 710</b> <b>393 01 Pelhřimov</b>

**Vážený zákazníku, potvrzujeme tímto přijetí Vaší výše uvedené objednávky na opravu následujícího zařízení a žádáme o ODSOUHLASENÍ / ZAMÍTNUTÍ cenového návrhu k PŘÍSTROJI / NÁSTROJI převzému k opravě :**

Modul E-miniC v.č. 8520232 ; Modul E-miniC v.č. 8520305 ;

Vaše objednávka je u nás vedena pod číslem **01-3-0001132**  
Servisní technik zodpovědný za Vaši zakázku je pan **Kašpar Blahoslav**

**Cenový návrh:**

Závady odhalené při PBTk:

E-miniC SN: 8520305 - hlučná pumpa vzorkovacího plynu na hranici životnosti

E-miniC SN: 8520232 - hlučná pumpa vzorkovacího plynu na hranici životnosti

**PŘEDPOKLÁDANÉ NÁHRADNÍ DÍLY A PRÁCE**

kat.číslo	název	množství MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
2083166-001	FRU, PUMP UNIT FOR MINIC, N-FC	2,00 ks	26 186,00	52 372,00
9998-2x	Práce servisního technika specialisty	1,00 hod	1 490,00	1 490,00
9998-1	Dopravné	240,00 počet	16,50	3 960,00
			<b>Celkem bez DPH</b>	<b>57 822,00</b>

Ing. Milan Šamánek

**VAŠE STANOVISKO:**

S provedením opravy SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME.

Dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ podpis

**VYSTAVIL** **Kašpar Blahoslav**  
mobilní telefon, blahoslav.kaspar@medisap.cz

Prohlašujeme, že na výrobky podléhající zákonu č. 22/1997 Sb. bylo vydáno Prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády č. 54/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.