

Soupis prací

Objednávka č.

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv

TO Český Brod - svařování termitem, žst. Český Brod, v.č. 40 - navařování srdcovky a žst. Běchovice, v.č.14 - reprofilace výhybký

| Fakturované položky | | | | | | Měrná | Celkový | Cena za | Cena za | Celková cena s | |
|---------------------|-----|-------------|---|--|--|-------|---------|---------|---------------|----------------------|--|
| poř.č. | KNC | Kód položky | Popis položky | | | jedn. | počet | jedn. | jedn. s koef. | koeficientem bez DPH | |
| | | | | | | | jednot. | Kč | | Kč | |
| | | | v.č. 14 - broušení | | | | | | | | |
| 1 | K | 5910075010 | Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm | | | m | | | | | |
| 2 | K | 5910075050 | Opravná reprofilace jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm | | | m | | | | | |
| 3 | K | 5910075110 | Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm | | | m | | | | | |
| 4 | K | 5910075150 | Opravná reprofilace opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm | | | m | | | | | |
| 5 | K | 5910075210 | Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm | | | m | | | | | |
| 6 | K | 5910075250 | Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm | | | m | | | | | |
| 7 | K | 5910080310 | Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm | | | kus | | | | | |
| | | | svařování žst. Úvaly | | | | | | | | |
| 8 | K | 5907050110 | Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 | | | kus | | | | | |
| 9 | K | 5910020110 | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 | | | svar | | | | | |
| | | | žst. Český Brod v.č.40 - navaření 60E2 1:9-300 | | | | | | | | |
| 10 | K | 5910090560 | Navaření srdcovky jednoduché lité z oceli manganové úhel odbočení 1:11 až 1:14 opotřebení přes 4 do 10 mm | | | kus | | | | | |
| | | | žst. Český Brod - 12 ks svárů 60E2 - LIS | | | | | | | | |
| 11 | K | 5907050110 | Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 | | | kus | | | | | |
| 12 | K | 5910020110 | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 | | | svar | | | | | |
| | | | žst. Běchovice - 4 ks svárů 60E2 | | | | | | | | |
| 13 | K | 5907050110 | Dělení kolejnic kyslíkem, soustavy UIC60 nebo R65 | | | kus | | | | | |
| 14 | K | 5910020110 | Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 | | | svar | | | | | |
| Celkem: | | | | | | | | | | 124 041,16 | |

za Zhotovitele: **Společnost údržba OŘ PHA 2023 - 2025 - ST Pv**

za Objednatele: **Správa železnic, státní organizace**

OŘ Praha
ST Praha východ

Datum: 24.05.2023

Datum: 24.05.2023