

Výzva k plnění č. SpMO 25494/2023-5153/13
k rámcové dohodě o poskytování služeb č. SpMO 25494/2023-5153

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), dílčí objednávku na plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Provedení TÚ 2, servisní údržba hydraulických mechanismů dveří a běžná oprava u 4 ks vozidel T-815 – 7 8x8 ZČ PRÁM VPZ [redacted] a to na základě této Výzvy k rámcové dohodě.

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Zastoupená: velitelem 72. mechanizovaného praporu Přešlavič (VÚ 5153 Přešlavič)
podplukovníkem Ing. Michalem Voltrem

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní zaměstnanec: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 5153 Přešlavič
783 54 Přešlavič

(dále jen „objednatel“)

a

OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS soudem v Ostravě oddíl C, vložka 51550

Sídlo: U panelárny 538/1, Olomouc 77900

IČO: 27778479

DIČ: CZ27778479

Zastoupená: Jednatel Pavel Brázda

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

Adresa pro doručování korespondence: OLOMOUCKA DOPRAVNÍ s.r.o.,
U panelárny 538/1,
779 00 Olomouc

(dále jen „poskytovatel“)

Na základě rámcové dohody o dílo č. **SpMO 25494/2023-5153** ze dne 3.5. 2023 (dále jen „rámcová dohoda“) objednatel závazně objednává u poskytovatele provedení dále uvedené služby:

Provedení TÚ 2, servisní údržba hydraulických mechanismů dveří a běžná oprava u 4 ks vozidel T-815 – 7 8x8 ZČ PRÁM [REDAKCE]

Oprava bude provedena v rozsahu stanoveném v cenové kalkulaci (příloha č. 1) této Výzvy.

Cena za provedení služby, bude stanovena (fakturována), až za skutečné provedené úkony, a to dle ceny uvedené v příloze č. 1 – ceník úkonů, který je součástí rámcové dohody.

Předběžná celková cena za provedení služby se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši maximálně 262.315,71 Kč s DPH (slovy: dvěšestšedesátdvatisíctřistapátnáct korun českých 71 haléřů).

Požadovaná doba provedení: od podpisu výzvy k plnění do **1.6.2023**.

V Přáslavicích, dne.....

V Olomouci, dne

Objednatel:

Velitel 72. mechanizovaného praporu Přáslavice
pplk. Ing. Michal Voltr

Poskytovatel:

Jednatel
Pavel Brázda

Rozsah služeb a cenová kalkulace vozidla T-815-7 8x8 ZČ PRÁM				
Návrhy oprav - popis prací	Cena za práci bez DPH	Cena za materiál bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Provedení TÚZ v rozsahu stanoveném výrobcem *				
Servisní údržba hydraulických mechanismů dveří kabiny PLASSAN v rozsahu stanoveném výrobcem *				
Výměna patrony vysoušeče vzduchu***				
Výměna motorového oleje ***				
Výměna olejové náplně servořízení a sklápění kabiny, výměna oleje v převodovce, přídatné převodovce, v rozvodovkách a kolových redukcích a výměna kapaliny okruhu ovládání spojky ***				
Oprava brzdového válce na III a IV nápravě *				
Oprava řadící páky ****				
Konečná cena s DPH za výše uvedené úkony a materiál			75 021,57 Kč	

Ceny souhlasí dle obsahu nabídkového koše rámcové smlouvy.

* Položky obsažené ve spotřebním koši RDoD

** Položky obsažené ve spotřebním koši RDoD, u kterých nebylo nutné provést úkony v plném rozsahu, proto nižší cena

*** Položky nenacenené ve spotřebním koši, poskytnuta sleva dle RDoD, čas na provedení posouzen komisí

**** Práce nenacenené ve spotřebním koši, čas na provedení posouzen komisí

Rozsah služeb a cenová kalkulace vozidla T-815-7 8x8 ZČ PRÁM VPZ: [REDACTED]				
Návrhy oprav - popis prací	Cena za práci bez DPH	Cena za materiál bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Provedení TÚ2 v rozsahu stanoveném výrobcem *				
Servisní údržba hydraulických mechanismů dveří kabiny PLASSAN v rozsahu stanoveném výrobcem *				
Výměna palrony vysoušeče vzduchu***				
Výměna motorového oleje ***				
Výměna olejové náplně servořízení a sklápění kabiny, výměna oleje v převodovce, přídatné převodovce, v rozvodovkách a kolových redukcích a výměna kapaliny okruhu ovládání spojky ***				
Oprava oslítkování předního skla ***				
Provedení kontroly a seřízení geometrie náprav (2 řiditelné nápravy)*				
Konečná cena s DPH za výše uvedené úkony a materiál			64 979,37 Kč	

Ceny souhlasí dle obsahu nabídkového koše rámcové smlouvy.

- * Položky obsažené ve spotřebním koši RDoD
- ** Položky obsažené ve spotřebním koši RDoD, u kterých nebylo nutné provést úkony v plném rozsahu, proto nižší cena
- *** Položky nenacenené ve spotřebním koši, poskytnuta sleva dle RDoD, čas na provedení posouzen komisí
- **** Práce nenacenené ve spotřebním koši, čas na provedení posouzen komisí

Rozsah služeb a cenová kalkulace vozidla T-815-7 8x8 ZČ PRÁM VPZ: [REDACTED]				
Návrhy oprav - popis prací	Cena za práci bez DPH	Cena za materiál bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Provedení TÚ2 v rozsahu stanoveném výrobcem *				
Servisní údržba hydraulických mechanismů dveří kabiny PLASSAN v rozsahu stanoveném výrobcem *				
Výměna patrony vysoušeče vzduchu***				
Výměna motorového oleje ***				
Výměna olejové náplně servřízení a sklápění kabiny, výměna oleje v převodovce, přidavné převodovce, v rozvodkách a kolových redukcích a výměna kapaliny okruhu ovládání spojky ***				
Oprava stěračů předního skla *				
Provedení kontroly a seřízení geometrie náprav (2 řiditelné nápravy)*				
Konečná cena s DPH za výše uvedené úkony a materiál			64 258,01 Kč	

Ceny souhlasí dle obsahu nabídkového koše rámcové smlouvy.

* Položky obsažené ve spotřebním koši RDoD

** Položky obsažené ve spotřebním koši RDoD, u kterých nebylo nutné provést úkony v plném rozsahu, proto nižší cena

*** Položky nenacenené ve spotřebním koši, poskytnuta sleva dle RDoD, čas na provedení posouzen komisí

**** Práce nenacenené ve spotřebním koši, čas na provedení posouzen komisí

Rozsah služeb a cenová kalkulace vozidla T-815-7 8x8 ZČ PRÁM VPZ [REDACTED]				
Návrhy oprav - popis prací	Cena za práci bez DPH	Cena za materiál bez DPH	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Provedení TÚ2 v rozsahu stanoveném výrobcem *				
Servisní údržba hydraulických mechanismů dveří kabiny PLASSAN v rozsahu stanoveném výrobcem *				
Výměna patrony vysoušeče vzduchu***				
Výměna motorového oleje ***				
Výměna olejové náplně servovřízení a sklápění kabiny, výměna oleje v převodovce, přidavné převodovce, v rozvodovkách a kolových redukcích a výměna kapaliny okruhu ovládání spojky ****				
Konečná cena s DPH za výše uvedené úkony a materiál			58 056,76 Kč	

Ceny souhlasí dle obsahu nabídkového koše rámcové smlouvy.


- * Položky obsažené ve spotřebním koši RDoD
- ** Položky obsažené ve spotřebním koši RDoD, u kterých nebylo nutné provést úkony v plném rozsahu, proto nižší cena
- *** Položky nenacenené ve spotřebním koši, poskytnuta sleva dle RDoD, čas na provedení posouzen komisí
- **** Práce nenacenené ve spotřebním koši, čas na provedení posouzen komisí

Stanovisko komise k účtovaným hodinám a za použitý materiál nenacenené ve spotřebním koši RDoD, na který byla poskytnuta sleva dle RD

AUTOMOBIL T-815-7 8x8 ZČPRÁM
AUTOMOBIL T-815-7 8x8 ZČPRÁM
AUTOMOBIL T-815-7 8x8 ZČPRÁM
AUTOMOBIL T-815-7 8x8 ZČPRÁM



Na základě posouzení časů na provedení jednotlivých opravářských úkonů a použitý materiál u položek nenacenených v RDoD komise konstatuje, že doba provedení oprav a cena materiálu těchto položek firmou OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o. je obvyklá.



Elektronicky podepsal(a) Pavel Brázda
Datum: 2023.05.25 14:01:05 CEST