

**HSM + TOMI – Údržba SPS
rok 2023**

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc

IČO: 28597460

udrzba@hrosistavby.cz

Datum: 23. 05. 2023

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-4199-2022 u Vás objednááme **záchovnou údržbu střešní krytiny** budovy zastávky Hlinsko pod Hostýnem (IC6000311385), dle nabídkového listu č. 201/2023.

Zakázka // objekt RE: E211H1A21Z27

Dohodnutá cena: 76.153,39 Kč

Termín: červen – červenec 2023

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA635220024

Příloha: Nabídkový list 201/2023
Požadavek ze dne 16.5.2023
Foto 2x

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **201/2023**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

| |
|---|
| |
| X |
| |
| |

Kategorie objektu :

A

B

C

| |
|---|
| |
| |
| X |

Zakázky:

E211H1A21Z27

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventurní číslo, číslo SAP:

Hlínsko pod Hostýnem - budova zastávky. Č.p. 66 /BJ/

IC6000311385

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.3667417N, 17.7574594E

Údržba střešní krytiny prázdného objektu zastávky

Nedostatečným uchycením, stářím a požárem byly tři druhy krytin místně poškozeny : - plechové šablony Al krytiny-tvarovaný KOB, šablony vláknité Onduline a asfaltové pásy, oplechování /přístavba WC/

V nezbytně nutném rozsahu budou místně, v rámci záchovné údržby, provizorně opraveny části krytiny.

Žádám o zpracování návrhu položkového rozpočtu a následně o opravu.

Termín: červen - červenec 2023

Příloha: foto 2x

Vzdálenost v KM

48

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Kód: 201-2023
Stavba: Hlinsko pod Hostýnem - budova zastávky. Č.p. 66/BJ/ - Údržba střešní krytiny
prázdného objektu zastávky

KSO: Místo: CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IČ:
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava DIČ:

Zhotovitel: IČ:
HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023 DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

| | Sazba daně |
|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00% |
| snížená | 15,00% |

Cena s DPH v CZ

Správce obvodu

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS: Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 201-2023

Stavba: Hlinsko pod Hostýnem - budova zastávky. Č.p. 66/BJ/ - Údržba střešní krytiny prázdného objektu zastávky

Místo:

Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HSM + TOMI - Údržba SPS rok 2023

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

| | |
|---|---------------------------------------------------|
| 1 | Údržba střešní krytiny prázdného objektu zastávky |
| 2 | VRN |
| 3 | Index |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hlinsko pod Hostýnem - budova zastávky. Č.p. 66/BJ/ - Údržba střešní krytiny prázdného objektu zastávky

Objekt:

1 - Údržba střešní krytiny prázdného objektu zastávky

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | |
| | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | |
| | D | 712 | Povlakové krytiny | | | | |
| 1 | K | 712300841 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním | m2 | 40,000 | | |
| 2 | K | 712311101 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým | m2 | 40,000 | | |
| 3 | M | 11163150 | lak penetrační asfaltový | t | 0,013 | | |
| 4 | K | 712341559 | Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše opdklad | m2 | 40,000 | | |
| 5 | M | 62853005 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrným břidličným posypem na horním povrchu | m2 | 46,620 | | |
| 6 | K | 712841559 | Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP | m2 | 18,000 | | |
| 7 | M | 62855045 | pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,4mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií a hrubozrným břidličným posypem na horním povrchu | m2 | 21,600 | | |
| | D | 764 | Konstrukce klempířské | | | | |
| 8 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí | m | 12,000 | | |
| 9 | K | 764011421 | Dilatační připojovací lišta z Pz plechu včetně tmelení rš 100 mm | m | 6,000 | | |
| 11 | K | 764211415 | Oplechování nevětraného hřebene z Pz plechu s hřebenovým plechem rš 400 mm | m | 6,000 | | |
| 10 | K | 764214405 | Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené rš 400 mm | m | 12,000 | | |
| 17 | K | 998764201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | % | 148,920 | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | |
| | D | 765 | Krytina skládaná | | | | |
| 12 | K | 765152801 | Demontáž vlnité bitumenové krytiny sklonu do 30° do sutí | m2 | 4,000 | | |
| 13 | K | 765154112 | Krytina bitumenová z vlnitých desek na laťování do 400 mm sklonu přes 15° do 30° | m2 | 24,000 | | |
| 18 | K | 998765201 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m | % | 110,172 | | |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | |
| 19 | K | 767391112 | Montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním | m2 | 9,000 | | |
| 20 | M | 13815485144 | plech trapézový 8/97/1164 PE tl 0,7 mm | m2 | 10,197 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | |
| 21 | K | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 0,100 | | |
| 22 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 10,000 | | |
| 23 | K | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04 | t | 0,100 | | |
| 24 | K | 997221131 | Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m | t | 0,100 | | |
| 25 | K | 997221612 | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 0,100 | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hlinsko pod Hostýnem - budova zastávky. Č.p. 66/BJ/ - Údržba střešní krytiny prázdného objektu zastávky

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------------------------|-----|-------|--|--|
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
| | D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | |
| 2 | K | 011002000 | Průzkumné práce | ... | 1,000 | | |
| | D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | |
| 1 | K | 040001000 | Inženýrská činnost | ... | 1,000 | | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hlinsko pod Hostýnem - budova zastávky. Č.p. 66/BJ/ - Údržba střešní krytiny prázdného objektu zastávky

Objekt:

3 - Index

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem

| | | | | | | | |
|---|---|--------|---------------|---|-------|--|--|
| | D | N00 | Index dle SOD | | | | |
| 1 | K | 000001 | Index dle SOD | % | 0,150 | | |