





Výzva k provedení běžné opravy č. 1 202/11/33/2017-4428 k SoD 155410194
 podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
 pozdějších předpisů, v souladu s čl. III. odst. 2. rámcové smlouvy o dílo č. 155410194 (dále jen
 „smlouva“) a podmínkami v ní uvedenými.

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6		Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice	
		Jehož jménem jedná: Zuzana PETRICOVÁ jednatelka společnosti	
			
Typ/modifikace techniky:	T-815 CA 18		
Registrační značka:			
Rok výroby:			
Popis závady, dokumentace k odstranění závady: Popis závady: Dle cenové kalkulace č.14/2017 Dokumentace předaná útvarem k odstranění závady: <i>Provozní sešit vojenské techniky včetně deníku nástavby.</i>			
Požadavek na provedení defektace:	<input type="checkbox"/> útvarem	<input type="checkbox"/> U zhotovitele	<input checked="" type="checkbox"/> Neprovádět*
Požadavek na místo provedení opravy:	<input type="checkbox"/> útvarem	<input type="checkbox"/> U zhotovitele*	
Oprava, výměna součástí v soupravě záložních náhradních dílů:	Záložní ND nejsou součástí zakázky		
Požadovaný termín/doba/ provedení díla:	do konce července 2017		
Doplňující informace (požadavky):	Nejsou		

Popis provádění díla :

Provedení opravy nástavby a podvozku T815 CA18

Místo provedení

Termín (doba) ukončení provedení díla: červenec

TD zhotovitele číslo * : DP CA18 10/1988, TP-ANZA-18-05

Nabídková cena

Poskytovatel:				
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem (bez DPH)
Náklady na vlastní úkony:				539 805,-
Materiálové náklady:				353 839,-
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				893 644,-
Subdodavatel (název firmy)				
Náklady na vlastní úkony:				
Materiálové náklady:				
Kooperace:				
Ostatní náklady:				
Celkem bez DPH:				

Poznámka: Rozklad cen jako příloha na samostatném listu cenová kalkulace č.14/2017

Nabídková cena celkem ...893 644,-. Kč bez DPH.

Požadavek na SOJ:

Požaduji odborný dozor nad jakostí + konečnou kontrolu - Požaduji konečnou kontrolu ~~Nepožaduji*~~

* nehodící se škrtněte

Vyjádření zástupce SOJ k provedení SOJ:

Číslo telefonu:

.....
hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis

Nabídková cena celkem ...1 081 309,24 Kč s DPH.

(slovy: Jeden milion osmdesát jedna tisíc tři sta devět korun dvacet čtyři haléřů).

Celková nabídková cena bez DPH činí ...893 644,- Kč, sazba DPH 21 % činí 187 665,24 Kč.

V Hranicích

8.5.2017

V Pardubicích

16. května 2017

Cenová kalkulace č. 14/2017

Zhotovitel: ANZA s.r.o. Okružní 678, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice Jehož jménem jedná: Michal JAKEŠ Zuzana PETRICOVÁ jednatelé společnosti	Provozovatel: VU 4428 Hranice kpt.Jaroše 1153, 753 01 Hranice
Typ/modifikace techniky: Registrační značka: Defektaci provedli:	Tatra T-815 CA-18 <div style="background-color: black; width: 100px; height: 20px; margin-top: 10px;"></div>

Běžná oprava /dílo/ provedená výměnou níže uvedeného náhradního dílu /skupina, podskupina,díl, součástkový celek/,nebo provedením práce	Cena náhradního dílu bez DPH (Kč)	Počet hodin	počet kusů	celkem bez DPH	celkem s DPH
1 Výměna ukazatelu paliva LUN	5 600 Kč	2	1	6 460 Kč	7 817 Kč
3 Výměna patních ventilů - 3 ks	28 500 Kč	48	1	49 140 Kč	59 459 Kč
5 Výměna klapky propojení nádrží	7 500 Kč	17	1	14 810 Kč	17 920 Kč
6 Vyčistění vnitřních prostorů kotle	0 Kč	24	1	10 320 Kč	12 487 Kč
7 Výměna síťového filtru	6 570 Kč	1,5	1	7 215 Kč	8 730 Kč
9 Výměna neprůbojných pojistek	5 500 Kč	5	3	22 950 Kč	27 770 Kč
11 Kalibrace tlakoměrů	0 Kč	4,5	1	1 935 Kč	2 341 Kč
12 Kalibrace průtočného měřiče	0 Kč	8	1	3 440 Kč	4 162 Kč
13 Revize ELSTAT	0 Kč	4	1	1 720 Kč	2 081 Kč
15 Tlaková zkouška	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
22 Výměna posilovače spojky	5 080 Kč	2,5	1	6 155 Kč	7 448 Kč
23 Seřízení geometrie přední nápravy	0 Kč	5	1	2 150 Kč	2 602 Kč
29 Seřízení ventilů motoru (1. válec)	0 Kč	1,1	1	473 Kč	572 Kč
33 Výměna vložek jemného čističe paliva	49 Kč	0,5	1	264 Kč	320 Kč
34 Seřízení vstřikovacího čerpadla	0 Kč	1,2	1	516 Kč	624 Kč
35 Vyčistění odstředivého čističe oleje	0 Kč	0,5	1	215 Kč	260 Kč
43 Výměna paraboly předního světla	884 Kč	1	2	2 627 Kč	3 179 Kč
45 Výměna kompresoru	15 000 Kč	1,5	1	15 645 Kč	18 930 Kč
48 Výměna vložky čističe vzduchu	606 Kč	0,6	1	864 Kč	1 046 Kč
51 Výměna posilovače řízení	13 006 Kč	6	1	15 586 Kč	18 860 Kč
52 Výměna brzdového obložení přední nápravy	2 242 Kč	4	1	3 962 Kč	4 794 Kč
54 Výměna buben uzemnění	5 900 Kč	4	1	7 620 Kč	9 220 Kč
55 Oprava měřiče	21 400 Kč	10	1	25 700 Kč	31 097 Kč
56 Oprava zamykání skříní UN	1 200 Kč	3	6	14 940 Kč	18 077 Kč
57 Oprava osvětlení UN	1 500 Kč	2	2	4 720 Kč	5 711 Kč
59 Výměna válec vzduchový	1 400 Kč	2	1	2 260 Kč	2 735 Kč
60 Odmaštění a vyčistění	1 131 Kč	5	1	3 281 Kč	3 970 Kč
61 D+M účelová nástavba	1 550 Kč	35	1	16 600 Kč	20 086 Kč
65 Oprava odkalovací potrubí	890 Kč	16	1	7 770 Kč	9 402 Kč
66 Výměna všech profilových těsnění skříní	6 948 Kč	9	1	10 818 Kč	13 090 Kč
68 Oprava zadní osvětlení	1 850 Kč	3	1	3 140 Kč	3 799 Kč

69	Oprava ruční ovládání patních ventilů	1 230 Kč	6	1	3 810 Kč	4 610 Kč
70	Oprava elektrické instalace nástavby	5 520 Kč	24	1	15 840 Kč	19 166 Kč
72	Výměna přechodka plnění	5 550 Kč	2	1	6 410 Kč	7 756 Kč
75	Oprava laku kabiny	9 520 Kč	70	1	39 620 Kč	47 940 Kč
76	Oprava laku podvozku	9 850 Kč	32	1	23 610 Kč	28 568 Kč
77	Oprava laku UN	16 850 Kč	122	1	69 310 Kč	83 865 Kč
78	Oprava laku vnitřku skříní	5 840 Kč	44	1	24 760 Kč	29 960 Kč
82	Oprava všech vodivých pospojení	986 Kč	5	1	3 136 Kč	3 795 Kč
83	Výměna výdejných hadic DN80 (4 ks)	18 000 Kč	6	1	20 580 Kč	24 902 Kč
84	Oprava hasící soustava	1 560 Kč	1	2	3 980 Kč	4 816 Kč
86	Výměna koncovky sání cizí zdroj	3 759 Kč	6	1	6 339 Kč	7 670 Kč
87	Výměna koncovky výdej cizí zdroj	3 759 Kč	6	1	6 339 Kč	7 670 Kč
89	Oprava signalizace zpátečky	500 Kč	2	1	1 360 Kč	1 646 Kč
90	Oprava přetěsnění vík kotle	1 000 Kč	1,5	5	8 225 Kč	9 952 Kč
91	Oprava kotle - laminace	4 580 Kč	64	1	32 100 Kč	38 841 Kč
93	Oprava - přetěsnění potrubí výdej	630 Kč	8	1	4 070 Kč	4 925 Kč
94	Oprava kul.kohouty odkalovací systém	180 Kč	4	3	5 700 Kč	6 897 Kč
95	Kompletní oprava všech plechových dveří nástavby	3 240 Kč	12	6	50 400 Kč	60 984 Kč
96	Výměna koncová světla vč.zvukové signalizace	950 Kč	2	2	3 620 Kč	4 380 Kč
97	Oprava - výměna držák rezervy	4 200 Kč	10	1	8 500 Kč	10 285 Kč
98	Oprava svodů vody	2 250 Kč	6	2	9 660 Kč	11 689 Kč
99	Oprava - výměna přimazávač vzduchu	3 230 Kč	6	1	5 810 Kč	7 030 Kč
100	Výměna zadní mlhové světlo	750 Kč	2	1	1 610 Kč	1 948 Kč
101	D+M motoru, přetěsnění vývodů z rozvodů a zátek pod č	4 000 Kč	38	1	20 340 Kč	24 611 Kč
102	D+M a přetěsnění výfukové porubí vč. tlumiče	4 000 Kč	4	1	5 720 Kč	6 921 Kč
103	D+M oprava pomocný pohon z převodovky	700 Kč	10	1	5 000 Kč	6 050 Kč
104	Výměna posilovač řazení	17 000 Kč	2	1	17 860 Kč	21 611 Kč
105	D+M oprava převodovka vč.vývodu na kard. Hřidel	2 000 Kč	18	1	9 740 Kč	11 785 Kč
106	Oprava brzd - výměna brzd.obložení a bubnů obou ZN	18 000 Kč	16	1	24 880 Kč	30 105 Kč
107	D+M kabiny, oprava a příprava pro lakování	1 730 Kč	42	1	19 790 Kč	23 946 Kč
108	Výměna všech pryž.hadic vzduch.a paliv.soustavy	9 000 Kč	6	1	11 580 Kč	14 012 Kč
109	Výměna všech pryž.manžet čepů, táhel, lapačů,...	8 000 Kč	22	1	17 460 Kč	21 127 Kč
110	Výměna stěračů	1 500 Kč	0,5	1	1 715 Kč	2 075 Kč
111	D+M oprava dílů kabiny, blatníků, sání, příslušenství	1 400 Kč	38	1	17 740 Kč	21 465 Kč
112	Pískování dílů + podvozku	2 280 Kč	44	1	21 200 Kč	25 652 Kč
113	Oprava čalounění středového sedáku	5 530 Kč	4	1	7 250 Kč	8 773 Kč
114	Výměna všech olejových náplní podvozku	9 850 Kč	11	1	14 580 Kč	17 642 Kč
115	Oprava el.instalace podvozku	1 800 Kč	6	1	4 380 Kč	5 300 Kč
116	D+M všech plech. dílů	820 Kč	21	1	9 850 Kč	11 919 Kč
117	D+M příslušenství podvozku pro lakování	1 400 Kč	16	1	8 280 Kč	10 019 Kč
118	Oprava přetěsnění horních zátek na skříní zad. náprav	430 Kč	1	1	860 Kč	1 041 Kč
119	Mytí, odmaštění dílů a skupin	250 Kč	6	1	2 830 Kč	3 424 Kč
120	Výměna krytů všech směrových svítilen	1 200 Kč	1	1	1 630 Kč	1 972 Kč
121	Výměna regulátor tlaku vzduchu vč.odkal.jimky	8 900 Kč	3	1	10 190 Kč	12 330 Kč
122	Seřízení světlometů	0 Kč	1,5	1	645 Kč	780 Kč
123	Seřízení tlaku vstřikovačů motoru, výměna vadných tryse	3 600 Kč	7	1	6 610 Kč	7 998 Kč
124	Přetěsnění vstřikovacího čerpadla a seřízení na stolici, vý	9 430 Kč	11	1	14 160 Kč	17 134 Kč
125	Výměna pozičních svítilen v předním nárazníku	478 Kč	1	1	908 Kč	1 099 Kč
126	Výměna přepínače stěračů	500 Kč	1	1	930 Kč	1 125 Kč
127	Oprava P+L dveří kabiny, L výměna čepů, L+P stíracích liš	1 800 Kč	33	1	15 990 Kč	19 348 Kč

128	Oprava zlomené spodní příčky přední kapoty	0 Kč	3	1	1 290 Kč	1 561 Kč
Celkový součet					893 644 Kč	1 081 310 Kč

V Chlumci nad Cidlinou dne: 16.5.2017

Marek Myška

Zástupce zhotovitele odpovědný za provedení defektace

Vyjádření provozovatele:

Rozhodnutí provozovatele ve smyslu bodu 3.8.a 3.9. čl. V

V Hranicích dne 19. 05. 2017

*S ujednáním kalkulací dle PR 14/2014
souhlasím a zájmem o provedení
BO v rozsahu uvedeném v této
ujednání kalkulaci*

hodn., titul, jméno, příjmení
velitel útvaru číslo a dislokace